

三農再第 393 号

令和 3 年 11 月 11 日

長坂区長 [REDACTED] 様

長坂農区長 [REDACTED] 様

三田市長 森 哲男



ため池の堤防の補修について（回答）

平素は、農業施策の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
さて、令和 3 年 9 月 22 日付けのみだしの件について、下記のとおり回答
します。

記

1. ため池の堤防の補修について

貴区並びに貴農会におかれましては、当該ため池を含む農業用施設の点
検及び維持管理活動にご尽力をいただき誠にありがとうございます。

ご要望の件について、現地調査を行ったところ、ご指摘のふとんかごに
ついては経年劣化に伴う鉄線の腐食、並びに鉄線の腐食に伴い一部の石が
かご内から出て池に流出している事を確認しました。一方、農地の畦畔も
兼ねるふとんかご上部法面につきましては崩落等も見受けられず、加えて、
法面に隣接するほ場についても異常陥没等は視認できず、管理者の適正な
維持管理により良好な施設状態が保たれていることを併せて確認しており
ます。

さて、ふとんかごは鉄線で組んだかご内に石を詰める工作物ですが、鉄
線は永久的なものではなく、経年劣化による腐食を前提としており、数年
を経ると積上げた石が安定することで法面を支える構造となっております。
しかしながら、今回の現地調査において 2 年前の調査時より詰め石が流出
しふとんかご内の空隙が大きくなっていることが確認できました。現在の
ところ、法面や隣接するほ場面が安定していることから、緊急性は低い
と考えておりますが、水位の変化や風雨による鉄線の腐食の進行、詰め石
の更なる流出を考慮し、市としましては次年度以降のため池用水を利用し
ない時期に石の流出を防ぐ対策工事を実施したいと考えております。また

工事の際には、用水利用者やため池管理者の方々のご理解とご協力のほど、
よろしくお願ひいたします。

2. 問い合わせ

三田市地域創生部産業戦略室農村再生課 (TEL 5 5 9 - 5 0 9 5)

以 上