

道路不具合通報システム 道路通報状況（令和8年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/3/1	街路樹	あかしあ台	県道の街路樹の枝が折れている。	兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供し対応をお願いしました。	完了
2	2026/3/1	舗装	ゆりのき台	道路がかなり凹んでいる。	補修を予定しています。	処理中
3	2026/3/2	その他	駅前町	シェルターの柱にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
4	2026/3/2	その他	駅前町	通路の壁にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
5	2026/3/2	その他	中央町	交通標識にシールが貼られている。	交通標識の管理者である三田警察署に情報提供しました。	完了
6	2026/3/2	その他	中央町	街路灯の分電盤にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
7	2026/3/2	その他	中央町	街路灯の柱にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
8	2026/3/2	その他	中央町	交通標識にシールが貼られている。	交通標識の管理者である三田警察署に情報提供しました。	完了
9	2026/3/3	側溝	ゆりのき台	側溝のスクリーンを撤去して欲しい。	スクリーンを撤去しました。	完了
10	2026/3/4	その他	駅前町	シェルターの柱等にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
11	2026/3/5	舗装	弥生が丘	舗装が盛り上がり割れている。	補修しました。	完了
12	2026/3/8	その他	富士が丘	反射板がずれているように見える。	補修しました。	完了
13	2026/3/8	側溝	相生町	水路に蓋が掛かっている。	市道ではなく設置の予定はありません。	完了
14	2026/3/10	側溝	あかしあ台	側溝の中に木が生えていたり、雑草が繁茂している。	側溝清掃を予定しています。	処理中
15	2026/3/12	街路樹	富士が丘	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
16	2026/3/12	街路樹	富士が丘	No.15と同様	No.15と同様	完了
17	2026/3/14	その他	駅前町	フェンスにシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
18	2026/3/14	その他	駅前町	交通標識、街路灯にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
19	2026/3/14	その他	駅前町	シェルター支柱にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
20	2026/3/14	その他	駅前町	案内サイン看板にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了

道路不具合通報システム 道路通報状況（令和8年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
21	2026/3/14	その他	すずかけ台	歩道上にアンカーが設置されている。	シール剥がしを行いました。 完了
22	2026/3/14	街路樹	大原	街路樹の枝が折れて垂れ下がり、自転車・歩行者の通行に支障がある。	折枝の撤去を行いました。 完了
23	2026/3/14	その他	すずかけ台	交通標識にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。 完了
24	2026/3/15	その他	学園	工期が終わっているが工事看板が放置されたままになっている。	水道工事の看板であることから、上水道課に情報提供し対応を依頼しました。 完了
25	2026/3/18	その他	下相野	歩道の屋根が複数箇所破れている。	補修しました。 完了
26	2026/3/18	その他	下相野	相野駅の駅舎入り口前に設置されている車止めの損傷が激しい。	J R敷地内であることからJ Rに対応をお願いしました。 完了
27	2026/3/20	街路樹	あかしあ台	工事用資材が植栽帯の上に置かれている。	工事業者に指導を行いました。ご迷惑をおかけしました。 完了
28	2026/3/22	その他	大川瀬	木が茂っていて交通標識が見えない。	市所有地の樹木によるものであったことから市で対応しました。 完了
29	2026/3/22	その他	上相野	道路法面上に枯れ木が複数あり、強風で倒木も予想されるため点検してください。	危険が予想される枯木について対応しました。 完了
30	2026/3/23	舗装	あかしあ台	舗装に穴が空いている。	補修しました。 完了
31	2026/3/23	街路灯	天神	街灯が無く暗い。街灯を設置して欲しい。	ご要望の道路は三田市道ではないことから、当課では対応できません。防犯灯所管課である危機管理課に情報提供しました。 完了
32	2026/3/24	舗装	天神	舗装に穴が空いている。	補修しました。 完了
33	2026/3/25	側溝	弥生が丘	歩道の排水が詰まっている。	補修しました。 完了
34	2026/3/28	側溝	学園	側溝が破損している	補修しました。 完了
35	2026/3/28	その他	学園	フェンスに有刺鉄線が設置されていて危険。	有刺鉄線を撤去しカラー番線に交換しました。 完了

道路不具合通報システム 道路通報状況（令和8年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
36	2026/3/28	その他	あかしあ台	道路工事で歩道に車が駐車されており、歩行者と自転車の安全対策に不備がある。	工事業者に指導を行いました。 完了
37	2026/3/28	その他	あかしあ台	No.36と同様（写真）	No.36と同様 完了
38	2026/3/29	街路樹	弥生が丘	樹木が枯れかけていて倒れないか心配。	現地を確認しました。現状では倒木の恐れはないと考えます。経過観察とします。 経過観察
39	2026/3/30	その他	あかしあ台	No.36と同様（改善されていない。）	No.36と同様 完了
40	2026/3/30	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている	折枝を回収しました。 完了
41	2026/3/31	街路樹	東野上	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。 完了
42	2026/3/31	街路灯	武庫が丘	街路灯が消えている。	修理を予定しています。 処理中

道路不具合通報システム 道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/2/1	舗装	武庫が丘	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
2	2026/2/1	舗装	武庫が丘	歩道が陥没しています。	補修しました。	完了
3	2026/2/1	舗装	武庫が丘	歩道が陥没しています。	補修しました。	完了
4	2026/2/1	街路樹	大原	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
5	2026/2/1	側溝	四ツ辻	側溝の蓋が壊れている。	補修しました。	完了
6	2026/2/2	舗装	狭間が丘	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
7	2026/2/3	その他	川除	工事関係車両が自転車歩行者専用道路に止められている。安全対策が十分でない。	橋梁の修繕工事の関係車両でした。工事に必要最低限の車両とするとともに、カラーコーン等による安全対策に努めるよう指導を行いました。	完了
8	2026/2/4	街路樹	弥生が丘	街路樹が隣接の家屋の庭に覆いかぶさっている。防犯灯も遮っている。	次年度に対応の予定です。	処理中
9	2026/2/4	その他	中央町	街路灯の柱に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
10	2026/2/5	舗装	友が丘	歩道に根上りがある。	補修しました。	完了
11	2026/2/5	舗装	相生町	道路が凹み亀裂が入っている。	亀裂部の補修を行いました。舗装の凹みについては経過観察とします。	経過観察
12	2026/2/11	街路灯	すずかけ台	街路灯の柱に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
13	2026/2/12	側溝	けやき台	街路樹の根が側溝を持ち上げ、側溝の水が流れない。	修繕しました。	完了
14	2026/2/12	その他	駅前町	標識柱に落書きシールが貼られている。	交通標識の管理者である三田警察署に情報提供しました。	完了
15	2026/2/13	その他	沢谷	隣接の民地から木が歩道上に出てきている。枝を切る、融雪剤を撒くなどお願いしたい。	枝の除去を行い、歩道上の建築限界2.5mの確保を行いました。凍結防止剤については、歩道への散布は行っておりません。	完了

道路不具合通報システム 道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
16	2026/2/13	その他	ゆりのき台	緑地の樹木が折れていて道路に出てこないか心配。	折枝の除去を行いました。 完了
17	2026/2/13	舗装	駅前町	歩道橋の路面に雨の日の翌日水が湧いている。	排水設備の機能に支障はありませんでしたが、次年度橋梁の詳細点検にて原因の特定を進めます。 処理中
18	2026/2/13	その他	けやき台	箱のようなものが壊れている。	回収しました。 完了
19	2026/2/14	街路樹	あかしあ台	街路樹の根元が朽ちて倒れそう。	枯木の伐採を行いました。 完了
20	2026/2/14	舗装	あかしあ台	タイル舗装が破損している。	補修しました。 完了
21	2026/2/14	その他	けやき台	掲示物にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。 完了
22	2026/2/14	その他	南が丘	通学路であるが自動車と歩行者の境界が無く危険です。	片側歩道の道路となっており、歩道の新設は困難です。歩道外側の安全対策としてポストコーンの設置を行いました。 完了
23	2026/2/14	側溝	けやき台	No.13の修繕についてのお礼。	お礼のご連絡ありがとうございます。 完了
24	2026/2/14	舗装	武庫が丘	歩道のブロックが盛り上がっている。	補修しました。 完了
25	2026/2/14	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。 完了
26	2026/2/18	舗装	富士が丘	歩道のアスファルトが盛上っている。	補修しました。 完了
27	2026/2/20	側溝	四ツ辻	No.5と同様	No.5と同様 完了
28	2026/2/20	その他	屋敷町	ミラーの曇り、角度のズレなど役目を果たしていない古いカーブミラーがある。撤去しても良いのでは。	民地から市道へ進入するためのミラーであり、道路区域外に設置されています。市所管のものではないと思われます。 完了
29	2026/2/20	側溝	四ツ辻	No.5と同様	No.5と同様 完了
30	2026/2/20	その他	小野	市道法面に蜂の巣がある。	市道区域外と思われることから対応できません。 完了
31	2026/2/21	その他	けやき台	街路灯の柱にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。 完了
32	2026/2/21	その他	狭間が丘	擁壁に落書きされている。	落書きを消去しました。 完了

道路不具合通報システム 道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
33	2026/2/21	街路樹	武庫が丘	交通事故により折られたた街路樹について。原因者による復旧がされると思いますが、街路樹の再生まで市も適切に指導に努めてください。	原因者による復旧が完了しました。	完了
34	2026/2/23	街路樹	あかしあ台	街路樹が歩道に倒れこんでいる。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供し対応をお願いしました。	完了
35	2026/2/23	舗装	富士が丘	歩道舗装にすき間がある。埋めて欲しい。	補修しました。	完了
36	2026/2/23	舗装	富士が丘	歩道舗装が欠けている。	補修しました。	完了
37	2026/2/23	その他	けやき台	信号機のLEDが欠けている。公安委員会への連絡をお願いします。	信号機を所管する兵庫県警察(三田警察署)に情報提供しました。	完了
38	2026/2/23	その他	けやき台	No.37と同内容	No.37と同内容	完了
39	2026/2/24	舗装	ゆりのき台	歩道に穴が空いている。	補修しました。	完了
40	2026/2/24	街路灯	中央町	街路灯の柱にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
41	2026/2/24	その他	武庫が丘	市標識柱にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
42	2026/2/25	側溝	弥生が丘	歩道の排水が詰まっている。	補修しました。	完了
43	2026/2/25	街路樹	弥生が丘	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
44	2026/2/26	その他	弥生が丘	飛び出し坊やが倒れている。	復旧を行いました。 「飛び出し坊や」は道路施設ではなく、地域やPTAが作製設置されているものと考えます。通学路に関連する教育委員会に情報提供しました。	完了
45	2026/2/27	その他	駅前町	防火水槽の標識にシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了
46	2026/2/27	その他	駅前町	街路灯分電盤に落書きやシールが貼られている。	シール剥がしを行いました。	完了

道路不具合通報システム 道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
47	2026/2/27	舗装	駅前町	歩道橋のタイルから水が湧いている。	出水箇所付近の集水柵の清掃を行いました。当面の間経過観察とします。	経過観察

道路不具合通報システム 通報状況（令和8年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/1/3	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
2	2026/1/3	その他	けやき台	信号機の赤色部のLEDがかけているように見える。	No.6と同様	完了
3	2026/1/4	舗装	けやき台	街路樹の根上で舗装が盛り上がっている。	補修しました。	完了
4	2026/1/4	側溝	けやき台	側溝内に木が生えている。	木の除去及び清掃を行いました。	完了
5	2026/1/4	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
6	2026/1/4	その他	けやき台	No.2で通報したが復旧していた。通報を取り消します。	了解しました。今後ともよろしくお願ひします。	完了
7	2026/1/5	その他	富士が丘	横断防止柵に車が衝突し破損している。	当事者により復旧が完了しました。	完了
8	2026/1/10	街路樹	ゆりのき台	支柱のベルトが街路樹に食い込んでいる。	支柱及びベルトを撤去しました。	完了
9	2026/1/10	側溝	けやき台	街路樹の根が側溝を持ち上げ、側溝の水が流れない。	修繕しました。	完了
10	2026/1/10	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
11	2026/1/10	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
12	2026/1/10	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
13	2026/1/11	その他	ゆりのき台	反射鏡の向きがずれている。	反射鏡を撤去しました。	完了
14	2026/1/11	その他	ゆりのき台	反射鏡が壊れている。	反射鏡を撤去しました。	完了
15	2026/1/11	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
16	2026/1/11	舗装	弥生が丘	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
17	2026/1/11	その他	溝口	工事の規制柵が倒れている。	県道工事であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
18	2026/1/12	その他	けやき台	柵が錆で劣化している。	橋梁点検の結果も踏まえ、補修について検討します。	処理中

道路不具合通報システム 通報状況（令和8年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
19	2026/1/12	その他	けやき台	分電盤に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
20	2026/1/12	舗装	弥生が丘	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
21	2026/1/15	その他	神戸市	道路で小動物が死んでいる。	神戸市道であったため、神戸市道路公園110番にお伝えしました。（直接のご連絡をお願いします。）	完了
22	2026/1/15	街路灯	三田町	街路灯が午前9時前まで点灯している。	明るさを感じし点灯、消灯しています。機器の点検をしましたが故障は見られませんでした。	完了
23	2026/1/16	舗装	学園	舗装のひび割れが大きくなっている。	アスファルト乳剤による補修を行いました。	完了
24	2026/1/17	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
25	2026/1/17	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
26	2026/1/17	側溝	武庫が丘	側溝に土砂が溜まり蓋が浮いている。	土砂の撤去を行いました。	完了
27	2026/1/18	その他	学園	ベンチの座板が浮いている。	補修しました。	完了
28	2026/1/18	街路樹	学園	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
29	2026/1/18	街路樹	学園	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
30	2026/1/18	その他	学園	外側線が消えている。舗装がえぐれている箇所もある。	区画線については、建設課にて年次的な整備を進めています。整備必要箇所のリストに追加しました。	処理中
31	2026/1/18	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
32	2026/1/18	その他	ゆりのき台	「カメラ作動中」のシールが剥がれている。	修理しました。	完了
33	2026/1/19	その他	けやき台	商業施設からの出庫の際の右折禁止は必要ないと思う。車線分離標は設置しないでよいと思う。	車線分離標のあるなしにかかわらず、商業施設設置の際に、交通安全等の観点から右折出庫について禁止しているものです。ご協力をお願いします。	完了
34	2026/1/20	その他	川除	民家の木が道路上にはみ出してきている。	土地所有者に対し樹木の適正管理についてお願いしました。	経過観察
35	2026/1/21	その他	中町	工事の安全対策ができていない。	占用工事事業者に安全対策の徹底について指導しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和8年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
36	2026/1/24	街路樹	あかしあ台	街路樹が折れている。	折れた街路樹を撤去しました。	完了
37	2026/1/24	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
38	2026/1/24	その他	けやき台	分電盤に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
39	2026/1/24	舗装	けやき台	平板ブロック及び縁石ががたついている。	補修しました。	完了
40	2026/1/24	その他	すずかけ台	横断歩道の横に個人の駐車場が作ってある。	道路に構造上の不備はありませんが、歩道や横断歩道を通行していることについて三田警察署に情報提供しました	完了
41	2026/1/27	その他	富士が丘	歩道に貼り付けてある自転車注意の表示シールが捲れている。	補修しました。	完了
42	2026/1/28	街路樹	弥生が丘	街路樹が折れている。	折枝を回収しました。	完了
43	2026/1/28	舗装	富士が丘	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
44	2026/1/29	その他	富士が丘	階段に亀裂が入っている。下水人孔が動いたことが原因と思われる階段の崩落の恐れがあるのでは。	下水道課にてマンホールや管路の点検を行いました が異常はありませんでした。階段表面の亀裂について補修を行いました。	完了
45	2026/1/30	その他	あかしあ台	橋に落書きがある。	作者であると思われる西田氏の銘板と推定されることから、このままとします。	完了
46	2026/1/30	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
47	2026/1/30	その他	あかしあ台	橋に落書きがある。	落書きを消去しました。	完了
48	2026/1/30	その他	あかしあ台	橋の欄干に錆びたジョイントのようなものが付いている。	不要な添架物を除去しました。	完了
49	2026/1/31	舗装	沢谷	舗装が陥没している。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年12月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
1	2025/12/2	その他	南が丘	路肩に草が生え、歩行者や自転車の通通行の邪魔になっている。	路肩の除草を行いました。 完了
2	2025/12/2	その他	大原	自転車歩行者専用道路での作業の安全対策がされていない。繰り返し通報しているが改善されていない。	県による河川管理工事によるものです。兵庫県宝塚土木事務所にお伝えするとともに、厳しく指導いただくようお願いしました。 完了
3	2025/12/3	舗装	狭間が丘	橋のタイル舗装に塗られている滑り止めが剥げてきている。	橋梁修繕の時期も踏まえ対策について検討します。 処理中
4	2025/12/6	側溝	富士が丘	側溝蓋が外れている。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供し、対応をお願いしました。 完了
5	2025/12/7	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。 完了
6	2025/12/7	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。 完了
7	2025/12/7	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。 完了
8	2025/12/12	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。 完了
9	2025/12/13	舗装	長坂	路肩が崩れており隙間があいている。側溝も割れている。	側溝内に農業用水路のコンクリート製堰板が置かれており、これにより側溝が割れ、路肩に隙間が空いているように見えたものです。構造物に破損等はありませんでした。 完了
10	2025/12/13	その他	溝口	相野川の修景ダムの空気が抜けている。	河川管理者である宝塚土木事務所(三田業務所)に情報提供しました。 完了
11	2025/12/13	その他	テクノパーク	交通標識が曲がっている。	交通標識の管理者である兵庫県警察(三田警察署)に情報提供しました。 完了
12	2025/12/16	舗装	すずかけ台	歩道に段差がある。	補修しました。 完了
13	2025/12/18	側溝	けやき台	側溝の柵に土砂や枯葉が溜まっている。	清掃しました。 完了
14	2025/12/19	舗装	あかしあ台	歩道のブロックが盛り上がっている。	補修しました。 完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年12月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
15	2025/12/20	街路灯	すずかけ台	街路灯が一行、晴天時朝9時に点灯している。	修理しました。	完了
16	2025/12/20	その他	三輪	歩道縁石とポストコーンが壊れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
17	2025/12/21	舗装	ゆりのき台	舗装が剥がれている。	補修しました。	完了
18	2025/12/21	その他	武庫が丘	車止めが朽ちている。クレーンの際には通行が必要なので可動式のもので修理して欲しい。	補修しました。	完了
19	2025/12/25	街路灯	駅前町	街路灯が消えている。	修理しました。	完了
20	2025/12/25	側溝	けやき台	街路樹の根が側溝を持ち上げ、側溝の水が流れない。	修繕しました。	完了
21	2025/12/28	街路灯	学園	街路灯が朝9時を過ぎても点灯している。	修理しました。	完了
22	2025/12/28	街路樹	学園	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
23	2025/12/28	街路灯	すずかけ台	街路灯一行が昼間に点灯している。	修理しました。	完了
24	2025/12/29	街路樹	けやき台	街路樹が倒れている。	倒木を撤去しました。	完了
25	2025/12/29	街路樹	けやき台	No.24と同様	No.24と同様	完了
26	2025/12/29	側溝	けやき台	側溝内に木が生えている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
27	2025/12/30	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
28	2025/12/30	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
29	2025/12/31	舗装	けやき台	道路に穴があいている。	補修しました。	完了
30	2025/12/31	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年11月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/11/2	舗装	対中町	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
2	2025/11/2	街路樹	富士が丘	交通標識が手前の街路樹で見えづらい。 「止まれ」の路面標示も剥げて認識しにくい。	標識視認を阻害している街路樹の枝を撤去しました。止まれの路面標示については、公安委員会の所管であることから、三田警察署に情報提供しました。	完了
3	2025/11/5	その他	テクノパーク	歩道の雑草が伸びている。植栽帯で車が見えづらいためカーブミラーを設置して欲しい。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
4	2025/11/6	街路灯	けやき台	街路灯が消えている。	特殊な照明であり、交換機器も生産されておらず、補修不可能な状況であることから、型式を変更し次年度から順次修繕を行います。	処理中
5	2025/11/7	街路灯	学園	街路灯が点灯していない。	修理しました。	完了
6	2025/11/7	舗装	四ツ辻	道路に陥没がある。	補修しました。	完了
7	2025/11/8	その他	天神	地下道に落書きがある。	落書きの消去を行いました。	完了
8	2025/11/8	その他	天神	橋台のところに、何か置かれている。	通報を受け現地確認したところ生活用品等が置かれていましたが、後日確認したところ撤去されていました。	完了
9	2025/11/9	街路樹	ゆりのき台	街路樹の根本に別の樹種が自生している。	自生していた樹木を撤去しました。	完了
10	2025/11/12	街路灯	ゆりのき台	街路灯が雑草で覆われ灯りが遮られている。	雑草を除去しました。	完了
11	2025/11/15	舗装	ゆりのき台	平板ブロックが数枚浮いている。	補修しました。	完了
12	2025/11/17	その他	弥生が丘	歩道橋の手すりのボルトが外れている。	補修しました。	完了
13	2025/11/17	街路樹	つつじが丘	民家の庭先まで街路樹の枝がはみ出ている。	冬季剪定を行いました。	完了
14	2025/11/19	街路灯	三輪	街路灯が点灯していない。	修理しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年11月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
15	2025/11/20	その他	武庫が丘	車止めが倒されている。	補修しました。完了
16	2025/11/21	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が伸び、家の敷地に越境している。	越境枝を撤去しました。完了
17	2025/11/21	街路灯	あかしあ台	17:20に点灯するよう設定されているが、もう少し早くできないか。	タイマーの調整を行いました。完了
18	2025/11/22	舗装	ゆりのき台	大きな轍が出来ている。	舗装修繕を予定しています。処理中
19	2025/11/24	街路樹	沢谷	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。完了
20	2025/11/24	舗装	けやき台	道路に亀裂が入っている。	補修しました。完了
21	2025/11/25	その他	相生町	路肩の草が伸びている。また落葉が堆積している。	落葉の清掃を行いました。路肩の草については今後検討します。処理中
22	2025/11/28	舗装	ゆりのき台	マンホール周りの舗装が傷んでいる。	補修しました。完了
23	2025/11/29	その他	大原	道路を塞いで除草作業をしている。	県による河川管理工事によるものでした。兵庫県宝塚土木事務所にお伝えするとともに、三田市道でもあることから、安全対策の徹底について業者に指導を行いました。完了
24	2025/11/29	その他	大原	No.23と同内容	No.23と同内容 完了
25	2025/11/29	その他	貴志	看板が劣化して読み取れない。	補修しました。完了
26	2025/11/29	その他	中町	武庫川の可動堰の空気が抜けている。	修理について検討中です。処理中

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/10/1	その他	けやき台	雑草で歩道が歩きづらい。点字ブロックの上まで伸びてきている。	民地からの越境であり、土地所有者に対し適正管理のお願いを行い、除草を行っていただきました。	完了
2	2025/10/1	その他	狭間が丘	カーブミラーが劣化して見えづらい。	ミラーの交換を行いました。	完了
3	2025/10/5	街路樹	弥生が丘	街路樹の枝が折れ歩道に落ちている。	折枝を回収しました。	完了
4	2025/10/5	その他	友が丘	道路上に折れ枝が垂れ下がっている。	折枝を回収しました。	完了
5	2025/10/5	舗装	南が丘	舗装面から鉄筋が突き出ている。	鉄筋を除去し、舗装面の修繕を行いました。	完了
6	2025/10/5	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れ垂れ下がっている。	折枝を回収しました。	完了
7	2025/10/5	その他	つつじが丘	ブロック塀が歩道側に傾いている。	建築物に係る内容であることから、所管課である審査指導課に情報提供しました。	完了
8	2025/10/7	舗装	駅前町	バス乗り場の点字ブロックががたついている。	補修しました。	完了
9	2025/10/9	その他	学園	枯木が道路に落ちてきそう。	枯木の撤去を行いました。	完了
10	2025/10/10	街路灯	弥生が丘	街路灯が点滅している。	修理しました。	完了
11	2025/10/12	街路灯	高次	街路灯が消えている。	修理しました。	完了
12	2025/10/13	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
13	2025/10/14	その他	弥生が丘	散水栓の蓋周りのコンクリートが割れている。	コンクリート片の撤去を行いました。	完了
14	2025/10/14	街路灯	弥生が丘	街路灯が点滅している。	修理しました。	完了
15	2025/10/17	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れて落ちてきそう。	折枝を回収しました。	完了
16	2025/10/20	その他	弥生が丘	緑地の樹木が枯れかけている。	撤去しました。	完了
17	2025/10/20	街路樹	相生町	道路わきの街路樹の足元が草で覆われている。	除草しました。	完了
18	2025/10/21	街路灯	富士が丘	街路灯が点灯していない。(4本)	修理しました。	完了
19	2025/10/22	舗装	けやき台	橋の両側の舗装が凹んでいる。	修繕を行いました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
20	2025/10/22	街路灯	学園	街路灯が不点灯です。道路脇の植栽が繁茂し見通しが悪い。	街路灯修繕しました。植栽については夏場に剪定済みです。植栽帯の雑草については、2回目の除草を行いました。	完了
21	2025/10/22	その他	駅前町	カーブミラー見えづらい。大きなものに交換できないか。	カーブミラーの向きの調整を行いました。	完了
22	2025/10/23	舗装	すずかけ台	舗装のタイルが剥がれている。	修繕しました。	完了
23	2025/10/24	舗装	すずかけ台	舗装のタイルが剥がれている。	修繕しました。	完了
24	2025/10/24	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
25	2025/10/24	その他	すずかけ台	センターラインの引き換えが行われたが、外側線とダイヤモンドは引かれていない。	区画線については、優先順位を付け順次引き換えを行っています。ダイヤモンドについては、公安委員会の所管となることから、三田警察署に情報提供させていただきます。	完了
26	2025/10/24	その他	あかしあ台	宅地のブロックが道路に崩れて落ちている。撤去するよう指導して欲しい。	宅地所有者に撤去を求めるべく訪問しましたが、留守であったため、歩道上のブロックを宅地内に移動させました。また、建築物に係る内容であることから、所管課である審査指導課に情報提供しました。	完了
27	2025/10/24	その他	あかしあ台	宅地のブロック擁壁が歩道に崩れ落ちている。土地所有者に撤去するよう指導して欲しい。倒れそうな擁壁の箇所がもう一箇所ある。注視しておいて欲しい。	建築物に係る内容であることから、所管課である審査指導課に情報提供しました。	完了
28	2025/10/24	街路樹	富士が丘	街路樹が柵に癒着している。	外すことができないため、経過観察とします。	経過観察
29	2025/10/25	街路樹	すずかけ台	街路樹で道路標識が見えない。	支障となる枝を撤去しました。	完了
30	2025/10/25	舗装	けやき台	街路樹の根上りで段差が出来ている。	補修しました。	完了
31	2025/10/26	舗装	ゆりのき台	喫煙禁止区域の看板が動かされている。	看板を適正位置に移動させました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
32	2025/10/26	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が道路側にはみ出している。	支障となる枝を撤去しました。完了
33	2025/10/26	その他	福島	新三田駐輪・駐車場の看板が壊れている。	補修しました。完了
34	2025/10/26	その他	西野上	歩道に花火等のゴミが捨てられてい。	ゴミの回収を行いました。完了
35	2025/10/26	その他	すずかけ台	分電盤に落書きされている。	落書きを消去しました。完了
36	2025/10/26	その他	西野上	分電盤に落書きされている。	落書きを消去しました。完了
37	2025/10/27	街路樹	つつじが丘	街路樹の枝が歩道に被さっている。	支障枝を撤去しました。完了
38	2025/10/27	その他	つつじが丘	樹木や雑草が道路にはみ出している。	支障枝を撤去しました。除草を行いました。完了
39	2025/10/27	その他	つつじが丘	枯れ木が電線に引っかかっている。	枯木の撤去を行いました。完了
40	2025/10/28	その他	つつじが丘	緑地に枯木がある。	枯木の撤去を行いました。完了
41	2025/10/31	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れて落ちてきそう。	折枝を回収しました。完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/9/2	街路灯	弥生が丘	街路灯が点滅している。	修理しました。	完了
2	2025/9/2	その他	貴志	歩道に雑草が繁茂している。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供し、対応をお願いしました。	完了
3	2025/9/3	街路樹	弥生が丘	街路樹が枯れている。	伐採しました。	完了
4	2025/9/4	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝葉が歩道や車道にはみ出している。	除草、剪定を行いました。	完了
5	2025/9/4	その他	末	歩道に雑草が繁茂している。	除草を行いました。	完了
6	2025/9/5	街路樹	すずかけ台	歩道の雑草が繁茂している。	2回目の除草を行いました。	完了
7	2025/9/6	舗装	学園	歩道の舗装が傷んでいる。	補修しました。	完了
8	2025/9/6	街路樹	学園	街路樹の支柱が放置されている。	回収しました。	完了
9	2025/9/6	その他	すずかけ台	電柱の根元に埋設されている線が切断されている。	電柱の管理者である関西電力に連絡しました。	完了
10	2025/9/7	街路樹	学園	街路樹の枯枝が落ちている。	回収しました。	完了
11	2025/9/7	その他	けやき台	歩道に雑草が繁茂しており、通行の妨げとなっている。	民地からの越境であり、土地所有者に対し適正管理のお願いを行い、除草を行っていただきました。	完了
12	2025/9/7	街路樹	ゆりのき台	反射標を固定している針金が街路樹に食い込んでいる。	針金を取り外しました。	完了
13	2025/9/7	街路樹	沢谷	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
14	2025/9/7	街路樹	学園	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
15	2025/9/8	その他	狭間が丘	歩道に雑草が繁茂しており、通行の妨げとなっている。	除草を行いました。	完了
16	2025/9/10	街路樹	武庫が丘	街路樹で曲がり角が死角になっている。 自転車の通行マナーが悪い。	死角となる植栽帯を撤去しました。自転車の通行マナーについては、所管課である危機管理課に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
17	2025/9/11	街路樹	あかしあ台	歩道に雑草が繁茂し、通行の妨げとなっている。	除草を行いました。	完了
18	2025/9/12	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折れ枝を回収しました。	完了
19	2025/9/13	その他	武庫が丘	雑草が繁茂し歩道が狭くなっている。また、街路樹の枝が垂れ下がり通行しづらい。	草丈の伸びが早く不自由をお掛けします。2回目の除草を行いました。枝の垂れ下がりには剪定を行いました。	完了
20	2025/9/14	その他	弥生が丘	雑草が繁茂し歩道が狭くなっている。	草丈の伸びが早く不自由をお掛けします。2回目の除草を行いました。	完了
21	2025/9/14	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れて歩道に落ちそう。	折枝を回収しました。	完了
22	2025/9/14	その他	下内神	道路脇の木が傾き電線に引っかかり危険である。通行に支障が出ている。	関西電力に対応をお願いしていましたが、更に状況が悪化したことから、市で緊急対応しました。	完了
23	2025/9/14	街路樹	つつじが丘	植栽帯の低木が枯れている。	夏季の猛暑によるものと思われます。植栽に適した時期も踏まえ検討します。	経過観察
24	2025/9/14	側溝	すすかけ台	側溝が詰まり道路に水溜まりができています。	柵の清掃を行いました。	完了
25	2025/9/15	街路樹	学園	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
26	2025/9/15	街路樹	武庫が丘	枯れた街路樹にスズメバチの巣がある。	巣の駆除を行いました。	完了
27	2025/9/15	その他	つつじが丘	藍中学校の法面が崩れている。	所管する教育総務課に情報提供しました。	完了
28	2025/9/15	街路樹	弥生が丘	街路樹の枝が折れている。道路に落ちたものは歩道に上げておきました。	折れ枝を回収しました。	完了
29	2025/9/18	その他	けやき台	監視カメラの管理シールが剥がれかけている。	補修しました。	完了
30	2025/9/18	街路樹	あかしあ台	雑草が繁茂し歩道が狭くなっている。	除草を行いました。	完了
31	2025/9/19	街路樹	尼寺	街路樹に蜂の巣がある。	蜂の巣を駆除しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
32	2025/9/19	街路樹	テクノパーク	街路樹の枝が低くて通行者に当たる。	枝の剪定を行いました。	完了
33	2025/9/19	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
34	2025/9/19	街路樹	学園	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
35	2025/9/19	街路灯	福島	街路灯の支柱に反射テープを張って欲し	反射テープを貼り付けました。	完了
36	2025/9/20	その他	けやき台	側溝や歩道に雑草が繁茂している。	民地からの越境であり、土地所有者に対し適正管理のお願いを行い、除草を行っていただきました。	完了
37	2025/9/20	街路樹	志手原	案内標識に街路樹の枝がかぶっている。また、案内標識の表示が薄くなっている。	街路樹による視認不良については剪定を行いました。案内標識の表示については、修繕を検討します。	処理中
38	2025/9/20	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
39	2025/9/20	街路灯	福島	街路灯の分電盤に落書きがある。	落書きの消去を行いました。	完了
40	2025/9/20	側溝	つつじが丘	横断側溝に木が挟まり水が流れにくい。	側溝の清掃を行いました。	完了
41	2025/9/21	その他	福島	案内標識の表示が薄くなっている。また、裏面には落書きがある。	案内標識の表示については、修繕を検討します。落書きの消去を行いました。	処理中
42	2025/9/22	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が伸び道路標識が見えにくい。	障害となる枝の剪定を行いました。	完了
43	2025/9/22	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が伸び道路標識が見えにくい。	障害となる枝の剪定を行いました。	完了
44	2025/9/22	舗装	ゆりのき台	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
45	2025/9/23	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
46	2025/9/23	その他	弥生が丘	雑草が繁茂し歩道が狭くなっている。 (No.20と同様)	草丈の伸びが早く不自由をお掛けします。2回目の除草を行いました。(No.20と同様)	完了
47	2025/9/25	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れて引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
48	2025/9/27	その他	けやき台	橋の橋脚に落書きがある。	落書きの消去を行いました。	完了
49	2025/9/27	舗装	学園	平板ブロックが浮き上がっている。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
50	2025/9/27	その他	学園	小学校の土留めブロックが道路側に押されてきている。	所管する教育総務課に情報提供しました。	完了
51	2025/9/29	街路樹	つつじが丘	街路樹が何年も剪定されていない。電線に掛かったり、下枝が道路に垂れ下がって	剪定を行いました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
1	2025/8/2	その他	ゆりのき台	監視カメラの表示シールが剥がれている。	補修しました。 完了
2	2025/8/2	街路樹	友が丘	街路樹の枝で信号が見えない。	支障となる枝の剪定を行いました。 完了
3	2025/8/2	街路樹	弥生が丘	街路樹の枝が伸び宅地に入ってきている。	街路樹の剪定を行いました。 完了
4	2025/8/3	街路樹	弥生が丘	公園内の歩道に竹や枝が垂れ下がって、歩きにくい。	樹木の剪定を行いました。 完了
5	2025/8/3	舗装	弥生が丘	歩道部のブロックが浮き上がっている。	補修しました。 完了
6	2025/8/4	その他	あかしあ台	民地の樹木が歩道にはみ出してきている。	個人宅の樹木の張り出しであることから、所有者にお知らせを行いました。 経過観察
7	2025/8/4	街路樹	富士が丘	木の枝が張り出し走行車両に当たりそう。	支障枝の剪定を行いました。 完了
8	2025/8/4	その他	南が丘	交通標識が曲がっている。	道路標識の管理者である三田警察署に情報提供しました。 完了
9	2025/8/4	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が伸び標識が見えづらい。	支障となる枝を伐採しました。 完了
10	2025/8/4	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が伸び標識が見えづらい。	支障となる枝を伐採しました。 完了
11	2025/8/4	その他	あかしあ台	側溝継ぎ目から木が生え成長し始めている。	撤去しました。 完了
12	2025/8/4	その他	あかしあ台	市道上に悪質な駐車がされている。	道路交通法違反が予想されることから、三田警察署に情報提供を行いました。 完了
13	2025/8/5	舗装	武庫が丘	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。 完了
14	2025/8/8	側溝	弥生が丘	歩道が冠水している。	側溝及び柵の清掃を行い冠水を解消しました。 完了
15	2025/8/8	側溝	弥生が丘	N0.14と同様	No.14と同様 完了
16	2025/8/9	歩道	あかしあ台	歩道の舗装に穴が空いている。	補修しました。 完了
17	2025/8/9	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が歩道に出てきている。	街路樹の剪定を行いました。 完了
18	2025/8/9	舗装	けやき台	車道の舗装にひび割れや穴が空いている。	補修しました。 完了
19	2025/8/10	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝で標識が見えづらい。	街路樹の剪定を行いました。 完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
20	2025/8/10	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝で標識が見えづらい。	街路樹の剪定を行いました。	完了
21	2025/8/10	舗装	武庫が丘	歩道に穴が空いている。	補修しました。	完了
22	2025/8/10	その他	富士が丘	信号柱の根本が腐食している。	信号機を所管する兵庫県警察(三田警察署)に情報提供しました。	完了
23	2025/8/11	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れ垂れ下がっている。	折れ枝を撤去しました。	完了
24	2025/8/11	その他	弥生が丘	凍結防止剤が回収されずに残っている。	回収しました。	完了
25	2025/8/12	その他	上井沢	草が道路にはみ出している。	除草を行いました。	完了
26	2025/8/12	街路樹	学園	緑地の木が折れて道路側溝に落ちている。	折れた木を伐採しました。	完了
27	2025/8/12	舗装	加茂	橋梁の劣化が著しく心配している。修繕予定が知りたい。	劣化の状況を確認しましたが、橋梁の構造上の安全を脅かすものではありませんでした。橋梁補修については、次回の橋梁点検結果も踏まえ検討します。(建設課)	経過観察
28	2025/8/14	その他	あかしあ台	消火栓の標識が劣化して見えない。	所管する消防本部に連絡し対応を依頼しました。	完了
29	2025/8/14	舗装	池尻	歩道の舗装が剥がれている。	兵庫県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に連絡し対応を依頼しました。	完了
30	2025/8/14	その他	あかしあ台	横断歩道を設置して欲しい。	交通規制に関する内容は兵庫県警察の所管となることから、三田警察署にご意見をお伝えしました。	完了
31	2025/8/14	街路樹	あかしあ台	低木植栽(ツツジ)が雑草に覆われ弱ってきている。	兵庫県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に連絡し対応を依頼しました。	完了
32	2025/8/16	街路樹	上内神	県道の街路樹の枝が折れ落ちそうになっている。県道管理者に連絡してください。	県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。(県道管理者(宝塚土木事務所三田業務所)に直接ご連絡いただければ早急な対応につながるものと考えます。)	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
33	2025/8/16	街路樹	中内神	県道の歩道上に雑木が生えている。県道管理者に連絡してください。	県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。（県道管理者(宝塚土木事務所三田業務所)に直接ご連絡いただければ早急な対応につながるものと考えます。）	完了
34	2025/8/16	その他	大川瀬	県道に設置されている交通標識が枝葉で見えにくい。	県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。（県道管理者(宝塚土木事務所三田業務所)に直接ご連絡いただければ早急な対応につながるものと考えます。）	完了
35	2025/8/16	その他	大川瀬	不法投棄に関連する問い合わせ。関係部署に連絡してください。	市環境政策課に情報提供しました。（道路の不具合に関するもの以外の通報はご遠慮下さい。）	完了
36	2025/8/16	その他	大川瀬	選挙に関する問い合わせ。関係部署に連絡してください。	市選挙管理委員会に情報提供しました。（道路の不具合に関するもの以外の通報はご遠慮下さい。）	完了
37	2025/8/16	その他	大川瀬	県道沿いに鳥獣防除電柵が設置されている。歩行者が危険ではないか。道路管理者に連絡してください。	県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。（県道管理者(宝塚土木事務所三田業務所)に直接ご連絡いただければ早急な対応につながるものと考えます。）	完了
38	2025/8/19	側溝	南が丘	水路内に樹木が生えている。	水路内の樹木の撤去を行いました。	完了
39	2025/8/20	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れ引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
40	2025/8/20	その他	中町	道路の縁石が劣化している。	補修しました。	完了
41	2025/8/21	舗装	天神	舗装に穴があいている。	補修しました。	完了
42	2025/8/22	その他	武庫が丘	車止めが破損している。	修理しました。	完了
43	2025/8/23	街路灯	けやき台	街路灯が午前8時でも点灯している。	修理しました。	完了
44	2025/8/23	街路灯	けやき台	街路灯が午前8時でも点灯している。 (No.43と同様)	修理しました。（No.43と同様）	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
45	2025/8/23	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れ引っかかっている。	折枝を撤去しました。	完了
46	2025/8/24	街路樹	けやき台	街路樹の枝が歩行時にあたる。剪定して欲しい。	剪定を行いました。	完了
47	2025/8/25	舗装	テクノパーク	舗装が凹んでいる。	応急の対策を行いました。舗装修繕を予定しています。	処理中
48	2025/8/25	その他	三田町	車止めが倒れかけている。	事故によるものです。相手方により修繕しました。	完了
49	2025/8/28	街路灯	あかしあ台	街路灯につる性の植物が巻き付いている。	つる性植物の除去を行いました。	完了
50	2025/8/30	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝で交通標識が見えにくい。	障害となる枝の剪定を行いました。	完了
51	2025/8/30	その他	ゆりのき台	橋脚に落書きされています。	落書きの除去を行いました。	完了
52	2025/8/30	舗装	あかしあ台	歩道の平板が数枚浮き上がっている。	補修しました。	完了
53	2025/8/30	街路樹	あかしあ台	歩道に雑草が繁茂している。	除草を行いました。	完了
54	2025/8/31	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を撤去しました。	完了
55	2025/8/31	街路樹	ゆりのき台	歩道に雑草が繁茂している。	除草を行いました。	完了
56	2025/8/31	その他	ゆりのき台	橋脚に落書きされています。	落書きの除去を行いました。	完了
57	2025/8/31	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝で交通標識が見えにくい。	街路樹の剪定を行いました。	完了
58	2025/8/31	街路樹	友が丘	街路樹の枝が街路灯にかかっている暗い。	障害となる枝を剪定しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/7/6	街路樹	すずかけ台	街路樹が立ち枯れしている。撤去を希望します。	撤去しました。	完了
2	2025/7/6	その他	富士が丘	雑草が歩道にはみ出し歩行しづらい。	除草を行いました。	完了
3	2025/7/7	その他	富士が丘	歩道にトゲのある雑木が出てきている。また、葛が街路樹にかかっている。	雑木等の撤去を行いました。	完了
4	2025/7/7	その他	中央町	県道歩道のフラワーポットが枯れている。	ボランティア団体により管理がされています。ご意見についてお伝えします。	完了
5	2025/7/7	その他	相生町	県道に設置されている車止めやカラーコーンを避けて車が通過している。	管理者である兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に対応をお願いしました。	完了
6	2025/7/9	その他	友が丘	スロープに設置されている車止めが傾いている。	補修しました。	完了
7	2025/7/10	側溝	友が丘	豪雨により側溝が閉塞している。給水塔敷地の法面が崩れている。	担当課である上水道課に対応を依頼しました。	完了
8	2025/7/10	舗装	学園	舗装の亀裂が大きくなってきている。	補修しました。	完了
9	2025/7/10	その他	すずかけ台	信号機の更新により設置されたものが、ウッディタウンの景観に配慮されていない。	所管する兵庫県警察に問い合わせを行ったところ費用面から無着色のものを使用しているとのことでした。今後の更新については、景観面にも配慮し信号柱と同系統の色調にさせていただくよう要望を行いました。景観色の器具とした際には無着色のものと比較し夏季には機器の温度が5～6度上昇するとのこと、故障の要因ともなることから慎重に検討したいとのことでした。	完了
10	2025/7/11	街路樹	つつじが丘	数年剪定されていない街路樹がある。下枝も垂れ下がっており歩道も歩きづらい。	枝の垂れ下がりについては、簡易な剪定を行いました。冬季に剪定を行いました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
11	2025/7/11	その他	下相野	相野駅ロータリーのシェルターが破れている。	二重に設置していたものの一部が外れていました。不要部分を切り取りました。	完了
12	2025/7/12	側溝	友が丘	豪雨により側溝が閉塞している。給水塔敷地の法面が崩れている。(No.7と同様)	担当課である上水道課に対応を依頼しました。(補修完了しました。)	完了
13	2025/7/13	街路樹	あかしあ台	新たに植えられた街路樹が暑さで枯れてしまう。	ご指摘箇所の街路樹は植樹後の生育が悪く既に枯れているものもあります。4月中の再植栽を予定しています。	処理中
14	2025/7/14	舗装	武庫が丘	点字ブロックの上に街路樹の枝葉が伸びており顔に木の枝葉が当たってしまう。	街路樹の剪定を行いました。	完了
15	2025/7/14	側溝	ゆりのき台	歩道外側の側溝に土砂が溜まっている。掃除したが、今後も同様とならないように、スクリーンを取り除いて欲しい。	スクリーンの撤去を行いました。	完了
16	2025/7/16	その他	上深田	路上に倒木があり、1車線を塞いでいる。	県道の倒木であったことから、管理者である宝塚土木事務所三田業務所が対応されておりました。	完了
17	2025/7/18	その他	あかしあ台	三田幹線の側道との合流箇所の路面標示が間違っている。	管理者である兵庫県宝塚土木事務所三田業務所にご意見をお伝えしました。	完了
18	2025/7/18	舗装	中央町	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
19	2025/7/18	その他	けやき台	信号機の更新により設置されたものが、ウッディタウンの景観に配慮されていない。 (No.9と同内容)	所管する兵庫県警察に問い合わせを行ったところ費用面から無着色のものを使用しているとのことでした。今後の更新については、景観面にも配慮し信号柱と同系統の色調にさせていただくよう要望を行いました。が、景観色の器具とした際には無着色のものと比較し夏季には機器の温度が5～6度上昇すること、故障の要因ともなることから慎重に検討したいとのことでした。(No.9と同内容)	完了
20	2025/7/19	舗装	弥生が丘	舗装のブロックが浮き上がっている。	補修しました。	完了
21	2025/7/20	その他	けやき台	車止めがぐらついている。	補修しました。	完了
22	2025/7/20	街路樹	富士が丘	歩道の街路樹が成長し見通しを悪化させている。	通行支障となる枝の剪定を行いました。	完了
23	2025/7/20	街路樹	武庫が丘	街路樹の枝が伸び歩行者に当たる。	通行支障となる枝の剪定を行いました。	完了
24	2025/7/20	街路樹	武庫が丘	街路樹の枝が伸び歩行者に当たる。	通行支障となる枝の剪定を行いました。	完了
25	2025/7/24	その他	西野上	歩道上の雑草が伸びていて通行しにくい。	管理者である、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に対応を依頼しました。	完了
26	2025/7/24	舗装	加茂	道路がえぐれて通行困難である。	三田市道ではないことから対応はできません。	完了
27	2025/7/27	その他	すずかけ台	信号機の塗装が落ちている。再塗装を希望します。	三田警察署を通じて、信号機の管理者である兵庫県警察にご要望をお伝えしました。	完了
28	2025/7/27	その他	ゆりのき台	緑地の雑草が道路にはみ出してきている。	除草を行いました。	完了
29	2025/7/27	その他	あかしあ台	とげのある雑草が歩道に生えている。駆除して欲しい。	拡大しないよう駆除を行いました。	完了
30	2025/7/27	街路樹	あかしあ台	街路樹が枯れている。	枯木の撤去を行いました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
31	2025/7/27	その他	つつじが丘	学校の法面が複数個所で掘られて崩れている。対応して欲しい。	学校を所管する学校教育部に対応を依頼しました。	完了
32	2025/7/27	その他	屋敷町	雑草が繁茂しガードレールに巻き付いている。	雑草の草刈りを行いました。	完了
33	2025/7/28	舗装	ゆりのき台	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
34	2025/7/29	その他	武庫が丘	交通標識が木の枝で見えない。	剪定を行い見通しを確保しました。	完了
35	2025/7/29	その他	天神	凍結防止剤が残っている。	回収しました。	完了
36	2025/7/30	側溝	小野	側溝にひびが入っている。	補修しました。。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/6/1	舗装	つつじが丘	舗装のひび割れがひどい。	ひび割れ箇所を補修しました。	完了
2	2025/6/2	街路樹	けやき台	横断歩道間近に街路樹があり、人が見えにくく危ない。	剪定を行いました。	完了
3	2025/6/3	側溝	ゆりのき台	側溝のスクリーンを撤去して欲しい。	撤去しました。	完了
4	2025/6/5	その他	下相野	相野駅のシェルターの屋根が破れている。	補修しました。	完了
5	2025/6/5	舗装	学園	車の轍が大きくなっている。また、窪みから水が湧き出している。	舗装の修繕を行いました。	完了
6	2025/6/5	その他	下相野	相野駅のシェルターの屋根が破れている。	補修しました。	完了
7	2025/6/5	その他	下相野	相野駅のシェルターの屋根が破れている。	補修しました。	完了
8	2025/6/6	舗装	けやき台	歩道のブロックが浮き上がっている。	補修しました。	完了
9	2025/6/9	舗装	ゆりのき台	歩道のタイルが浮き上がり段差がある。	補修しました。	完了
10	2025/6/11	その他	狭間が丘	木が大きくなり、道路が狭くなっている。	個人宅の樹木の張り出しであることから、所有者にお知らせを行いました。	経過観察
11	2025/6/12	舗装	広野	広野駅前のアスファルトが複数剥がれている。	J R管理地であることから、J Rに対応をお願いしました。	完了
12	2025/6/14	街路樹	富士が丘	折れた枝が歩道に落ちてきそう。	折れ枝を撤去しました。	完了
13	2025/6/15	街路樹	富士が丘	低木が大きくなり、バス停付近の歩行者が見えづらい。また、歩道の幅を狭めている。	低木の剪定を行いました。	完了
14	2025/6/16	その他	つつじが丘	小学校出入口から車が飛び出してきて、衝突しそうになった。安全対策をお願いしま	小学校への出入りに関するものであることから、教育委員会に対応をお願いしました。	完了
15	2025/6/17	その他	中町	路肩の雑草で少し歩きにくい。	路肩の除草を行いました。	完了
16	2025/6/18	その他	四ツ辻	民地の木が大きくなり、道路標識が見えない。	道路標識が見えるよう市で樹木の伐採を行いました。	完了
17	2025/6/19	街路樹	狭間が丘	樹木が歩道に張り出して、歩行しづらい。	張り出した枝を剪定しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
18	2025/6/19	その他	弥生が丘	急カーブを知らせる注意喚起の表示を設置して欲しい。	電柱巻き付けの注意喚起看板を設置しました。	完了
19	2025/6/19	その他	東本庄	歩道が雑草に覆われている。除草して欲しい。	除草を行いました。	完了
20	2025/6/21	側溝	ゆりのき台	歩道の集水柵が詰まっている。	補修しました。	完了
21	2025/6/22	舗装	すずかけ台	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
22	2025/6/22	舗装	つつじが丘	歩道のブロックが浮き上がっている。	補修しました。	完了
23	2025/6/22	街路樹	弥生が丘	街路樹が枯れている。	撤去を行いました。	完了
24	2025/6/23	街路樹	学園	植栽管理業者の看板が交差点付近に設置されている。市は許可をしているのか。	植栽管理の受託者に対し受託者がわかるよう看板の掲示を求めています。しかしながら設置位置については交差点付近で見通しを悪化させる恐れがあることから、移設を指示しました。	完了
25	2025/6/24	その他	狭間が丘	自転車歩行者専用道路に設置されている車止めが腐食して穴が空いている。	補修しました。	完了
26	2025/6/24	その他	けやき台	植栽帯の雑草が歩道に出てきて歩行者の邪魔になっている。	除草を行いました。	完了
27	2025/6/25	その他	けやき台	植栽帯の雑草が歩道に出てきて歩行者の邪魔になっている。(No26と通報内容・通報者とも同じ)	除草を行いました。	完了
28	2025/6/26	その他	テクノパーク	道路に山の木が倒れていて通行できない。	既に何方かが路側に撤去して下さっていました。路側の倒木の処理を行いました。	完了
29	2025/6/27	街路灯	けやき台	北摂中央2号線のけやき台一帯で日中に街路灯が転倒している。	タイマーの誤動作によるものでした。修理を行いました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
30	2025/6/27	その他	下相野	相野駅のシェルターの屋根にひび割れがある。	簡易な修繕を行いました。 完了
31	2025/6/27	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が自宅敷地に進入してきている。伐採して欲しい。	越境した枝の剪定を行いました。 完了
32	2025/6/28	舗装	学園	道路に水漏れがある。	舗装の修繕を行いました。 完了
33	2025/6/29	その他	武庫が丘	街路樹に蜂の巣がある。	蜂の巣二つを撤去しました。 完了
34	2025/6/30	その他	つつじが丘	電線に大きな木が被っているのので、伐採出来ないか。	電線管理者に確認いただくよう依頼しました。道路への枝のはみ出しについては剪定を行いました。 完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/5/2	舗装	あかしあ台	歩道のブロックが浮き上がっている。	補修しました。	完了
2	2025/5/4	舗装	南が丘	舗装が剥がれて穴があいている。	補修しました。	完了
3	2025/5/4	舗装	南が丘	舗装が剥がれて穴があいている。	電線管理者に対し情報提供しました。	完了
4	2025/5/5	街路樹	あかしあ台	街路樹により標識が見えない。街路樹を避けるため車がセンターラインをはみ出してくる。	街路樹の剪定を行いました。	完了
5	2025/5/5	舗装	つつじが丘	舗装が剥がれて穴があいている。	補修しました。	完了
6		街路樹	中町	街路樹により標識が見えない。	樹木の剪定を行いました。	完了
7	2025/5/9	舗装	広野	アスファルトに穴が空いている。	通報いただいた方に当該箇所が市道ではなく、JR管理地であることをお伝えしました。	完了
8	2025/5/11	舗装	狭間が丘	橋の上の舗装に水が溜まっている。	補修工事を行いました。	完了
9	2025/5/11	舗装	けやき台	交差点のアスファルトに数箇所亀裂が入っている。	現地を確認しましたが、陥没につながるものではないことから経過観察とします。	経過観察
10	2025/5/13	舗装	学園	タイル舗装が剥がれている。	補修しました。	完了
11	2025/5/13	舗装	学園	タイル舗装が剥がれている。	補修しました。	完了
12	2025/5/13	舗装	学園	以前修繕していただいた箇所の舗装表面が剥がれている。	補修しました。	完了
13	2025/5/14	その他	ゆりのき台	テクノパークへ向かう道路が朝の時間帯に交通量が急に増えるので少し怖いです。	兵庫県の管理道路であることから、県宝塚土木事務所三田業務所にお伝えしました。	完了
14	2025/5/14	舗装	学園	タイル舗装が剥がれている。	補修しました。	完了
15	2025/5/14	その他	東本庄	歩道に雑草が繁茂し通行しづらい。	雑草を撤去しました。	完了
16	2025/5/15	街路樹	けやき台	街路樹が雑木に覆われ、弱っている。	雑木を撤去しました。	完了
17	2025/5/15	街路樹	すずかけ台	樹木が道路上にはみ出している。	はみ出た枝の剪定を行いました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
18	2025/5/15	舗装	ゆりのき台	歩道のがたつき、雑草の繁茂、歩道に作業車両が止まっていて、よけた際に縁石が破損していて自転車ごと転倒した。	歩道と車道間の縁石の破損を補修しました。雑草については、時期を見て対応します。	経過観察
19	2025/5/17	街路樹	すずかけ台	交差点の植樹帯で低木が伸びて見通しが悪い。	低木の一部を撤去しました。	完了
20	2025/5/17	舗装	すずかけ台	以前、モルタルにて補修していただいた箇所でもルタルが剥がれ段差ができています。	補修しました。	完了
21	2025/5/17	街路樹	すずかけ台	街路樹の下枝が防犯カメラを遮っている。	下枝の剪定を行いました。	完了
22	2025/5/17	その他	すずかけ台	フェンスが破損している。	修繕を予定しています。	処理中
23	2025/5/17	舗装	すずかけ台	歩道の根上りがひどい。	補修しました。	完了
24	2025/5/18	側溝	すずかけ台	側溝の壁が割れている。	補修しました。	完了
25	2025/5/18	舗装	すずかけ台	街路樹の根上りにより、舗装に段差が生じている。	段差も少ないことから、経過観察とします。	経過観察
26	2025/5/18	舗装	すずかけ台	街路樹の根上りにより、舗装に段差が生じている。	修繕しました。	完了
27	2025/5/18	舗装	けやき台	舗装の損傷が激しい箇所について舗装修繕工事をお願いします。	修繕計画に基づき今年度から年次的に舗装修繕工事を実施します。	完了
28	2025/5/22	街路灯	三輪	街路灯が点滅している。	修理しました。	完了
29	2025/5/25	舗装	富士が丘	アスファルトが剥がれ穴があいている。	補修しました。	完了
30	2025/5/25	舗装	下相野	舗装に穴があいている。	補修しました。	完了
31	2025/5/25	側溝	富士が丘	側溝の柵の中に木が生えている。	柵内の木を除去しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
32	2025/5/26	その他	弥生が丘	路上に壊れたカラーコン等が放置されている。	回収しました。 完了
33	2025/5/27	その他	大原	河川沿いの道路に壊れたベンチが放置されている。	回収しました。 完了
34	2025/5/27	その他	あかしあ台	道路にカラーコーンが転がっている。	県道であることから、管理者である兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に対応をお願いしました。 完了
35	2025/5/31	街路樹	天神	街路樹の枝が歩道に出てきている。	支障となっている枝を剪定しました。 完了
36	2025/5/31	その他	つつじが丘	学校敷地内の松の木が枯れている。	所管する教育委員会に対応を依頼しました。 (撤去済み) 完了
37	2025/5/31	舗装	つつじが丘	アスファルトが剥がれている。	補修しました。 完了
38	2025/5/31	舗装	つつじが丘	アスファルト舗装に窪みができている。	補修しました。 完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年4月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/4/1	その他	下相野	駅ロータリーの通路の屋根が破れている。	破損の状況を注視し、適切な時期に修繕します。 (補修しました。)	完了
2	2025/4/3	舗装	下相野	所々舗装が剥がれて穴があいている。	J R管理地であることから、J Rに対応をお願いしました。	完了
3	2025/4/5	その他	武庫が丘	電線のカバーが外れ、落ちそうになっている。	電線管理者に対し情報提供しました。	完了
4	2025/4/5	街路樹	けやき台	歩道を二分するように街路樹が植えられており、自転車と沿道住民との接触が心配である。標識を改善して欲しい。	交通標識は兵庫県警察の所管となりますので、ご要望内容を三田警察署にお伝えしました。また、交通マナーを所管する市危機管理課にも情報提供しました。二重の植栽については、NT開発時に整備されたもので、その取り扱いについては今後の検討課題と考えています。	経過観察
5	2025/4/15	舗装	対中町	舗装が剥がれて穴があいている。	補修しました。	完了
6	2025/4/18	その他	下相野	駅ロータリーの通路の屋根が破れている。	補修しました。	完了
7	2025/4/18	その他	三田町	橋の欄干などにタバコの吸い殻入れと思われる容器が数か所設置されている。受動喫煙防止の観点などから撤去を求める。	容器を撤去するとともに、注意喚起看板を設置しました。	完了
8	2025/4/20	その他	相生町	中央分離帯のカラーコーンをずらし通過する車がある。車止めの間隔を狭くし通り抜けできないようにして欲しい。	県道であることから、所管する宝塚土木事務所に対応をお願いしました。	完了
9	2025/4/21	その他	つつじが丘	カーブミラーが歪んでおり、目的が果たせていない。	暫定的な補修を行いました。管理課所管のものではなく、市民センターや藍中学校利用者用のものと思われることから、教育総務課に対応を依頼しました。	完了

道路不具合通報システム 通報状況（令和7年4月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
10	2025/4/23	舗装	ゆりのき台	舗装が剥がれて穴があいている。	補修しました。	完了
11	2025/4/25	舗装	あかしあ台	三田幹線側道で舗装が剥がれている。	県道であることから、所管する宝塚土木事務所に対応をお願いしました。	完了
12	2025/4/28	舗装	沢谷	舗装が傷んでいる。	補修しました。	完了
13	2025/4/28	その他	上井沢	石の道標が破損し歩道に倒れている。	県道であることから、所管する宝塚土木事務所に対応をお願いしました。	完了