道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/10/2	街路樹	けやき台	街路樹2本が枯れている。	伐採を予定しています。	処理中
2	2026/10/3	街路樹	川除	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
3	2026/10/5	街路樹	中央町	街路樹の枝葉が垂れ下がり通行に支障がある。	支障枝を剪定しました。	完了
4	2026/10/5	その他	富士が丘	車止めが倒れている。	補修しました。	完了
5	2026/10/5	街路灯	学園	街路灯が点滅している。	修理を予定しています。	処理中
6	2026/10/6	その他	ゆりのき台	蔓植物が車道にはみ出し車に当たる。	雑草を除去しました。	完了
7	2026/10/6	舗装	すずかけ台	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
8	2026/10/7	その他	けやき台	舗道に雑草と枯れ葉が積もっている。	清掃を行いました。	完了
9	2026/10/7	その他	福島	車止めが倒れている。	国道と県道の交差点であることから、管理者である兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
10	2026/10/8	舗装	あかしあ台	舗装が欠けている。	補修しました。	完了
11	2026/10/8	舗装	学園	歩道のタイルが盛り上がっている。	補修を予定しています。	処理中
12	2026/10/8	舗装	学園	歩道のタイルが盛り上がっている。	補修を予定しています。	処理中
13	2026/10/8	舗装	学園	歩道のタイルが盛り上がっている。場当たり的な補修でなく抜本的な解決を模索して欲しい。	補修を予定しています。	処理中
14	2026/10/9	街路灯	武庫が丘	街路樹の枝で街路灯が遮られている。	支障枝の剪定を行いました。	完了
15	2026/10/10	舗装	福島	歩道に水が流れ出ており滑って危ない。	土砂の撤去を行いました。流出対策について別途検討します。	処理中
16	2026/10/10	街路樹	弥生が丘	除草作業で歩行者、自転車通行への安全配慮をお願いします	植栽管理業者に対し指導を行いました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
17	2026/10/11	その他	大原	排水樋門の梯子に落書きされている。	落書きを消去しましたが、同一内容の落書きが多数あり、三田警察署にも相談し対応を検討しています。通報者様にも発見時の状況などお伺いしたいことから、三田市管理課までご連絡をお願いします。(市管理課：563-1111・平日9:00～16:30)	完了
18	2026/10/11	側溝	弥生が丘	側溝桝の泥上げをしたので、土砂の回収をお願いします。	回収しました。	完了
19	2026/10/12	その他	駅前町	シェルター柱に貼紙されている。	貼紙を撤去しました。	完了
20	2026/10/13	街路樹	川除	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
21	2026/10/13	街路樹	川除	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
22	2026/10/13	街路樹	川除	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
23	2026/10/14	街路灯	すずかけ台	街路灯が切れている。	修理を予定しています。	処理中
24	2026/10/14	舗装	すずかけ台	根上りで歩道に段差がある。	段差の解消を行いました。	完了
25	2026/10/14	街路樹	すずかけ台	植込みの雑草だけが枯れている。除草剤を使用しているのであれば、街路樹の立枯れや倒木の原因となるのではないでしょうか。	当事者を特定し、除草剤の使用や街路樹への影響等について説明し理解を得ました。	完了
26	2026/10/15	その他	西相野	道路路肩部の雑草が伸びて、通行の邪魔になっている。	除草しました。	完了
27	2026/10/15	側溝	藍本	側溝桝のコンクリート蓋が割れている。	修理を予定しています。	処理中
28	2026/10/16	その他	あかしあ台	道路にショッピングカートが放置されている。	現地確認しましたが無くなっていました。	完了
29	2026/10/16	その他	すずかけ台	ポストコーンが倒れている。	再設置しました。	完了
30	2026/10/17	その他	高次	トイレの手洗いの水が少ししか出ない。	修理を予定しています。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
31	2026/10/17	その他	福島	シェルターの柱にガムが貼り付けられている。	撤去しました。	完了
32	2026/10/17	その他	けやき台	病院の草刈り作業員が道路上に草回収袋を放置し、歩道上で昼食を食べている。	担当部署に情報提供し業者への指導を徹底するよう依頼しました。	完了
33	2026/10/17	その他	高次	シェルターの柱に貼紙されている。	貼紙を除却しました。	完了
34	2026/10/17	その他	高次	シェルターの柱に貼紙されている。	貼紙を除却しました。	完了
35	2026/10/17	その他	三輪	案内標識の文字が読めない。	国道であることから、管理者である兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
36	2026/10/17	その他	福島	企業の送迎バスが一般車ロータリーの身障者用スペースで乗り降りさせている。	企業に対し注意喚起を行いました。	完了
37	2026/10/17	舗装	つつじが丘	歩道の根上りで躓きそうになった。	補修しました。	完了
38	2026/10/17	その他	つつじが丘	雑草が繁茂し歩道が歩きづらい。	2回目の除草を予定しています。	処理中
39	2026/10/18	その他	学園	緑地にゴミが捨てられている。捨てられない対策もお願いします。	投棄物を回収しました。環境部署にも情報提供を行いました。	完了
40	2026/10/19	その他	あかしあ台	バス停のベンチが歩道にはみ出している。	歩道の導線上から移動させました。しばらくの間経過観察とします。	経過観察
41	2026/10/20	その他	上内神	樹木が倒れかけている。	伐採しました。	完了
42	2026/10/20	舗装	あかしあ台	タイル舗装が壊れている。	補修しました。	完了
43	2026/10/20	舗装	すずかけ台	歩道の縁石が壊れている。	補修しました。	完了
44	2026/10/21	その他	弥生が丘	ポストコーンが倒れている。	再設置しました。	完了
45	2026/10/21	その他	福島	道路を折枝が塞いでいる。	折枝を撤去しました。	完了
46	2026/10/21	街路灯	学園	街路灯の灯具の扉が開いている。	修理を予定しています。	処理中

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
47	2026/10/21	舗装	さくら坂	道路に段差がある。	道路勾配や隣接地への乗入等の関係から構造変更は困難です。生活道路であることから徐行等による安全確保をお願いします。	完了
48	2026/10/21	その他	福島	大池川に泥水を流している。農業に影響があるのではないか。	上流ため池のメンテナンスのため用水管理者による工事によるものでした。	完了
49	2026/10/22	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝で交通標識が見えない。	支障枝の剪定を行いました。	完了
50	2026/10/22	その他		この通報システムはプログラミング言語ＰＨＰの影響はありませんか。	システム開発会社に確認したところ、10月21日に緊急メンテンンスを行い脆弱性に対応したとの回答を得ております。	完了
51	2026/10/22	その他	桑原	案内標識が劣化して読み取れない。	補修について検討します。	処理中
52	2026/10/22	その他	高次	まごころ乗降場の路面表示が消えている。周辺の区画線も消えている。 くかくせんも消えている	区画線については、優先順位を付け順次引き換えを行っています。	処理中
53	2026/10/22	街路灯	学園	街路灯のランプが落ちてきそう。	修理を予定しています。	処理中
54	2026/10/22	その他	けやき台	除草業者の車が歩道に駐車していて危険。	除草業者に対し指導を行いました。	完了
55	2026/10/22	その他	すずかけ台	除草作業の車両が歩道に乗り入れしていて事故を起こしそう。	除草業者に対し指導を行いました。	完了
56	2026/10/23	その他	末	路肩の草が繁茂し道路標識が見えない。	支障となる雑草を除去しました。	完了
57	2026/10/23	その他	末	路肩の樹木の枝で標識が見えない。	支障となる樹木の枝を伐採しました。	完了
58	2026/10/24	街路樹	学園	除草が未実施の箇所がある。	2回目の除草を予定しています。	処理中
59	2026/10/24	その他	ゆりのき台	建設業者が歩道への危険な駐車を行っている。	建設業者に対し指導を行いました。	完了
60	2026/10/24	街路樹	沢谷	街路樹が枯れている。	県道であることから、管理者である兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
61	2026/10/24	その他	下井沢	凍結防止剤が回収されず一袋置かれている。	回収しました。	完了
62	2026/10/24	その他	下井沢	雑草で橋の銘板が見えなくなっている。	除草しました。	完了
63	2026/10/25	その他	ゆりのき台	雑草が伸び車の通過の妨げになっている。	除草しました。	完了
64	2026/10/25	舗装	加茂	舗装の裂け目から泥水がずっと染み出している。	水道管の漏水が原因と思われます、上水道課により修繕されました。舗装のひび割れ箇所については、アスファルト乳剤の充填を行いました。	完了
65	2026/10/25	街路灯	ゆりのき台	街路灯カバーの金具が外れている。（全3箇所）	修理を予定しています。	処理中
66	2026/10/27	その他	ゆりのき台	緑地の枯木が倒れ道路を塞いでいる。	倒木処理を行ないました。	完了
67	2026/10/27	その他	学園	倒木で道路が塞がれている。	倒木処理を行ないました。	完了
68	2026/10/28	街路樹	南が丘	街路樹が大きくなってきている。早めの剪定をお願いします。	現地を確認し対応を検討します。	処理中
69	2026/10/28	その他	けやき台	シェルターの雨樋カバーが朽ちて落下している。	落下したカバーを回収しました。修繕を予定しています。	処理中
70	2026/10/28	その他	福島	歩道の雑草が伸びている。	除草を行いました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/9/1	街路樹	ゆりのき台	街路樹が折れている。	折枝を回収しました。	完了
2	2026/9/1	街路樹	けやき台	街路樹が倒木しそう。現地の確認をお願いします。	伐採しました。	完了
3	2026/9/2	街路樹	テクノパーク	歩道や車道に草木が繁茂し通行しづらい。	除草、伐採を行いました。	完了
4	2026/9/2	その他	あかしあ台	道路に放置物がある。	放置物を回収しました。	完了
5	2026/9/2	その他	すずかけ台	信号機に添架されている交差点名の表示が読めない。	信号機を所管する兵庫県警察(三田警察署)に情報提供しました。	完了
6	2026/9/2	その他	福島	河川敷に放置物がある。	河川管理者である、兵庫県(宝塚土木事務所三田業務所)に情報提供しました。	完了
7	2026/9/2	街路樹	テクノパーク	街路樹で道路標識が見えない。	支障枝の剪定を行いました。	完了
8	2026/9/2	街路樹	けやき台	街路樹で道路標識が見えない。	支障枝を剪定しました。	完了
9	2026/9/2	その他	ゆりのき台	ベンチが破損している。	ベンチを撤去しました。	完了
10	2026/9/2	側溝	けやき台	自宅前側溝の土砂上げをし土嚢袋に詰めたので回収して欲しい。	土砂を回収しました。	完了
11	2026/9/3	その他	あかしあ台	通行の邪魔になる樹木を切って欲しい。	支障木を伐採しました。	完了
12	2026/9/3	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
13	2026/9/3	その他	すずかけ台	道路に放置物がある。	放置物を回収しました。	完了
14	2026/9/3	街路樹	友が丘	街路樹の枝が街路灯を遮っている。	支障枝を剪定しました。	完了
15	2026/9/4	舗装	西山	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
16	2026/9/4	その他	福島	橋の欄干等に落書きがある。	落書きを消去しましたが、同一内容の落書きが多数あり、三田警察署にも相談し対応を検討しています。通報者様にも発見時の状況などお伺いしたいことから、三田市管理課までご連絡をお願いします。(市管理課：563-1111・平日9:00～16:30)	完了
17	2026/9/4	舗装	加茂	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
18	2026/9/5	その他	ゆりのき台	枯木が道路に落ちてきそう。	枯木を除去しました。	完了
19	2026/9/5	側溝	あかしあ台	側溝の隙間から木が生えている。	木の除去を行いました。	完了
20	2026/9/5	その他	三輪	通路の壁に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
21	2026/9/5	その他	武庫が丘	街路灯に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
22	2026/9/5	その他	武庫が丘	街路灯にシールが貼られている。	シールを撤去しました。	完了
23	2026/9/5	その他	武庫が丘	車止にシールが貼られている。	シールを撤去しました。	完了
24	2026/9/5	その他	福島	樹名板に落書きされている。	No.16と同様	完了
25	2026/9/5	その他	加茂	注意喚起看板にシールが貼られている。	シールを撤去しました。	完了
26	2026/9/6	その他	福島	転落防止柵の基礎が壊れている。	補修しました。	完了
27	2026/9/6	側溝	けやき台	グレーチングの隙間が大きく開いていて危険。	民地への進入用の蓋板については市が設置したものではなく対応はできません。	完了
28	2026/9/7	側溝	福島	側溝が詰まっている。	側溝及び路面の清掃を行いました。	完了
29	2026/9/7	街路灯	富士が丘	街路灯の基礎がひび割れている。	補修しました。	完了
30	2026/9/9	舗装	けやき台	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
31	2026/9/9	街路樹	けやき台	No.2と同様	No.2と同様	完了
32	2026/9/9	街路樹	ゆりのき台	街路樹が枯れている。	伐採を予定しています。	処理中
33	2026/9/9	その他	弥生が丘	歩道に雑草が出てきている。	土地所有者に適正管理いただくよう連絡しました。	完了
34	2026/9/10	その他	武庫が丘	歩道に土砂が溜まっていて危険です。	土砂撤去を行いました。流出対策について検討します。	処理中
35	2026/9/10	その他	けやき台	歩道に倒木がある。	倒木を回収しました。	完了
36	2026/9/10	その他	けやき台	けやき台道路上のクレーン車による工事は道路占用許可が取られていますか。	道路占用許可を行っています。	完了
37	2026/9/10	舗装	すずかけ台	歩道に穴が空いている。	補修しました。	完了
38	2026/9/11	その他	すずかけ台	車止めが外れている。	補修しました。	完了
39	2026/9/11	その他	川除	ガードレールに落書きされている。	No.16と同様	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
40	2026/9/12	舗装	ゆりのき台	歩道に段差がある。	補修しました。	完了
41	2026/9/13	その他	武庫が丘	外側線を引いて欲しい。	区画線については、建設課にて年次的な整備を進めています。	処理中
42	2026/9/13	その他	馬渡	歩道に倒木がある。	倒木を回収しました。	完了
43	2026/9/13	その他	中町	水路の両端から雑草が生えている。	除草について検討します。	処理中
44	2026/9/13	側溝	福島	溝蓋が破損している。	溝蓋を撤去しました。	完了
45	2026/9/14	街路樹	あかしあ台	倒れそうな樹木がある。	樹木を伐採しました。	完了
46	2026/9/14	側溝	すずかけ台	歩行者専用道路沿い側溝の修繕を検討して欲しい。	樹木の大木化による根上が原因と考えます。樹木の撤去を含め検討します。	処理中
47	2026/9/15	その他	弥生が丘	駐輪場内に落とし物がある。	落とし主に連絡しました。	完了
48	2026/9/15	その他	武庫が丘	橋脚に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
49	2026/9/15	舗装	弥生が丘	舗装のブロックが浮き上がっている。	補修しました。	完了
50	2026/9/15	舗装	弥生が丘	植栽桝のブロックに段差がある。	補修しました。	完了
51	2026/9/16	街路灯	弥生が丘	樹木で街路灯が遮られ暗い。	剪定や伐採について検討中です。	処理中
52	2026/9/17	舗装	すずかけ台	歩道のタイルにカビが生え、雨の後滑りやすい	対策について検討します。	処理中
53	2026/9/17	その他	富士が丘	雑草で歩道が塞がれている。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
54	2026/9/18	その他	富士が丘	歩道沿いの植栽にハチの巣がある。	ハチの巣を除去しました。	完了
55	2026/9/18	その他	西野上	道路標識が読み取れない。	交通標識を所管する兵庫県警察(三田警察署）に情報提供しました。	完了
56	2026/9/18	その他	東野上	アンダーパスの高さ制限の看板が雑草で見えない。	看板の視認性を確保しました。	完了
57	2026/9/18	その他	東野上	安全柵に落書きされている。	No.16と同様	完了
58	2026/9/18	その他	川除	ガードレールに落書きされている。	No.16と同様	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
59	2026/9/18	その他	川除	ガードレールに落書きされている。	No.16と同様	完了
60	2026/9/18	その他	川除	雑草が歩道の点字ブロックに被さっている。	歩道部の除草を行いました。	完了
61	2026/9/18	その他	福島	車止めに落書きされている。	No16と同様	完了
62	2026/9/18	その他	けやき台	朽ちた看板が放置されている。	看板を回収しました。	完了
63	2026/9/18	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝で歩道が塞がれている。	支障枝の剪定を行いました。	完了
64	2026/9/19	その他	加茂	防護柵が壊されている。	安全対策を行いました。修繕を予定しています。	処理中
65	2026/9/19	舗装	あかしあ台	歩道に段差がある。	補修しました。	完了
66	2026/9/19	その他	東野上	排水樋門に落書きされている。	落書きを消去し、河川管理者である兵庫県宝塚土木事務所(三田業務所）に情報提供しました。 同一内容の落書きが多数あり、三田警察署にも相談し対応を検討しています。通報者様にも発見時の状況などお伺いしたいことから、三田市管理課までご連絡をお願いします。(市管理課：563-1111・平日9:00～16:30)	完了
67	2026/9/19	その他	東野上	No.66と同様	No.66と同様	完了
68	2026/9/19	その他	東野上	転落防止柵に落書きされている。	No.16と同様	完了
69	2026/9/19	その他	東野上	車止めに落書きされている。	No.16と同様	完了
70	2026/9/20	街路樹	福島	街路樹に毛虫が大量発生している。	防虫剤の散布を行いました。	完了
71	2026/9/20	その他	加茂	No.64と同様	No.64と同様	処理中
72	2026/9/20	その他	東野上	No.69と同様	No.16と同様	完了
73	2026/9/20	街路樹	ゆりのき台	木が倒れて道路が塞がっている。	倒木を回収しました。	完了
74	2026/9/21	その他	ゆりのき台	放置自転車がある。	撤去しました。	完了
75	2026/9/21	その他	高次	標識柱に貼り紙されている。	貼り紙を除去しました。	完了
76	2026/9/21	その他	高次	標識柱に貼り紙されている。	貼り紙を除去しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
77	2026/9/21	その他	高次	シェルターの柱に貼り紙されている。	貼り紙を除去しました。	完了
78	2026/9/21	その他	富士が丘	歩道に雑草が出てきている。	2回目の除草を予定しています。	処理中
79	2026/9/22	その他	三輪	ポストコーンが倒されている。	再設置しました。	完了
80	2026/9/23	その他	ゆりのき台	横断歩道手前のダイヤマークが薄くなっている。	所管する兵庫県警察(三田警察署）に情報提供しました。	完了
81	2026/9/23	その他	すずかけ台	歩道に放置物がある。	放置物を回収しました。	完了
82	2026/9/23	その他	天神	案内板の表示が消えている。	補修しました。	完了
83	2026/9/23	その他	天神	壁面に落書きがある。	土地を所管する部署に情報提供しました。	完了
84	2026/9/23	その他	福島	区画線に落書きされている。	No.16と同様	完了
85	2026/9/23	その他	福島	転落防止柵に落書きされている。	No.16と同様	完了
86	2026/9/23	側溝	武庫が丘	道路側溝の片法の壁が壊れている。	補修しました。	完了
87	2026/9/23	その他	川除	ガードレールに落書きされている。	No.16と同様	完了
88	2026/9/23	その他	川除	ガードレールに落書きされている。	No.16と同様	完了
89	2026/9/23	その他	東野上	舗装に落書きれている。	No.16と同様	完了
90	2026/9/24	その他	ゆりのき台	法面から折れた竹が落ちてきそう。	折れた竹を撤去しました。	完了
91	2026/9/24	舗装	けやき台	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
92	2026/9/25	舗装	弥生が丘	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
93	2026/9/27	その他	西相野	民地の枯木が道路に倒れてきそう。	所有者に撤去いただくよう文書通知を送付しました。	経過観察
94	2026/9/28	舗装	けやき台	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
95	2026/9/28	その他	中町	電柱に落書きされている。	市の管理物ではないことから対応できません。	完了
96	2026/9/29	舗装	ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
97	2026/9/30	舗装	すずかけ台	道路が窪んでいて雨の日には車が通過すると、歩道の歩行者等に水がかかる。	しばらくの間経過観察とします。	経過観察

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
98	2026/9/30	舗装	すずかけ台	道路が窪んでいて雨の日には車が通過すると、歩道の歩行者等に水がかかる。また、近くの水道仕切弁から水が出ている。	しばらくの間経過観察とします。	経過観察
99	2026/9/30	側溝	小柿	水路内に草が生え水がたまっている。	側溝の清掃を行いました。	完了
100	2026/9/30	その他	けやき台	樹木が倒れて架線に引っ掛かっている。	電線管理者により倒木処理が完了しています。	完了
101	2026/9/30	その他	弥生が丘	道路沿いの樹木にハチが集まっている。	蜜の出ている根を除去しました。	完了
102	2026/9/30	側溝	小柿	水路の勾配により水が流れない。またガードレールが沈下している。	側溝の清掃を行いました。ガードレールについては調査します。	処理中
103	2026/9/30	その他	すずかけ台	横断歩道手前のダイヤマークが薄くなっている。	所管する兵庫県警察(三田警察署）に情報提供しました。	完了
104	2026/9/30	その他	高次	交通標識に貼り紙されている。	貼り紙を撤去しました。	完了
105	2026/9/30	その他	高次	引込柱に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
106	2026/9/30	その他	駅前町	交差点名の標識が劣化して読み取れない。	県道区域内であることから、兵庫県宝塚土木事務所(三田業務所）に情報提供しました。	完了
107	2026/9/30	その他	駅前町	交差点名の標識が劣化して読み取れない。	県道区域内であることから、兵庫県宝塚土木事務所(三田業務所）に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/8/1	その他	駅前町	壁面にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
2	2026/8/1	その他	小野	樹木の枝で交通標識が見えない。	支障枝を剪定しました。	完了
3	2026/8/1	その他	すずかけ台	信号機に落書きされている。	三田警察署に情報提供しました。	完了
4	2026/8/2	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れ垂れ下がって車に当たる。	折枝を回収しました。	完了
5	2026/8/3	街路樹	けやき台	街路樹の枝で交通標識が見えない。	支障枝の剪定を行いました。	完了
6	2026/8/3	舗装	すずかけ台	歩道に段差がある。	補修しました。	完了
7	2026/8/4	街路樹	すずかけ台	通報システムで撤去依頼した木が、植込内に放置されている。	撤去木の回収ができていませんでした。撤去木を回収しました。	完了
8	2026/8/5	その他	西山	歩道に雑木が生えている。	雑木の伐採を行いました。	完了
9	2026/8/5	その他	高次	街路灯にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
10	2026/8/5	その他	高次	分電盤にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
11	2026/8/5	その他	武庫が丘	車止めが壊れている。	補修しました。	完了
12	2026/8/6	その他	貴志	歩行者道路での除草工事の安全対策(工事看板、パイロンの設置）がされていない。	業者に対し指導を行いました。	完了
13	2026/8/6	その他	貴志	No.12と同様	No.12と同様	完了
14	2026/8/8	舗装	下井沢	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
15	2026/8/9	側溝	あかしあ台	側溝が欠け舗装がこぼれている。	施工業者に指示	完了
16	2026/8/9	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が張り出し、信号確認の邪魔になっている。	支障枝を剪定しました。	完了
17	2026/8/9	その他	あかしあ台	分電盤の上に放置物がある。	放置物を回収しました。	完了
18	2026/8/9	その他	ゆりのき台	車止めポールが外れている。	補修しました。	完了
19	2026/8/9	舗装	弥生が丘	歩道の角のコンクリートが割れている。	補修しました。	完了
20	2026/8/10	その他	ゆりのき台	木が倒れかけ道路にはみ出している。	支障枝を剪定しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
21	2026/8/11	その他	桑原	通路の壁面に落書きがある。	三田市道ではなくJR管理道路であることから、JR西日本お客様センターにお伝えしました。	完了
22	2026/8/11	その他	桑原	No.22と同様	No.22と同様	完了
23	2026/8/11	その他	桑原	通路の壁面に落書きがある。	三田市道ではなくJR管理道路であることから、JR西日本お客様センターにお伝えしました。	完了
24	2026/8/11	その他	福島	除草業者の車が歩道を塞いで駐車している。看板、コーン、誘導員もなく危険。	業者に対し指導を行いました。	完了
25	2026/8/11	その他	福島	フェンスの扉が開けられています。	下水道課施設のフェンス扉であることから、下水道課に情報提供し対応を依頼しました。(施錠済)	完了
26	2026/8/11	その他	学園	街路灯の柱にのシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
27	2026/8/12	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝で歩道の通行に支障がある。	支障枝を剪定しました。	完了
28	2026/8/12	街路樹	学園	街路樹が倒れている。	倒木を除去しました。	完了
29	2026/8/12	その他	弥生が丘	公園の樹木が道路に倒れている。	倒木を除去しました。	完了
30	2026/8/14	街路樹	富士が丘	枯れた街路樹が道路に倒れている。	倒木を除去しました。	完了
31	2026/8/15	街路灯	すずかけ台	バス停の照明が明るくなっても点いてい	修理しました。	完了
32	2026/8/17	街路樹	ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ	街路樹の枝が折れ歩道に落ちている。	折枝を回収しました。	完了
33	2026/8/17	その他	ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ	ポストコーンが外れている。	補修しました。	完了
34	2026/8/17	その他	すずかけ台	バス停の表示柱が動かされている。	表示柱の移動を行いました。	完了
35	2026/8/17	側溝	あかしあ台	側溝の側壁が壊れている。	補修しました。	完了
36	2026/8/17	その他	ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ	樹木が歩道に出てきて通れない。	支障木を伐採しました。	完了
37	2026/8/17	街路樹	福島	街路樹の枝で交通標識が見えない。	支障枝の剪定を行いました。	完了
38	2026/8/17	舗装	ゆりのき台	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
39	2026/8/18	その他	あかしあ台	街路灯の柱に張り紙されている。	張り紙を除去しました。	完了
40	2026/8/21	その他	武庫が丘	車止めに落書きされている。	落書きを消去しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
41	2026/8/21	その他	志手原	道路沿いの木の枝が車に当たるの切って欲しい。	支障となる枝の伐採を行いました。	完了
42	2026/8/22	その他	南が丘	分電盤に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
43	2026/8/22	その他	武庫が丘	街路灯の柱に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
44	2026/8/23	その他	ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ	雑草で歩道が塞がれている。	民地からの張り出しであり、緊急措置として最低限の伐採を行いました。	完了
45	2026/8/23	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
46	2026/8/23	街路樹	狭間が丘	道路標識が木の枝等で覆われ視認しづらい。また横断歩行者を見とおせるよう部分的な剪定除草をお願いしたい。	標識を阻害している枝の剪定及び横断歩道の見通し確保を行いました。	完了
47	2026/8/23	街路樹	すずかけ台	街路樹が立枯している。	枯木を伐採しました。	完了
48	2026/8/24	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が住宅敷地に越境している。	剪定しました。	完了
49	2026/8/25	舗装	三輪	タイル舗装が剥がれている。	補修しました。	完了
50	2026/8/25	街路樹	友が丘	街路樹の枝が敷地内に越境してきている。	剪定しました。	完了
51	2026/8/25	側溝	末	集水桝の蓋が壊れている。	補修しました。	完了
52	2026/8/25	舗装	すずかけ台	舗装が下がり側溝との間に段差ができている。	補修しました。	完了
53	2026/8/25	その他	下相野	シェルターの屋根のテントが垂れ下がっている。	補修しました。	完了
54	2026/8/26	舗装	西相野	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
55	2026/8/26	その他	西相野	事故で安全柵が壊れている。	事故当事者により復旧されました。	完了
56	2026/8/26	側溝	川除	アンダーパスの点検はされているのでしょうか。	ポンプは月1回の点検を行っています。桝内は年1回の清掃を行っています。路肩部の清掃を行いました。	完了
57	2026/8/26	その他	狭間が丘	雑草で歩道が塞がれている。	雑草を除去しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
58	2026/8/27	舗装	すずかけ台	歩道のブロックががたついている。	補修しました。	完了
59	2026/8/28	舗装	沢谷	舗装が割れている。	補修しました。	完了
60	2026/8/28	その他	すずかけ台	車線を分離するポールが倒れている。	ポストコーンを回収しました。	完了
61	2026/8/28	その他	ゆりのき台	緑地から木の枝や蔓が車道に出てきている。	支障枝等を除去しました。	完了
62	2026/8/28	側溝	すずかけ台	舗装と側溝の間にすき間がある。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
63	2026/8/29	側溝	天神	側溝が落葉で詰まっている。	清掃を行いました。	完了
64	2026/8/29	その他	下相野	電気の操作盤に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
65	2026/8/30	その他	けやき台	草が繁茂し見通しが悪い。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
66	2026/8/30	舗装	あかしあ台	舗装に穴が空いている。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/7/1	街路樹	けやき台	除草業者が車を歩道に止めているが、安全対策ができていない。	業者に対し指導を行いました。	完了
2	2026/7/2	その他	すずかけ台	南ウッディタウン駐輪場に自動二輪を止めて通勤通学している人がいる。	通報頂いた内容について指定管理者と情報共有させて頂きました。指定管理者と協力して駐輪場の使用ルールの徹底及び、駐輪場の使用マナーの向上に努めます。	処理中
3	2026/7/3	その他	駅前町	信号機にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
4	2026/7/3	街路樹	弥生が丘	公園の樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
5	2026/7/3	その他	下相野	シェルターの屋根が壊れている。	補修しました。	完了
6	2026/7/4	その他	駅前町	シェルターの柱にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
7	2026/7/4	その他	駅前町	階段の袖壁にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
8	2026/7/4	その他	すずかけ台	車止めが倒されている。	補修しました。	完了
9	2026/7/4	その他	福島	分電盤に落書きがある。	落書きを消去しました。	完了
10	2026/7/4	その他	高次	シェルターの柱にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
11	2026/7/4	街路樹	弥生が丘	雑草が伸びて、道路を塞ぐ、早目の対応をお願いします。	除草を行いました。	完了
12	2026/7/5	その他	福島	アンダーパスの壁に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
13	2026/7/5	その他	福島	アンダーパスの壁に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
14	2026/7/5	その他	福島	アンダーパスの壁に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
15	2026/7/6	舗装	すずかけ台	歩道に段差がある。	補修しました。	完了
16	2026/7/7	その他	加茂	隣地の枝が道路にはみ出し危険。	支障枝を剪定しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
17	2026/7/7	その他	貴志	武庫川ジョギングコースのベンチが草に覆われていて休憩できない。	除草を行いました。	完了
18	2026/7/7	舗装	西山	車道のアスファルトが剥がれ穴が空いている。	補修しました。	完了
19	2026/7/7	舗装	天神	車道のアスファルトが剥がれ穴が空いています。	補修しました。	完了
20	2026/7/7	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
21	2026/7/8	街路樹	あかしあ台	No.20と同様	No.20と同様	完了
22	2026/7/8	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
23	2026/7/8	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
24	2026/7/8	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
25	2026/7/8	街路樹	すずかけ台	No.24と同様	No.24と同様	完了
26	2026/7/8	舗装	天神	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
27	2026/7/8	その他	駅前町	駐輪場入口付近の壁面に落書がある。	落書きを消去しました。	完了
28	2026/7/8	その他	駅前町	信号柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
29	2026/7/8	その他	三輪	標識柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
30	2026/7/8	その他	けやき台	シェルターにステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
31	2026/7/8	その他	けやき台	転落防止柵にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
32	2026/7/8	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
33	2026/7/8	舗装	小野	舗装が割れて穴が空いている。	補修しました。	完了
34	2026/7/9	舗装	弥生が丘	ブロック舗装が盛り上がっている。	補修しました。	完了
35	2026/7/10	その他	ゆりのき台	緑地の樹木の折枝が道路側へ出てきている。	折枝を撤去しました。	完了
36	2026/7/10	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝葉で道路標識が視認できない。	街路樹の剪定を行いました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
37	2026/7/10	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が歩道に出てきて通行時に当たる。	街路樹の剪定を行いました。	完了
38	2026/7/10	その他	駅前町	標識柱にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
39	2026/7/10	その他	駅前町	シェルターにステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
40	2026/7/10	その他	駅前町	標識柱にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
41	2026/7/10	その他	中町	交通標識が樹木で見えない。	樹木の剪定を行いました。	完了
42	2026/7/11	その他	駅前町	ごみ収集日の朝、このところ必ずゴミが散乱している。	ごみ収集を所管するクリーンセンターに情報提供しました。また、県道であることから兵庫県宝塚土木事務所三田業務所にも情報提供しました。	完了
43	2026/7/13	舗装	広沢	道路中央に小さな陥没が発生している。	補修しました。	完了
44	2026/7/14	舗装	富士が丘	街路灯の基礎周りに穴が空いている。	補修しました。	完了
45	2026/7/15	その他	加茂	歩道に大きくなった樹木が覆い被さる様になって来ている 。	三田市道ではなく、隣接地にも三田市の土地はないことから対応できません。通報箇所付近に下水道のポンプ設備が設置されていたことから、下水道課に情報提供しました。	完了
46	2026/7/16	側溝	すずかけ台	水路内に、倒木がある。	補修しました。	完了
47	2026/7/16	その他	西山	ポストコーンが外れている。	補修しました。	完了
48	2026/7/16	その他	三田町	橋の親柱にひび割れがある。	補修しました。	完了
49	2026/7/16	その他	けやき台	マンホール蓋が浮いているように見える。	所管する下水道課に対応を依頼しました。(修繕済み)	完了
50	2026/7/16	その他	中央町	交通標識にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
51	2026/7/17	その他	広野	下水道のポンプ操作盤の扉に落書きされている。	所管する下水道課に対応を依頼しました。(対応済み)	完了
52	2026/7/17	舗装	東山	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
53	2026/7/18	街路樹	ゆりのき台	有害な雑草の除草をお願いします。	除草剤の散布を予定しています。	処理中
54	2026/7/19	舗装	ゆりのき台	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
55	2026/7/19	舗装	ゆりのき台	No.54と同様	No.54と同様	完了
56	2026/7/19	舗装	ゆりのき台	道路が轍状に陥没している。	補修しました。	完了
57	2026/7/19	その他	富士が丘	ポストコーンが壊れている。	補修しました。	完了
58	2026/7/19	その他	南が丘	郵便ポストの支柱根元が腐蝕し穴が空いている。	道路占用物件であることから、占用者である三田郵便局に情報提供し対応を依頼しました。	完了
59	2026/7/19	側溝	志手原	側溝のグレーチングに隙間がある。	補修しました。	完了
60	2026/7/19	街路灯	武庫が丘	照明用の分電盤に落書きがある。	落書きを消去しました。	完了
61	2026/7/19	その他	武庫が丘	交通標識にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
62	2026/7/19	その他	東野上	フェンスの天端に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
63	2026/7/19	その他	東野上	No.62と同様	No.62と同様	完了
64	2026/7/19	その他	東野上	フェンスの天端に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
65	2026/7/19	その他	東野上	橋の高覧に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
66	2026/7/20	その他	福島	ポンプ操作盤にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
67	2026/7/20	その他	福島	No.66と同様	No.66と同様	完了
68	2026/7/20	その他	福島	路上喫煙禁止の看板に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
69	2026/7/20	舗装	相生町	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
70	2026/7/20	その他	ゆりのき台	植栽帯内に放置物がある。	放置物を回収しました。	完了
71	2026/7/20	街路樹	富士が丘	道路標識が街路樹の枝葉で見えにくい。	支障となる枝葉の剪定を行いました。	完了
72	2026/7/21	街路樹	弥生が丘	歩道上に樹木の枝が出てきている。	支障枝を剪定しました。	完了
73	2026/7/21	舗装	池尻	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
74	2026/7/21	側溝	四ツ辻	街渠(グレーチング部）ががたついている。	補修しました。	完了
75	2026/7/21	街路樹	学園	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
76	2026/7/21	その他	学園	バスシェルターの屋根が破損している。	バス事業者に情報提供しました。	完了
77	2026/7/21	その他	学園	植栽帯の中に放置物がある。	現地を確認しましたが、見つけることができませんでした。	完了
78	2026/7/23	舗装	西相野	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
79	2026/7/23	その他	相生町	案内標識の表示が劣化して見えにくい。	修繕について検討中です。	処理中
80	2026/7/23	舗装	学園	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
81	2026/7/23	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝で交通標識が見えない。	支障枝を剪定しました。	完了
82	2026/7/25	舗装	学園	大きな轍がある。	補修しました。	完了
83	2026/7/25	その他	富士が丘	ポストコーンが倒れている。	補修しました。	完了
84	2026/7/25	その他	ゆりのき台	車止めが外れている。	再設置しました。	完了
85	2026/7/26	その他	駅前町	階段にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
86	2026/7/26	舗装	あかしあ台	縁石の目地が無くなっている。	補修しました。	完了
87	2026/7/26	側溝	福島	側溝に水が溜まっている。	当該水路は農業用として使用されており、一定の水位を確保されているものと思われます。	完了
88	2026/7/27	その他	川除	除草業者の車の駐車について、歩行者自転車の通行の安全への配慮をお願いします。	請負業者に対し、作業時の車両周辺における安全対策を徹底するよう周知しました。	完了
89	2026/7/27	その他	ゆりのき台	除草業者の車の駐車について、普段車が入らない所なので、より安全への配慮をお願いします。	請負業者に対し、作業時の車両周辺における安全対策を徹底するよう周知しました。	完了
90	2026/7/27	その他	けやき台	街路灯にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
91	2026/7/27	その他	すずかけ台	標識柱にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
92	2026/7/28	その他	加茂	水路橋に落書きがある。	国道の区域内と思われることから、国道の管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
93	2026/7/28	その他	すずかけ台	駐輪場内に自動二輪を止めている。125ccバイクも数台見かける。	No.2と同様	処理中
94	2026/7/29	その他	小野	倒木で道路が通れない。	倒木の処理を行いました。	完了
95	2026/7/29	その他	つつじが丘	法面が荒らされ側溝に土砂が流れ込んでいる。	側溝内の土砂撤去を行いました。法面については学校敷地であることから、教育委員会に情報提供しました。	完了
96	2026/7/29	街路樹	けやき台	街路樹の枝が伸び歩道を通るのに支障がある。	支障枝を剪定しました。	完了
97	2026/7/29	その他	ゆりのき台	バス停の名称が前のネーミングライツ名になっている。	バス停の管理者にお伝えし、旧ネーミングライツ名称を消去していただきました。	完了
98	2026/7/29	その他	ゆりのき台	バス停の名称が前のネーミングライツ名になっている。	バス停の管理者にお伝えし、旧ネーミングライツ名称を消去していただきました。	完了
99	2026/7/29	側溝	南が丘	水路内に雑木が生えている。	雑木を除去しました。	完了
100	2026/7/30	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が伸び道路標識が見えにくい。	支障枝の剪定を行いました。	完了
101	2026/7/31	その他	西山	雑草が自転車道へ出ている。	除草しました。	完了
102	2026/7/31	その他	西山	雑草伸びている。	除草しました。	完了
103	2026/7/31	その他	西山	雑草が自転車道へ出ている。	除草しました。	完了
104	2026/7/31	街路樹	天神	街路樹の枝が伸び道路標識が見えない。	支障枝を剪定しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/6/2	舗装	弥生が丘	歩道の舗装が盛上がっている。	擦り付けによる修繕を行いました。	完了
2	2026/6/3	その他	三輪	道路に竹が落ちている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
3	2026/6/3	街路樹	武庫が丘	街路樹が歩道に倒れている。	倒木を除去しました。	完了
4	2026/6/3	街路樹	けやき台	街路樹の添木が倒れている。	回収しました。	完了
5	2026/6/3	その他	学園	樹木が道を覆うように垂れ下がっており、通行の際に車に当たる。	通行の支障となるものを除却しました。	完了
6	2026/6/4	街路灯	あかしあ台	分電盤に巻かれた白いクッション材が劣化し外れている。	補修しました。	完了
7	2026/6/4	その他	あかしあ台	センチュリー大橋（上部構造）の錆とりを希望します。	市内の橋梁については、5年サイクルで点検を行い、修繕計画を策定し計画的な修繕を進めています。センチュリー大橋については構造上の支障は生じていませんが、錆については認識しており、今後の修繕計画に反映します。(建設課)	処理中
8	2026/6/4	その他	末	歩道に枝が垂れ下がってる。	道路上にはみ出した枝の除去を行いました。	完了
9	2026/6/5	舗装	つつじが丘	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
10	2026/6/5	その他	上井沢	街路灯の下にガラスが散らばっている。	ガラス片を回収しました。	完了
11	2026/6/6	街路灯	あかしあ台	分電盤の中から大きい音がしている。	異音は確認できませんでした。経過観察とします。	経過観察
12	2026/6/7	舗装	弥生が丘	歩道にき裂が入っている。	補修しました。	完了
13	2026/6/8	その他	あかしあ台	車止めポールが外れている。	補修しました。	完了
14	2026/6/8	街路樹	ゆりのき台	県道の街路樹の枝が折れている。	県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。(県道管理者(宝塚土木事務所三田業務所）に直接ご連絡いただければ早急な対応につながるものと考えます。)	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
15	2026/6/9	街路樹	けやき台	街路樹の枝が伸び歩道通行時に当たる。	低い枝の剪定を行いました。	完了
16	2026/6/9	その他	下内神	道路に竹が倒れてきている。	竹の撤去を行いました。	完了
17	2026/6/9	街路樹	ゆりのき台	街路樹の足元に別の樹木が生えている。	足元の樹木を伐採しました。	完了
18	2026/6/9	街路樹	すずかけ台	街路樹が2本枯れている。	伐採しました。	完了
19	2026/6/10	街路樹	あかしあ台	街路樹の枯木が倒れている。	倒木を回収しました。	完了
20	2026/6/10	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が伸び歩道通行時に当たる。	枝の剪定を行いました。	完了
21	2026/6/11	舗装	三輪	点字ブロックが複数個所浮き上がっている。	補修しました。	完了
22	2026/6/12	その他	学園	自転車が放置されている。	撤去しました。	完了
23	2026/6/13	その他	駅前町	柱にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
24	2026/6/14	その他	友が丘	緑地の木が道路側への伸びてきている。	道路上にはみ出した枝の除去を行いました。	完了
25	2026/6/14	その他	大原	緑地の木がの伸び過ぎて車に当たる。	樹木の剪定を行いました。	完了
26	2026/6/14	側溝	相生町	歩道のコンクリートが欠けている。	県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
27	2026/6/14	その他	けやき台	民地から歩道に出ている草を刈って欲しい。	除草しました。	完了
28	2026/6/14	その他	けやき台	区画線が消えている。	区画線については、建設課にて年次的な整備を進めています。	処理中
29	2026/6/14	側溝	下井沢	側溝のへりが欠けている。	補修しました。	完了
30	2026/6/15	側溝	あかしあ台	橋の柱に落書きされている。	落書を消去しました。	完了
31	2026/6/15	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
32	2026/6/15	その他	けやき台	タバコの吸い殻やケースが捨てられ散乱している。	一旦清掃を行いました。ポイ捨てに関して担当課に注意喚起看板の設置などの検討を依頼しました。	完了
33	2026/6/15	街路樹	あかしあ台	街路樹に誤った札が付けられている。	樹木名の札を回収しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
34	2026/6/15	その他	学園	側溝から泥水が溢れでていた。落ち葉が堆積している。	側溝の清掃を行いました。	完了
35	2026/6/16	舗装	あかしあ台	歩道のブロックが浮いている。	補修しました。	完了
36	2026/6/17	側溝	ゆりのき台	歩道と車道を分ける縁石が傾いている。	危険性は少ないことから経過観察とします。	経過観察
37	2026/6/18	街路灯	福島	街路灯が消えかかっている。	修理しました。	完了
38	2026/6/18	その他	すずかけ台	車止めが無くなっている。	補修しました。	完了
39	2026/6/19	舗装	すずかけ台	歩道のブロックが欠けている。	補修しました。	完了
40	2026/6/19	その他	南が丘	階段の袖壁がひび割れしている。	三田市道ではないことから対応はできません。	完了
41	2026/6/19	街路樹	富士が丘	街路樹の根元が空洞になっている。	撤去を予定しています。	処理中
42	2026/6/22	街路樹	友が丘	街路樹の枝が伸び信号が見えない。	伸びた枝の剪定を行いました。	完了
43	2026/6/23	その他	ゆりのき台	区画線の復旧を望みます。	区画線については、建設課にて年次的な整備を進めています。	処理中
44	2026/6/23	街路樹	ゆりのき台	道路に出る際、低木植栽で車が見えづらい。	見通しの確保のため、低木植栽の一部撤去について検討します。	処理中
45	2026/6/23	その他	ゆりのき台	道路上に落下物が散乱している。(工具箱)	現地を確認しましたが、回収されていました。	完了
46	2026/6/23	その他	ゆりのき台	折枝が路上に落ちている。	折枝を回収しました。	完了
47	2026/6/23	街路樹	けやき台	ヤマモモの実が道路に落ちていて不衛生、実が落ちる前に剪定して欲しい。	一旦清掃を行いました。剪定時期については検討させていただきます。	完了
48	2026/6/23	街路樹	ゆりのき台	道路に植栽の枝がはみ出てきている。	はみ出ている枝の剪定を行いました。	完了
49	2026/6/24	その他	三田町	放置自転車がある。	警告札を貼り付けたところ無くなりました。	完了
50	2026/6/24	その他	すずかけ台	個人宅の植栽が歩道に出てきていて危険。	支障となる枝を剪定するとともに、所有者に適正管理をお願いしました。	完了
51	2026/6/25	側溝	弥生が丘	橋の継ぎ目から雨水がしたたり落ちている。	橋梁の排水桝の清掃を行いました。経過観察とします。	経過観察

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
52	2026/6/25	その他	藍本	落石の危険がある。	三田市道ではないことから対応はできません。	完了
53	2026/6/26	側溝	あかしあ台	側溝の桝が詰まっている。	グレーチングの目詰まりによるものでした。清掃を行いました。	完了
54	2026/6/26	街路樹	あかしあ台	バス停近くのとげのある雑草の除草をお願いします。	除草を行いました。	完了
55	2026/6/28	その他	小野	市道を笹や つるが道路を覆って、通行の妨げになっている。	障害となっている笹やつるを除去しました。	完了
56	2026/6/28	街路樹	弥生が丘	街路樹の枝が伸び、雨が降ると重みで歩行者の顔に当たる。また防犯カメラが枝で隠れている。	支障となる枝を剪定しました。	完了
57	2026/6/29	その他	下相野	シェルターの屋根が破損している。	補修しました。	完了
58	2026/6/29	舗装	武庫が丘	縁石が割れている。縁石沿いのコンクリートも剥がれている。	補修しました。	完了
59	2026/6/29	街路樹	弥生が丘	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
60	2026/6/30	側溝	天神	グレーチングがずれていて危険。	グレーチングの固定を行いました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/5/4	舗装	下相野	舗装に穴が空いている	補修しました。	完了
2	2026/5/4	街路樹	弥生が丘	折れた枝が路面に落ちている。	折枝の回収を行いました。	完了
3	2026/5/4	街路樹	弥生が丘	隣接する公園樹木の枝が引っかかっていて落ちてきそう。	撤去を予定しています。	処理中
4	2026/5/5	街路樹	武庫が丘	街路樹の枝が車道にはみ出している。	枝の剪定を行いました。	完了
5	2026/5/5	その他	西山	ポストコーンが壊れている。	補修しました。	完了
6	2026/5/5	その他	あかしあ台	バス停の屋根が壊れている。	施設の管理者に対策を行うよう依頼しました。	処理中
7	2026/5/5	その他	駅前町	シェルターにステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
8	2026/5/5	舗装	十倉	市道に穴が開いている。	補修しました。	完了
9	2026/5/6	舗装	天神	舗装に穴が空いている	補修しました。	完了
10	2026/5/6	街路樹	学園	街路樹の折れ枝が引っかかっている。	折枝の回収を行いました。	完了
11	2026/5/6	その他	ゆりのき台	手すりにステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
12	2026/5/6	その他	けやき台	シェルターにステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
13	2026/5/6	その他	けやき台	通路の壁にステッカーが貼られている。	ステッカーを除去しました。	完了
14	2026/5/7	舗装	けやき台	舗装に穴が空いている	補修しました。	完了
15	2026/5/7	舗装	ゆりのき台	縁石が盛り上がっている。	補修しました。	完了
16	2026/5/8	街路樹	ゆりのき台	折れた枝が引っかかっていて落下しそう。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
17	2026/5/8	舗装	三輪	舗装タイルと点字タイルがはがれかけている	補修しました。	完了
18	2026/5/9	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている	折枝の回収を行いました。	完了
19	2026/5/10	その他	すずかけ台	フェンスの網が破られている。	補修しました。	完了
20	2026/5/10	舗装	すずかけ台	歩道に段差ができている。	補修しました。	完了
21	2026/5/10	舗装	すずかけ台	歩道に段差ができている。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
22	2026/5/11	側溝	弥生が丘	側溝枡の土砂上げをしました。土のう袋の回収をお願いします	土嚢を回収しました。	完了
23	2026/5/12	街路樹	友が丘	街路樹で信号機が見えなくなっています。	信号機への見通しの確保を行いました。	完了
24	2026/5/12	その他	弥生が丘	凍結防止剤が回収されていない。	回収しました。	完了
25	2026/5/14	舗装	三輪	舗装に穴が空いている。	写真がアップ過ぎて周辺の位置関係がわからないことや。不具合箇所以外の箇所から通報されたと思われ、座標値は道路外となっており、不具合箇所の特定ができませんでした。	未処理
26	2026/5/15	その他	駅前町	JR三田駅南口から神戸電鉄三田駅を結ぶ連絡階段から水漏れをしている。	ＪＲの排水設備の不具合によるものでした。ＪＲが対応しました。	完了
27	2026/5/16	側溝	弥生が丘	側溝蓋が片側浮き上がっており危ない。	補修しました。	完了
28	2026/5/17	街路樹	すずかけ台	街路樹が電線に接触している。	電線管理者に情報提供しました。	完了
29	2026/5/17	その他	すずかけ台	道路横の樹木が、電線と接触している。	電線管理者に情報提供しました。	完了
30	2026/5/17	舗装	すずかけ台	歩道上のマンホール付近に段差がある。	補修しました。	完了
31	2026/5/17	舗装	すずかけ台	歩道に根上りによる段差がある。	補修しました。	完了
32	2026/5/17	舗装	すずかけ台	歩道上のマンホール付近に段差がある。	補修しました。	完了
33	2026/5/17	舗装	すずかけ台	歩道に根上りによる段差がある。	補修しました。	完了
34	2026/5/17	舗装	すずかけ台	歩道に根上りによる段差がある。	補修しました。	完了
35	2026/5/18	側溝	下相野	側溝蓋が壊れている。	地元管理の農業用水路であり市では対応できません。	完了
36	2026/5/18	その他	駅前町	No.26の関連情報	No.26の関連情報	完了
37	2026/5/18	その他	駅前町	No.26の関連情報	No.26の関連情報	完了
38	2026/5/21	側溝	ゆりのき台	側溝のスクリーンを無くして欲しい。	スクリーンを撤去しました。	完了
39	2026/5/21	街路樹	あかしあ台	樹木の枝が歩道にでてきている。	はみ出ている枝の剪定を行いました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
40	2026/5/21	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れ引っかかっている。	折れ枝を回収しました。	完了
41	2026/5/21	その他	あかしあ台	石製の車止めが割れている。	破損部を取り除き修理しました。	完了
42	2026/5/21	側溝	あかしあ台	側溝内の枝と雑草を撤去して欲しい。	清掃と枝の回収を行いました。	完了
43	2026/5/21	その他	あかしあ台	車止めが2本無くなっている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
44	2026/5/23	その他	すずかけ台	歩道脇にキツネと思われる死骸がある。	死骸を回収しました。	完了
45	2026/5/24	その他	けやき台	見守りカメラのステッカーが外れ落ちている。	現地を確認しましたがステッカーを発見できませんでした。	完了
46	2026/5/25	その他	けやき台	シェルターの天井パネルが浮いてきている。	修繕を予定しています。	処理中
47	2026/5/25	舗装	けやき台	歩道のタイルが浮いている。	補修しました。	完了
48	2026/5/26	その他	相生町	中央分離帯の車止めが倒れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
49	2026/5/27	舗装	三輪	路面が汚れている。	清掃を行いました。	完了
50	2026/5/28	街路灯	弥生が丘	街路灯が消えている。	修理しました。	完了
51	2026/5/29	舗装	弥生が丘	横断歩道部の路面が破損している。	補修しました。	完了
52	2026/5/29	街路灯	駅前町	街路灯が点滅している。	修理しました。	完了
53	2026/5/30	舗装	志手原	晴天が続いているのに歩道がみずびたしになっている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年4月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/4/2	舗装	屋敷町	マンホール際の舗装に穴があいている。	補修しました。	完了
2	2026/4/3	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れ引っかかっている。	折枝を回収しました。	完了
3	2026/4/3	舗装	学園	アスファルト舗装が凹んでいる。	占用事業者による埋設工事の影響でした。占用事業者に補修を命じました。(完了済み)	完了
4	2026/4/3	その他	すずかけ台	看板のようなものが落ちている。	交通安全に関するものでした。復旧しました。	完了
5	2026/4/4	その他	すずかけ台	ポストコーンが破損している。	修理しました。	完了
6	2026/4/4	その他	富士が丘	凍結防止剤が放置されている。	回収しました。	完了
7	2026/4/5	舗装	福島	新三田駅バスロータリーの舗装が下がってきている。	修繕を予定しています。	処理中
8	2026/4/5	舗装	福島	新三田駅のバスロータリーに轍ができている。(No.7と同様)	修繕を予定しています。	処理中
9	2026/4/5	街路灯	武庫が丘	街路灯が消えている。	修理しました。	処理中
10	2026/4/8	その他	けやき台	商業施設のショッピングカートが路上に放置されている。	現地確認しましたが、カートはありませんでした。	完了
11	2026/4/8	その他	下相野	シェルターの屋根が剥がれかけている。	補修しました。	完了
12	2026/4/8	その他	あかしあ台	道路工事の業者が違法駐車している。何度も通報しているが改善されない。	ご連絡いただく都度、施工業者に指導を行っておりますが、再度厳しく指導いたしました。	完了
13	2026/4/9	側溝	弥生が丘	住宅工事の現場から側溝に残コンを流している。	施工業者を特定し側溝の清掃を行わせました。	完了
14	2026/4/12	舗装	弥生が丘	住宅工事の現場から重機を搬出する際に泥を持ち出して広範囲に舗装を汚損させている。	再度、施工業者に指導を行いました。	完了
15	2026/4/13	舗装	ゆりのき台	歩道の平板ブロックががたついている。	補修しました。	完了
16	2026/4/13	街路樹	つつじが丘	折枝が道路に落ちてきそう。	折枝を撤去しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年4月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
17	2026/4/14	その他	下相野	シェルターに破れがある。ひどくなる前に対応して欲しい。	補修しました。	完了
18	2026/4/16	街路樹	上内神	街路樹の枝が折れ引っかかっている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
19	2026/4/18	側溝	けやき台	道路側溝の掃除を行い、土砂を土嚢袋に入	回収しました。	完了
20	2026/4/19	舗装	すずかけ台	電線共同溝のマンホール蓋ががたついている。	補修しました。	完了
21	2026/4/20	その他	三輪	ポストコーンが倒れている。	補修しました。	完了
22	2026/4/20	舗装	ゆりのき台	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
23	2026/4/20	街路灯	富士が丘	街路灯の基礎コンクリートにひびが入っている。	補修しました。	完了
24	2026/4/20	その他	テクノパーク	竹が枯れて道路側に倒れてきている。	竹の伐採を行いました。	完了
25	2026/4/20	舗装	下相野	舗装に段差があり、雨の日に水がたまる。	補修しました。	完了
26	2026/4/22	その他	けやき台	シェルターの柱にシールが貼られている。	シールの除去を行いました。	完了
27	2026/4/23	側溝	南が丘	道路側溝が溢れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
28	2026/4/23	街路樹	武庫が丘	街路樹の枝が張り出し通行の妨げになっている。	張り出し枝を剪定しました。	完了
29	2026/4/23	その他	けやき台	白線が消えていて運転しづらい。	区画線については、優先順位を付け順次引き換えを行っています。	処理中
30	2026/4/23	その他	けやき台	カーブがきつく見通しが悪いので、カーブミラーを設置して欲しい。	２車線道路であり、車線を守っていただくことで安全な走行が可能と考えますのでカーブミラーの設置は行いません。	完了
31	2026/4/24	舗装	広野	ＪＲ広野駅前の舗装が剥がれかけている。	ＪＲ敷地であることからＪＲに情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年4月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
32	2026/4/24	街路樹	弥生が丘	木の幹が枯れて倒木の恐れがある。	伐採を行いました。	完了
33	2026/4/25	街路樹	つつじが丘	住宅回りの街路樹が伸びて、電線を覆っている。	電線に関連しない枝については、必要に応じて植栽管理業務にて対応します。電線を覆っているものについては、電線管理者に情報提供しました。	完了
34	2026/4/26	街路樹	友が丘	街路樹の枝が伸び信号が見えない。	剪定を行いました。	完了
35	2026/4/27	側溝	池尻	県道本線の車が跳ね上げた水が側道に飛び散っている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
36	2026/4/27	その他	狭間が丘	交通標識にシールが貼られている。	シールの除去を行いました。	完了
37	2026/4/28	街路樹	あかしあ台	街路樹が張り出してきている。	張り出した枝の剪定を行いました。	完了
38	2026/4/28	その他	あかしあ台	バスシェルターに雨どいのようなものが設置され歩道を歩く際に水がかかる。	施設の管理者に対策を行うよう依頼しました。	処理中

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/3/1	街路樹	あかしあ台	県道の街路樹の枝が折れている。	兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供し対応をお願いしました。	完了
2	2026/3/1	舗装	ゆりのき台	道路がかなり凹んでいる。	補修しました。	完了
3	2026/3/2	その他	駅前町	シェルターの柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
4	2026/3/2	その他	駅前町	通路の壁にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
5	2026/3/2	その他	中央町	交通標識にシールが貼られている。	交通標識の管理者である三田警察署に情報提供しました。	完了
6	2026/3/2	その他	中央町	街路灯の分電盤にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
7	2026/3/2	その他	中央町	街路灯の柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
8	2026/3/2	その他	中央町	交通標識にシールが貼られている。	交通標識の管理者である三田警察署に情報提供しました。	完了
9	2026/3/3	側溝	ゆりのき台	側溝のスクリーンを撤去して欲しい。	スクリーンを撤去しました。	完了
10	2026/3/4	その他	駅前町	シェルターの柱等にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
11	2026/3/5	舗装	弥生が丘	舗装が盛り上がり割れている。	補修しました。	完了
12	2026/3/8	その他	富士が丘	反射板がずれているように見える。	補修しました。	完了
13	2026/3/8	側溝	相生町	水路に蓋が掛かっていない。	市道ではなく設置の予定はありません。	完了
14	2026/3/10	側溝	あかしあ台	側溝の中に木が生えていたり、雑草が繁茂している。	側溝の清掃を行いました。	完了
15	2026/3/12	街路樹	富士が丘	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
16	2026/3/12	街路樹	富士が丘	No.15と同様	No.15と同様	完了
17	2026/3/14	その他	駅前町	フェンスにシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
18	2026/3/14	その他	駅前町	交通標識、街路灯にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
19	2026/3/14	その他	駅前町	シエルター支柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
20	2026/3/14	その他	駅前町	案内サイン看板にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
21	2026/3/14	その他	すずかけ台	歩道上にアンカーが設置されている。	シールを除去しました。	完了
22	2026/3/14	街路樹	大原	街路樹の枝が折れて垂れ下がり、自転車・歩行者の通行に支障がある。	折枝の撤去を行いました。	完了
23	2026/3/14	その他	すずかけ台	交通標識にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
24	2026/3/15	その他	学園	工期が終わっているが工事看板が放置されたままになっている。	水道工事の看板であることから、上水道課に情報提供し対応を依頼しました。	完了
25	2026/3/18	その他	下相野	歩道の屋根が複数個所破れている。	補修しました。	完了
26	2026/3/18	その他	下相野	相野駅の駅舎入り口前に設置されている車止めの損傷が激しい。	ＪＲ敷地内であることからＪＲに対応をお願いしました。	完了
27	2026/3/20	街路樹	あかしあ台	工事用資材が植栽帯の上に置かれている。	工事業者に指導を行いました。ご迷惑をおかけしました。	完了
28	2026/3/22	その他	大川瀬	木が茂っていて交通標識が見えない。	市所有地の樹木によるものであったことから市で対応しました。	完了
29	2026/3/22	その他	上相野	道路法面上に枯れ木が複数あり、強風で倒木も予想されるため点検してください。	危険が予想される枯木について対応しました。	完了
30	2026/3/23	舗装	あかしあ台	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
31	2026/3/23	街路灯	天神	街灯が無く暗い。街灯を設置して欲しい。	ご要望の道路は三田市道ではないことから、当課では対応できません。防犯灯所管課である危機管理課に情報提供しました。	完了
32	2026/3/24	舗装	天神	舗装に穴が空いている。	補修しました。	完了
33	2026/3/25	側溝	弥生が丘	歩道の排水が詰まっている。	補修しました。	完了
34	2026/3/28	側溝	学園	側溝が破損している	補修しました。	完了
35	2026/3/28	その他	学園	フェンスに有刺鉄線が設置されていて危険。	有刺鉄線を撤去しカラー番線に交換しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
36	2026/3/28	その他	あかしあ台	道路工事で歩道に車が駐車されており、歩行者と自転車の安全対策に不備がある。	工事業者に指導を行いました。	完了
37	2026/3/28	その他	あかしあ台	No.36と同様（写真）	No.36と同様	完了
38	2026/3/29	街路樹	弥生が丘	樹木が枯れかけていて倒れないか心配。	現地を確認しました。現状では倒木の恐れはないものと考えます。経過観察とします。	経過観察
39	2026/3/30	その他	あかしあ台	No.36と同様（改善されていない。）	No.36と同様	完了
40	2026/3/30	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている	折枝を回収しました。	完了
41	2026/3/31	街路樹	東野上	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
42	2026/3/31	街路灯	武庫が丘	街路灯が消えている。	修理しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/2/1	舗装	武庫が丘	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
2	2026/2/1	舗装	武庫が丘	歩道が陥没しています。	補修しました。	完了
3	2026/2/1	舗装	武庫が丘	歩道が陥没しています。	補修しました。	完了
4	2026/2/1	街路樹	大原	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
5	2026/2/1	側溝	四ツ辻	側溝の蓋が壊れている。	補修しました。	完了
6	2026/2/2	舗装	狭間が丘	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
7	2026/2/3	その他	川除	工事関係車両が自転車歩行者専用道路に止められている。安全対策が十分でない。	橋梁の修繕工事の関係車両でした。工事に必要最低限の車両とするとともに、カラーコーン等による安全対策に努めるよう指導を行いました。	完了
8	2026/2/4	街路樹	弥生が丘	街路樹が隣接の家屋の庭に覆いかぶさっている。防犯灯も遮っている。	次年度に対応の予定です。	処理中
9	2026/2/4	その他	中央町	街路灯の柱に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
10	2026/2/5	舗装	友が丘	歩道に根上りがある。	補修しました。	完了
11	2026/2/5	舗装	相生町	道路が凹み亀裂が入っている。	亀裂部の補修を行いました。舗装の凹みについては経過観察とします。	経過観察
12	2026/2/11	街路灯	すずかけ台	街路灯の柱に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
13	2026/2/12	側溝	けやき台	街路樹の根が側溝を持ち上げ、側溝の水が流れない。	修繕しました。	完了
14	2026/2/12	その他	駅前町	標識柱に落書きシールが貼られている。	交通標識の管理者である三田警察署に情報提供しました。	完了
15	2026/2/13	その他	沢谷	隣接の民地から木が歩道上に出てきている。枝を切る、融雪剤を撒くなどお願いしたい。	枝の除去を行い、歩道上の建築限界2.5ｍの確保を行いました。凍結防止剤については、歩道への散布は行っておりません。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
16	2026/2/13	その他	ゆりのき台	緑地の樹木が折れていて道路に出てこないか心配。	折枝の除去を行いました。	完了
17	2026/2/13	舗装	駅前町	歩道橋の路面に雨の日の翌日水が湧いている。	集水桝の清掃を行いました。経過観察とします。	経過観察
18	2026/2/13	その他	けやき台	箱のようなものが壊れている。	回収しました。	完了
19	2026/2/14	街路樹	あかしあ台	街路樹の根元が朽ちて倒れそう。	枯木の伐採を行いました。	完了
20	2026/2/14	舗装	あかしあ台	タイル舗装が破損している。	補修しました。	完了
21	2026/2/14	その他	けやき台	掲示物にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
22	2026/2/14	その他	南が丘	通学路であるが自動車と歩行者の境界が無く危険です。	片側歩道の道路となており、歩道の新設は困難です。歩道外側の安全対策としてポストコーンの設置を行いました。	完了
23	2026/2/14	側溝	けやき台	No.13の修繕についてのお礼。	お礼のご連絡ありがとうございます。	完了
24	2026/2/14	舗装	武庫が丘	歩道のブロックが盛り上がっている。	補修しました。	完了
25	2026/2/14	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
26	2026/2/18	舗装	富士が丘	歩道のアスファルトが盛上っている。	補修しました。	完了
27	2026/2/20	側溝	四ツ辻	No.5と同様	No.5と同様	完了
28	2026/2/20	その他	屋敷町	ミラーの曇り、角度のズレなど役目を果たしていない古いカーブミラーがある。撤去しても良いのでは。	民地から市道へ進入するためのミラーであり、道路区域外に設置されています。市所管のものではないと思われます。	完了
29	2026/2/20	側溝	四ツ辻	No.5と同様	No.5と同様	完了
30	2026/2/20	その他	小野	市道法面に蜂の巣がある。	市道区域外と思われることから対応できません。	完了
31	2026/2/21	その他	けやき台	街路灯の柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
32	2026/2/21	その他	狭間が丘	擁壁に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
33	2026/2/21	街路樹	武庫が丘	交通事故により折られたた街路樹について。原因者による復旧がされると思いますが、街路樹の再生まで市も適切に指導に努めてください。	原因者がによる復旧が完了しました。	完了
34	2026/2/23	街路樹	あかしあ台	街路樹が歩道に倒れこんでいる。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供し対応をお願いしました。	完了
35	2026/2/23	舗装	富士が丘	歩道舗装にすき間がある。埋めて欲しい。	補修しました。	完了
36	2026/2/23	舗装	富士が丘	歩道舗装が欠けている。	補修しました。	完了
37	2026/2/23	その他	けやき台	信号機のLEDが欠けている。公安委員会への連絡をお願いします。	信号機を所管する兵庫県警察(三田警察署)に情報提供しました。	完了
38	2026/2/23	その他	けやき台	No.37と同内容	No.37と同内容	完了
39	2026/2/24	舗装	ゆりのき台	歩道に穴が空いている。	補修しました。	完了
40	2026/2/24	街路灯	中央町	街路灯の柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
41	2026/2/24	その他	武庫が丘	市標識柱にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
42	2026/2/25	側溝	弥生が丘	歩道の排水が詰まっている。	補修しました。	完了
43	2026/2/25	街路樹	弥生が丘	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
44	2026/2/26	その他	弥生が丘	飛び出し坊やが倒れている。	復旧を行いましたが、「飛び出し坊や」は道路施設ではなく、地域やPTAが作製設置されているものと考えます。通学路に関連する教育委員会に情報提供しました。	完了
45	2026/2/27	その他	駅前町	防火水槽の標識にシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了
46	2026/2/27	その他	駅前町	街路灯分電盤に落書きやシールが貼られている。	シールを除去しました。	完了

道路不具合通報システム　道路通報状況（令和8年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
47	2026/2/27	舗装	駅前町	歩道橋のタイルから水が湧いている。	出水箇所付近の集水桝の清掃を行いました。当面の間経過観察とします。	経過観察

道路不具合通報システム　通報状況（令和8年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/1/3	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
2	2026/1/3	その他	けやき台	信号機の赤色部のLEDがかけているように見える。	No.6と同様	完了
3	2026/1/4	舗装	けやき台	街路樹の根上で舗装が盛り上がっている。	補修しました。	完了
4	2026/1/4	側溝	けやき台	側溝内に木が生えている。	木の除去及び清掃を行いました。	完了
5	2026/1/4	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
6	2026/1/4	その他	けやき台	No.2で通報したが復旧していた。通報を取り消します。	了解しました。今後ともよろしくお願いします。	完了
7	2026/1/5	その他	富士が丘	横断防止柵に車が衝突し破損している。	当事者により復旧が完了しました。	完了
8	2026/1/10	街路樹	ゆりのき台	支柱のベルトが街路樹に食い込んでいる。	支柱及びベルトを撤去しました。	完了
9	2026/1/10	側溝	けやき台	街路樹の根が側溝を持ち上げ、側溝の水が流れない。	修繕しました。	完了
10	2026/1/10	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
11	2026/1/10	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
12	2026/1/10	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
13	2026/1/11	その他	ゆりのき台	反射鏡の向きがずれている。	反射鏡を撤去しました。	完了
14	2026/1/11	その他	ゆりのき台	反射鏡が壊れている。	反射鏡を撤去しました。	完了
15	2026/1/11	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
16	2026/1/11	舗装	弥生が丘	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
17	2026/1/11	その他	溝口	工事の規制柵が倒れている。	県道工事であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
18	2026/1/12	その他	けやき台	柵が錆て劣化している。	橋梁点検の結果も踏まえ、補修について検討します。	処理中

道路不具合通報システム　通報状況（令和8年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
19	2026/1/12	その他	けやき台	分電盤に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
20	2026/1/12	舗装	弥生が丘	階段のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
21	2026/1/15	その他	神戸市	道路で小動物が死んでいる。	神戸市道であったため、神戸市道路公園110番にお伝えしました。(直接のご連絡をお願いします。)	完了
22	2026/1/15	街路灯	三田町	街路灯が午前9時前まで点灯している。	明るさを感知し点灯、消灯しています。機器の点検をしましたが故障は見られませんでした。	完了
23	2026/1/16	舗装	学園	舗装のひび割れが大きくなっている。	アスファルト乳剤による補修を行いました。	完了
24	2026/1/17	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
25	2026/1/17	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
26	2026/1/17	側溝	武庫が丘	側溝に土砂が溜まり蓋が浮いている。	土砂の撤去を行いました。	完了
27	2026/1/18	その他	学園	ベンチの座板が浮いている。	補修しました。	完了
28	2026/1/18	街路樹	学園	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
29	2026/1/18	街路樹	学園	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
30	2026/1/18	その他	学園	外側線が消えている。舗装がえぐれている箇所もある。	区画線については、建設課にて年次的な整備を進めています。整備必要箇所のリストに追加しました。	処理中
31	2026/1/18	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
32	2026/1/18	その他	ゆりのき台	「カメラ作動中」のシールが剥がれている。	修理しました。	完了
33	2026/1/19	その他	けやき台	商業施設からの出庫の際の右折禁止は必要ないと思う。車線分離標は設置しないでよいと思う。	車線分離標のあるなしにかかわらず、商業施設設置の際に、交通安全等の観点から右折出庫について禁止しているものです。ご協力をお願いします。	完了
34	2026/1/20	その他	川除	民家の木が道路上にはみ出してきている。	土地所有者に対し樹木の適正管理についてお願いしました。	経過観察
35	2026/1/21	その他	中町	工事の安全対策ができていない。	占用工事事業者に安全対策の徹底について指導しました。	完了

道路不具合通報システム　通報状況（令和8年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
36	2026/1/24	街路樹	あかしあ台	街路樹が折れている。	折れた街路樹を撤去しました。	完了
37	2026/1/24	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
38	2026/1/24	その他	けやき台	分電盤に落書きされている。	落書きを消去しました。	完了
39	2026/1/24	舗装	けやき台	平板ブロック及び縁石ががたついている。	補修しました。	完了
40	2026/1/24	その他	すずかけ台	横断歩道の横に個人の駐車場が作ってある。	道路に構造上の不備はありませんが、歩道や横断歩道を通行していることについて三田警察署に情報提供しました	完了
41	2026/1/27	その他	富士が丘	歩道に貼り付けてある自転車注意の表示シールが捲れている。	補修しました。	完了
42	2026/1/28	街路樹	弥生が丘	街路樹が折れている。	折枝を回収しました。	完了
43	2026/1/28	舗装	富士が丘	歩道のタイルが剥がれている。	補修しました。	完了
44	2026/1/29	その他	富士が丘	階段に亀裂が入っている。下水人孔が動いたことが原因と思われ階段の崩落の恐れがあるのでは。	下水道課にてマンホールや管路の点検を行いましたが異常はありませんでした。階段表面の亀裂について補修を行いました。	完了
45	2026/1/30	その他	あかしあ台	橋に落書きがある。	作者であると思われる西田氏の銘板と推定されることから、このままとします。	完了
46	2026/1/30	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
47	2026/1/30	その他	あかしあ台	橋に落書きがある。	落書きを消去しました。	完了
48	2026/1/30	その他	あかしあ台	橋の欄干に錆びたジョイントのようなものが付いている。	不要な添架物を除去しました。	完了
49	2026/1/31	舗装	沢谷	舗装が陥没している。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム　通報状況（令和７年12月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/12/2	その他	南が丘	路肩に草が生え、歩行者や自転車の通通行の邪魔になっている。	路肩の除草を行いました。	完了
2	2025/12/2	その他	大原	自転車歩行者専用道路での作業の安全対策がされていない。繰り返し通報しているが改善されていない。	県による河川管理工事によるものです。兵庫県宝塚土木事務所にお伝えするとともに、厳しく指導いただくようお願いしました。	完了
3	2025/12/3	舗装	狭間が丘	橋のタイル舗装に塗られている滑り止めが剥げてきている。	橋梁修繕の時期も踏まえ対策について検討します。	処理中
4	2025/12/6	側溝	富士が丘	側溝蓋が外れている。	県道であることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供し、対応をお願いしました。	完了
5	2025/12/7	街路樹	あかしあ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
6	2025/12/7	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
7	2025/12/7	街路樹	すずかけ台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
8	2025/12/12	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
9	2025/12/13	舗装	長坂	路肩が崩れており隙間があいている。側溝も割れている。	側溝内に農業用水路のコンクリート製堰板が置かれており、これにより側溝が割れ、路肩に隙間が空いているように見えたものです。構造物に破損等はありませんでした。	完了
10	2025/12/13	その他	溝口	相野川の修景ダムの空気が抜けている。	河川管理者である宝塚土木事務所(三田業務所)に情報提供しました。	完了
11	2025/12/13	その他	テクノパーク	交通標識が曲がっている。	交通標識の管理者である兵庫県警察(三田警察署)に情報提供しました。	完了
12	2025/12/16	舗装	すずかけ台	歩道に段差がある。	補修しました。	完了
13	2025/12/18	側溝	けやき台	側溝の桝に土砂や枯葉が溜まっている。	清掃しました。	完了
14	2025/12/19	舗装	あかしあ台	歩道のブロックが盛り上がっている。	補修しました。	完了

道路不具合通報システム　通報状況（令和７年12月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
15	2025/12/20	街路灯	すずかけ台	街路灯が一列、晴天時朝9時に点灯している。	修理しました。	完了
16	2025/12/20	その他	三輪	歩道縁石とポストコーンが壊れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
17	2025/12/21	舗装	ゆりのき台	舗装が剥がれている。	補修しました。	完了
18	2025/12/21	その他	武庫が丘	車止めが朽ちている。ｸﾘｰﾝﾃﾞｰの際には通行が必要なので可動式のもので修理して欲しい。	補修しました。	完了
19	2025/12/25	街路灯	駅前町	街路灯が消えている。	修理しました。	完了
20	2025/12/25	側溝	けやき台	街路樹の根が側溝を持ち上げ、側溝の水が流れない。	修繕しました。	完了
21	2025/12/28	街路灯	学園	街路灯が朝9時を過ぎても点灯している。	修理しました。	完了
22	2025/12/28	街路樹	学園	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
23	2025/12/28	街路灯	すずかけ台	街路灯一列が昼間に点灯している。	修理しました。	完了
24	2025/12/29	街路樹	けやき台	街路樹が倒れている。	倒木を撤去しました。	完了
25	2025/12/29	街路樹	けやき台	No.24と同様	No.24と同様	完了
26	2025/12/29	側溝	けやき台	側溝内に木が生えている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
27	2025/12/30	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
28	2025/12/30	街路樹	けやき台	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
29	2025/12/31	舗装	けやき台	道路に穴があいている。	補修しました。	完了
30	2025/12/31	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れている。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了

道路不具合通報システム　通報状況（令和７年11月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/11/2	舗装	対中町	道路に穴が空いている。	補修しました。	完了
2	2025/11/2	街路樹	富士が丘	交通標識が手前の街路樹で見えづらい。「止まれ」の路面標示も剥げて認識しにくくい。	標識視認を阻害している街路樹の枝を撤去しました。止まれの路面標示については、公安委員会の所管であることから、三田警察署に情報提供しました。	完了
3	2025/11/5	その他	テクノパーク	歩道の雑草が伸びている。植栽帯で車が見えづらいためカーブミラーを設置して欲しい。	県道であることから、県道管理者である宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
4	2025/11/6	街路灯	けやき台	街路灯が消えている。	特殊な照明であり、交換機器も生産されておらず、補修不可能な状況であることから、型式を変更し次年度から順次修繕を行います。	処理中
5	2025/11/7	街路灯	学園	街路灯が点灯していない。	修理しました。	完了
6	2025/11/7	舗装	四ツ辻	道路に陥没がある。	補修しました。	完了
7	2025/11/8	その他	天神	地下道に落書きがある。	落書きの消去を行いました。	完了
8	2025/11/8	その他	天神	橋台のところに、何か置かれている。	通報を受け現地確認したところ生活用品等が置かれていましたが、後日確認したところ撤去されていました。	完了
9	2025/11/9	街路樹	ゆりのき台	街路樹の根本に別の樹種が自生している。	自生していた樹木を撤去しました。	完了
10	2025/11/12	街路灯	ゆりのき台	街路灯が雑草で覆われ灯りが遮られている。	雑草を除去しました。	完了
11	2025/11/15	舗装	ゆりのき台	平板ブロックが数枚浮いている。	補修しました。	完了
12	2025/11/17	その他	弥生が丘	歩道橋の手すりのボルトが外れている。	補修しました。	完了
13	2025/11/17	街路樹	つつじが丘	民家の庭先まで街路樹の枝がはみ出ている。	冬季剪定を行いました。	完了
14	2025/11/19	街路灯	三輪	街路灯が点灯していない。	修理しました。	完了

道路不具合通報システム　通報状況（令和７年11月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
15	2025/11/20	その他	武庫が丘	車止めが倒されている。	補修しました。	完了
16	2025/11/21	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が伸び、家の敷地に越境している。	越境枝を撤去しました。	完了
17	2025/11/21	街路灯	あかしあ台	17:20に点灯するよう設定されているが、もう少し早くできないか。	タイマーの調整を行いました。	完了
18	2025/11/22	舗装	ゆりのき台	大きな轍が出来ている。	補修しました。	処理中
19	2025/11/24	街路樹	沢谷	街路樹の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
20	2025/11/24	舗装	けやき台	道路に亀裂が入っている。	補修しました。	完了
21	2025/11/25	その他	相生町	路肩の草が伸びている。また落葉が堆積している。	落葉の清掃を行いました。路肩の草については今後検討します。	処理中
22	2025/11/28	舗装	ゆりのき台	マンホール周りの舗装が傷んでいる。	補修しました。	完了
23	2025/11/29	その他	大原	道路を塞いで除草作業をしている。	県による河川管理工事によるものでした。兵庫県宝塚土木事務所にお伝えするとともに、三田市道でもあることから、安全対策の徹底について業者に指導を行いました。	完了
24	2025/11/29	その他	大原	No.23と同内容	No.23と同内容	完了
25	2025/11/29	その他	貴志	看板が劣化して読み取れない。	補修しました。	完了
26	2025/11/29	その他	中町	武庫川の可動堰の空気が抜けている。	修理について検討中です。	処理中