公園不具合通報システム　通報状況（令和８年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/9/2	その他：放置自転車	駒ケ谷運動公園	自転車が放置されている	指定管理者に対応を依頼しました。	処理中
2	2026/9/5	ベンチ・遊具	芳ノ塚公園	雑木がベンチの上に張り出してきている。	支障となる雑木を伐採しました。	完了
3	2026/9/5	樹木	ゆりのき台公園	ツル植物が生えていて樹木を圧迫している。	ツル植物を撤去しました。	完了
4	2026/9/5	樹木	弥生が丘2丁目児童公園	公園の木が大きくなり電線に掛かっている。伐採を希望します。	伐採も含め対応を検討します。	処理中
5	2026/9/7	樹木	学園西公園	枯木が倒れそう。	枯木を伐採しました。	完了
6	2026/9/7	樹木	ゆりのき台公園	樹木が枯れている。	枯木を伐採しました。	完了
7	2026/9/7	ベンチ・遊具	ミカンの花公園	ベンチに穴が空いている。	補修しました。	完了
8	2026/9/9	その他：キノコ	なみきみち公園	白いキノコがたくさん生えている。	キノコを撤去しました。	完了
9	2026/9/10	その他：除草	クリの木公園	遊具まわりの除草をして欲しい。	地域による管理となっており、除草予定となっています。	処理中
10	2026/9/10	手洗い場、トイレ	横山駅前公園	トイレが汚れている。	定期清掃にて対応しました。	完了
11	2026/9/11	照明灯	はじかみ池公園	照明灯が雑草で覆われている.	雑草を除去しました。	完了
12	2026/9/14	その他：キノコ	ゆりのき台公園	キノコが群生している。	キノコを撤去しました。	完了
13	2026/9/14	その他：キノコ	なみきみち公園	No.8と同様（キノコが生えている。）	No.8と同様（再度キノコを撤去しました。）	完了
14	2026/9/16	樹木	弥生が丘2丁目児童公園	折れそうな枯枝がある。	枯枝を撤去しました。	完了
15	2026/9/19	照明灯	深田公園	街路灯が消えている。	修理を予定しています。	処理中
16	2026/9/19	ベンチ・遊具	弥生が丘4丁目児童公園	すべり台の着地箇所の高さが基準に合っていない。	修繕について検討します。	処理中
17	2026/9/20	その他：時計	中央公園	時計が合っていない。	指定管理者に対応を依頼しました。	処理中
18	2026/9/21	その他：キノコ	なみきみち公園	キノコが出続けている。小さな子供も利用するため注意喚起をして欲しい。	注意喚起を予定しています。	処理中
19	2026/9/23	側溝	深田公園	側溝の桝が落ち葉で塞がれている。	桝付近の清掃を行いました。	完了
20	2026/9/24	樹木	けやき台公園	樹木が折れて歩道にはみ出している。	折枝等の除去を行いました。	完了
21	2026/9/25	手洗い場、トイレ	小寺公園	トイレの扉が壊されている。	修理を予定しています。	処理中

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
22	2026/9/27	手洗い場、トイレ	横山駅前公園	トイレが汚れている。	清掃しました。	完了
23	2026/9/28	樹木	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
24	2026/9/28	樹木	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
25	2026/9/30	樹木	ゆりのき台公園	樹木が枯れている。また周辺の樹木にも枯枝等がある。	枯木を伐採しました。	完了
26	2026/9/30	樹木	ゆりのき台公園	No.26と同様	枯木を伐採しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年８月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/8/1	ベンチ・遊具	ゆりのき台下内神公園	ベンチが破損している。	補修しました。	完了
2	2026/8/4	樹木	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
3	2026/8/4	樹木	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
4	2026/8/4	ベンチ・遊具	あかしあ台公園	ベンチが破損している。	補修しました。	完了
5	2026/8/4	樹木	あかしあ台公園	切株のところに穴が空いている。	補修しました。	完了
6	2026/8/4	樹木	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
7	2026/8/5	その他	あかしあ台公園	公園内に杭が立てられているが工事等でないなら撤去して欲しい。	木杭を撤去しました。	完了
8	2026/8/6	その他：安全施設	えのき児童公園	車止めが壊されている。	応急の安全対策を行いました。修繕を予定しています。	処理中
9	2026/8/6	手洗い場、トイレ	えのき児童公園	止水栓ボックスの蓋が壊されている。	補修しました。	完了
10	2026/8/8	その他：安全施設	ドングリの山公園	疑木の柵が壊れている。	ロープ等にて応急対策を行いました。修理について検討します。	処理中
11	2026/8/8	手洗い場、トイレ	横山駅前公園	トイレが汚れている。	清掃しました。	完了
12	2026/8/11	その他:除草	桜のこみち公園	除草作業をしているが、看板、コーン、誘導員なしで危険である。	業者に対し指導を行いました。	完了
13	2026/8/12	樹木	ボダイジュの丘公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
14	2026/8/18	樹木	弥生が丘緑2-3号線	樹木の枝が敷地に入り込んできている。また、高くなりすぎている。	伐採を検討しています。	処理中
15	2026/8/18	樹木	弥生が丘緑2-3号線	No.14と同様	No.14と同様	処理中
16	2026/8/20	樹木	コブシの花公園	樹木の枝が折れぶら下がっている。	折枝を回収しました。	完了
17	2026/8/25	樹木	サクラの園公園	樹木の枝で時計が見えにくい。	支障枝を剪定しました。	完了
18	2026/8/25	樹木	あかしあ台公園	樹木が立枯している。	枯木を伐採しました。	完了
19	2026/8/27	照明灯	富士が丘緑1号線	街路灯が消えている。管理業者に連絡したが修理されていない。	修理を予定しています。	処理中
20	2026/8/29	樹木	南公園	樹木の枯枝が歩道に落ちてきそうになっている。	枯枝を回収しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/7/2	植栽	さくらの園公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
2	2026/7/2	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
3	2026/7/3	植栽	中央公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。	処理中
4	2026/7/3	植栽	ゆりのき台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
5	2026/7/5	その他	深田公園	隣接する池の雑草が公園に伸びて来ている。	池の堤防については、水利権者の管理となります。水利権者に情報提供します。	完了
6	2026/7/5	その他	深田公園	人博周辺の管理者がわからないので、こちらに書き込みます。 近年、剪定や除草が行われていません。	市管理区域外と思われます。	完了
7	2026/7/5	その他	深田公園	歩道の斜面が除草されないまま残っている。	順次除草作業を行っています。	処理中
8	2026/7/7	ベンチ・遊具	深田公園	滑り台の着地部分の高さが基準を満たしていない。	修繕工事を予定しています。	処理中
9	2026/7/8	その他	アスナロの丘公園	鉄の杭のようなものが飛び出ている	補修しました。	完了
10	2026/7/8	植栽	アンズの花公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
11	2026/7/11	植栽	ギンナンの丘公園	樹木の枝葉で徐行の注意喚起表示板が見えづらい。	支障枝を除去しました。	完了
12	2026/7/11	植栽	ゆりのき台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
13	2026/7/12	ベンチ・遊具	学園6丁目児童公園	ベンチの座板が欠落している。	補修しました。	完了
14	2026/7/12	植栽	はじかみ池公園	照明灯が雑草で覆い尽くされている.	雑草を除去しました。	完了
15	2026/7/12	植栽	車池公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
16	2026/7/12	その他：フェンス	深田公園	フェンスが少し押せばぐらつく、安全性に問題はないのでしょうか。	フェンス基礎部の修繕を行いました。	完了
17	2026/7/12	植栽	深田公園	除草、剪定作業で一部未処理の箇所が見受けられます。	順次除草作業を行っています。	処理中
18	2026/7/12	ベンチ・遊具	なみきみち公園	東屋に設置されている木の椅子が壊れている。	補修を予定しています。	処理中
19	2026/7/15	植栽	ゆりのき台公園	No.12と同様	No.12と同様	完了
20	2026/7/15	植栽	ゆりのき台公園	樹木の枝が折れている。	枯木であったことから伐採しました。	完了
21	2026/7/16	その他：フェンス	富士が丘6丁目児童公園	外周柵の支柱の根本が錆て柵がグラグラになっている。	補修しました。	完了
22	2026/7/18	植栽	平谷川緑地	緑地の樹木が園路側に倒れかけている。	枯木を撤去しました。	完了
23	2026/7/20	園路・広場	ゆりのき台公園	広場に穴が空いている。	穴埋めを行いました。	完了
24	2026/7/20	園路・広場	ゆりのき台公園	歩道と側溝の間に隙間ができ雑草が生える、草を引いておいたので隙間を埋めて欲しい。	隙間をモルタルにて補修しました。	完了
25	2026/7/27	植栽	アンズの花公園	除草業者の車の駐車について夏休みでもあり注意して欲しい。	請負業者に対し、作業時の車両周辺における安全対策を徹底するよう周知しました。	完了
26	2026/7/29	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/6/1	ベンチ・遊具	なみきみち公園	遊具などに落書きがある。また、手洗い場にずっと水が溜まっている	落書きを消去しました。手洗い場は構造上水が溜まる状況です。	完了
2	2026/6/2	樹木	城山公園	樹木が倒れかけている。	指定管理者に対応を依頼しました。	処理中
3	2026/6/3	樹木	古城公園	竹が倒れてきている。	通路上にはみ出ている竹を除去しました。	完了
4	2026/6/3	樹木	あかしあ台公園	樹木が根元から折れています	折枝を撤去しました。	完了
5	2026/6/3	樹木	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を撤去しました。	完了
6	2026/6/3	樹木	あかしあ台公園	N0.5と同様	N0.5と同様	完了
7	2026/6/3	ベンチ・遊具	ゆりのき台公園	すべり台周辺の雨水排水がなされていない。	地中排水管の設置を行いました。経過観察とします。	経過観察
8	2026/6/4	樹木	あかしあ台公園	樹木が幹から折れています	折枝を撤去しました。	完了
9	2026/6/4	樹木	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を撤去しました。	完了
10	2026/6/6	ベンチ・遊具	ギンナンの丘公園	砂場の砂が少なくなり、雨が降ると水溜まりができる。。水が無くなるとカチカチで、砂遊びが出来ない。	排水管の清掃を行いました。	完了
11	2026/6/6	樹木	すずかけ台公園	街路樹の枝が折れている.	折枝を撤去しました。	完了
12	2026/6/6	樹木	すずかけ台公園	街路樹の枝が折れている.	折枝を撤去しました。	完了
13	2026/6/7	その他：安全施設	あかしあ台(市道)	車止めが外れている。	補修しました。	完了
14	2026/6/8	手洗い場、トイレ	あかしあ台公園	トイレのガラスが壊れている。	応急の安全対策を行いました。修理を予定しています。	処理中
15	2026/6/8	その他：マナー	サクラの園公園	自転車歩行者専用道路に車が駐車している。	6月9日に現地を確認しましたが、駐車車両はありませんでした。近隣の商業施設管理事務所にも情報提供を行うとともに、南ウッディタウン派出所にもご協力を要請しました。	完了
16	2026/6/8	その他：落書	なみきみち公園	落書きがある。低木に虫がついている。	落書きを消去しました。低木は剪定されており虫は確認できませんでした。	完了
17	2026/6/11	ベンチ・遊具	はじかみ池公園	ベンチの座板が壊れている。	修理しました。	完了
18	2026/6/11	その他	学園西公園	階段通路がバリカーで通行止めにされている。理由の表示もなく、特に危険なものや作業は見当たらない。何もなければ撤去して欲しい。	カラーコーンやバーの撤去を行いました。	完了
19	2026/6/12	樹木	ギンナンの丘公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
20	2026/6/12	樹木	ギンナンの丘公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
21	2026/6/12	樹木	ギンナンの丘公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
22	2026/6/16	樹木	友が丘いちょう公園	樹木からの折枝が目立つ、木が弱っているようなので調査して欲しい。	先枯箇所の伐採を行いました。	完了
23	2026/6/16	その他	はじかみ池公園公園	石積みの石が外れている。	補修しました。	完了
24	2026/6/16	樹木	ゆりのき台下内神公園	樹木の枝が道路上に出てきている。	支障枝の剪定を行いました。	完了
25	2026/6/17	手洗い場、トイレ	平谷川緑地	トイレの水を流す操作で大量に漏水している。	修理しました。	完了
26	2026/6/17	樹木	車池公園	樹木が枯れている。	撤去しました。	完了
27	2026/6/18	樹木	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
28	2026/6/18	樹木	すずかけ台公園	樹木の枝が枯れている。	折枝を回収しました。	完了
29	2026/6/18	樹木	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
30	2026/6/21	照明灯	富士が丘3丁目児童公園	照明が晴天時の9時に点灯している。	修理しました。	完了
31	2026/6/21	樹木	富士が丘3丁目児童公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
32	2026/6/21	樹木	狭間が丘緑地	緑地の樹木が枯れている。	隣接する道路に影響はないことから経過観察とします。	経過観察
33	2026/6/23	樹木	香下(ガラス工芸館)	駐車場沿いの雑草が繁り駐車やトランク開閉の邪魔になっている。	ご要望内容をガラス工芸館にお伝えしました。	完了
34	2026/6/23	樹木	ゆりのき台公園	樹木が枯れている。	枯木の伐採を行いました。	完了
35	2026/6/23	その他	平谷川緑地	池の余水吐きが傷んでいる。	県管理河川区域内と思われることから、兵庫県宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
36	2026/6/25	照明灯	駒ケ谷運動公園	地中埋込型照明器具のカバーがはずれて水没している。	指定管理者に対応を依頼しました。(応急の安全対策を行いました。修理について検討しています。)	処理中
37	2026/6/26	樹木	平谷川緑地	緑地の樹木が折れている。	折れた樹木を撤去しました。	完了
38	2026/6/26	樹木	平谷川緑地	No.37と同様	No.37と同様	完了
39	2026/6/29	樹木	ゆりのき台公園	公園内に倒木がある。	倒木を処理しました。	完了
40	2026/6/29	その他：看板	南公園	看板に落書きされている。	占用物件であることから、占用者(兵庫県阪神北県民局）に対応を依頼しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/5/1	ベンチ・遊具	深田公園	すべり台の着地部の最後のパーツを短くして、現在より高い位置に着地させるしかないと思います。 設計ミス、或いは遊具の選択ミスでしょう。	着地部について再度の補修を行いました。	完了
2	2026/5/4	樹木	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
3	2026/5/4	ベンチ・遊具	深田公園	明日は、こどもの日ですが、すべり台着地部の水溜まりは残念です。	着地部について再度の補修を行いました。	完了
4	2026/5/4	舗装	下井沢ふれあい公園	公園沿いの道路に水が溜まっている。	県管理河川の堤防であることから、宝塚土木事務所三田業務所に情報提供しました。	完了
5	2026/5/5	樹木	小屋ケ谷公園	樹木の枝が折れ落ちてきそう。	折枝を回収しました。	完了
6	2026/5/6	樹木	学園西公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
7	2026/5/6	その他：看板	学園西公園	文字が劣化して内容がわからない看板がある。	看板を撤去しました。新たな看板の設置を予定しています。	処理中
8	2026/5/6	その他：看板	学園西公園	No.7と同様	No.7と同様	処理中
9	2026/5/6	樹木	市道(上内神馬渡線)	木が道路にはみ出してきている。	はみ出した枝の除去を行いました。	完了
10	2026/5/6	樹木	学園緑地	緑地から樹木が倒れ込んできている。	撤去しました。	完了
11	2026/5/7	樹木	駒ケ谷運動公園	園路沿いの木の枝が折れて落ちそう。	指定管理者に対応を依頼しました。（高所作業となり、早急な対応ができないことから、落下すると思われる地点に立ち入り規制をかけ経過観察とします。）	経過観察
12	2026/5/9	樹木	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
13	2026/5/9	樹木	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
14	2026/5/10	樹木	駒ケ谷運動公園	ウォーキングコース上に出ている枝を除いてい欲しい。	指定管理者に対応を依頼しました。(対応済み)	完了
15	2026/5/10	樹木	ゆりのき台公園	樹木が倒れている	倒木の除去を行いました。	完了
16	2026/5/10	手洗い場、トイレ	すずかけ台公園	トイレの蛇口付近に黒カビが発生している。	修繕を予定しています。	処理中
17	2026/5/11	樹木	アンズの花公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
18	2026/5/14	手洗い場、トイレ	横山駅前公園	女性トイレが汚れています。	清掃を行いました。	完了
19	2026/5/15	舗装	ゆりのき台公園	縁石が壊れている。	補修しました。	完了
20	2026/5/15	その他：ハチ	ゆりのき台公園	樹木にスズメバチが集まっている	忌避剤を樹木に塗布しました。	完了
21	2026/5/16	樹木	アンズの花公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
22	2026/5/17	園路	すずかけ台公園	コンクリート舗装部分と土の部分が混在し段差が著しい。	補修について検討します。	処理中
23	2026/5/1	樹木	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
24	2026/5/17	樹木	平谷川緑地	No.23と同様	No.23と同様	完了
25	2026/5/19	樹木	ボダイジュの丘公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
26	2026/5/19	樹木	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
27	2026/5/19	樹木	平谷川緑地	No.26と同様	No.26と同様	完了
28	2026/5/22	樹木	ゆりのき台公園	ツル植物が生えていて樹木を圧迫している。ツル植物があることで鬱蒼として暗く感じる。	ツル植物を撤去しました。	完了
29	2026/5/23	その他: ハチ	ゆりのき台公園	スズメバチが樹液を吸いに来ている。対策をお願いします。	忌避剤を樹木に塗布しました。	完了
30	2026/5/25	樹木	クスの木公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
31	2026/5/26	樹木	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年4月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/4/5	その他：禁止行為	平谷川緑地	禁止エリア内で釣りをしている。注意したが反発してやめない。	禁止張り紙の掲示を行いました。	完了
2	2026/4/7	その他：フェンス	駒ケ谷運動公園	フェンス上部の有刺鉄線が垂れ下がっており危険。	指定管理者に対応を依頼しました。(対応済み)	完了
3	2026/4/13	植栽	つつじが丘北1丁目児童公園	折枝が落ちている。	折枝を撤去しました。	完了
4	2026/4/14	舗装、トイレ	深田公園	タイル舗装が欠けている。トイレの手洗いが水漏れしている。	舗装修繕及び水漏れ修理を行いました。	完了
5	2026/4/14	その他:(時計不具合)	ひまわり児童公園	時計が合っていない。	修理しました。	完了
6	2026/4/17	照明灯	なみきみち公園	照明が切れている。	修理しました。	完了
7	2026/4/20	その他：放置物	ゆりのき台公園	忘れ物が長い間放置されている。	回収しました。	完了
8	2026/4/22	植栽	ゆりのき台公園	樹木の枝が落ちそうになっている。	折枝を回収しました。	完了
9	2026/4/24	その他：放置自転車	クスの木公園	公園内に自転車が放置されている。	警告札の貼り付けを行いました。順次対応を行います。	処理中
10	2026/4/26	樹木	平谷川緑地	樹木の枝が歩道に出ている。	歩道に出ている枝を剪定しました。	完了
11	2026/4/27	ベンチ・遊具	ゆりのき台公園	雨が降ると遊具の周辺に水が溜まり数日使えなくなる。	補修しました。	完了
12	2026/4/27	ベンチ・遊具	深田公園	滑り台着地部の水溜まりにより誰も利用していない。原因は、乗り場が擬木の柵の位置より低い位置にあることが原因ではないか。	着地部について再度の補修を行いました。	完了
13	2026/4/29	ベンチ・遊具	富士が丘一丁目児童公園	遊具の止め金具１箇所が外れている。	補修しました。	完了
14	2026/4/30	手洗い場、トイレ	ゆりのき台下内神公園	水飲み場の排水受けに木の枝が入れられている。	枝の回収を行いました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/3/1	ベンチ・遊具	深田公園	すべり台の着地部について修繕が十分でない。	修繕工事を行いました。	完了
2	2026/3/2	ベンチ・遊具	くろまつ公園	遊具の持ち手が壊れている。	修理しました。	完了
3	2026/3/2	ベンチ・遊具	ゆりのき台公園	ベンチの座板が欠けている。	欠けた座板を取り外しました。ご利用可能です。	完了
4	2026/3/8	ベンチ・遊具	深田公園	No.1と同様。すべり台乗り場付近の白いネットフェンスは何のためのものか。	補修工事を行いました。ネットフェンスは転落防止用のものです。	完了
5	2026/3/8	植栽	武庫が丘緑地	樹木の枝が歩道にはみ出している。	はみ出している枝の剪定を行いました。	完了
6	2026/3/8	手洗い場、トイレ	駒ケ谷運動公園	トイレの照明が点灯していない。	指定管理者に情報提供し対応を依頼しました。(修理しました。)	完了
7	2026/3/10	手洗い場、トイレ	横山駅前公園	水飲み場の排水が詰まっている。	修理しました。	完了
8	2026/3/12	植栽	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
9	2026/3/15	その他：散水栓	ギンナンの丘公園	散水栓ボックスの蓋が無くなっている。	蓋の設置を行いました。	完了
10	2026/3/20	その他：禁止行為	駒ケ谷運動公園	駐車場の警備員が公園内や道路で喫煙している。	指定管理者に情報提供し対応を依頼しました。(警備会社に指導を行いました。)	完了
11	2026/3/20	その他：ハチの巣	弥生が丘 (道路沿い民地)	スズメバチの巣がある。除去して欲しい。	現地を確認しました。個人の宅地内であることから、市では対応できません。	完了
12	2026/3/20	植栽	ゆりのき台公園	樹木の添え木が倒れて放置されている。	添え木を回収しました。	完了
13	2026/3/20	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
14	2026/3/20	植栽	すずかけ台公園	樹木が傾いて隣の木に寄りかかっている。	樹木の伐採を行いました。	完了
15	2026/3/21	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
16	2026/3/21	照明灯	中央公園	街路灯の柱に落書きされている。	指定管理者に情報提供し対応を依頼しました。(落書き消去ずみ)	完了
17	2026/3/22	植栽	はじかみ池公園	大木の根本が朽ちていて危険。	樹木の伐採を行いました。	完了
18	2026/3/27	ベンチ・遊具	深田公園	すべり台の着地部について土の除去を行った際に、周辺に多数の凸凹ができ歩きにくくなった。	着地部について再度の補修を行いました。	完了
19	2026/3/27	ベンチ・遊具	深田公園	No.18と同様　すべり台の着地部に水溜まりができている。	No.18と同様	完了
20	2026/3/29	ベンチ・遊具	上井沢ふじお公園	遊具の床が抜けてしまった。	補修しました。	完了
21	2026/3/29	植栽	あかしあ台公園	枝の途中に腐っているように見えるところが2箇所ある。	枝の撤去を行いました。	完了
22	2026/3/30	植栽	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
23	2026/3/30	植栽	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
24	2026/3/30	植栽	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
25	2026/3/30	植栽	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
26	2026/3/31	その他	ゆりのき台公園	放置バイクがある。	警告札を貼り付けました。順次対応を行います。	処理中

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/2/5	ベンチ・遊具	つつじが丘南3丁目公園	ベンチに穴が空いている。	補修しました。	完了
2	2026/2/6	手洗い場、トイレ	ゆりのき台公園	トイレの扉の鍵がかからない。	修理しました。	完了
3	2026/2/6	その他：排水	ゆりのき台公園	側溝が詰まっている。	土砂の撤去及び構造を変更しました。	完了
4	2026/2/11	その他：迷惑行為	平谷川緑地	カラスに餌をやっている。カラスが集まって来てうるさい。	注意喚起看板を設置しました。	完了
5	2026/2/11	法面	ゆりのき台公園	石積みの石がひとつ外れている。	補修しました。	完了
6	2026/2/11	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
7	2026/2/11	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
8	2026/2/11	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
9	2026/2/11	その他：蜂の巣	中央公園	蜂の巣がある。	指定管理者に対応を依頼しました。(撤去済み)	完了
10	2026/2/11	植栽	クスの木公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
11	2026/2/14	植栽	すずかけ台公園	立枯の樹木があり、他の木に寄りかかっている。	撤去しました。	完了
12	2026/2/14	ベンチ・遊具	ザクロの丘公園	ベンチの座面が破損している。	補修しました。	完了
13	2026/2/14	その他：利用ルール	駒ケ谷運動公園	体育施設で酒類の販売をしている。	指定管理者に問い合わせましたところ、酒類の販売は認めておりませんでしたが、出店者との認識に違いがあったことから販売がなされておりました。酒類の販売については行わないよう指導しました。	完了
14	2026/2/15	その他：釣り	学園西公園	禁止されている釣りをしている。	注意喚起看板を設置しました。	完了
15	2026/2/16	その他：汚物	市道(けやき台)	道路上に汚物がある。	汚物を回収しました。	完了
16	2026/2/20	その他：迷惑行為	平谷川緑地	No.4と同様	No.4と同様	完了
17	2026/2/21	舗装	ゆりのき台公園	縁石が壊れている。	補修しました。	完了
18	2026/2/21	ベンチ・遊具	深田公園	すべり台の着地部が砂場と同じ高さとなっている。足で踏ん張れず尻もちをついてしまう。	修繕工事を行いました。	完了
19	2026/2/21	側溝	深田公園	グレーチングの浮きや陥没がありつまずく。	修繕工事を予定しています。	処理中
20	2026/2/21	その他:散水栓	深田公園	植栽帯の散水栓の水の出が悪い。	冬季は閉栓していることから散水栓は使用できません。	完了
21	2026/2/21	植栽	深田公園	公園内に枯木がある。	枯木を撤去しました。	完了
22	2026/2/22	植栽	深田公園	公園内に枯木がある。	枯木を撤去しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
23	2026/2/23	その他:(時計不具合)	下内神公園	時計の時間が合っていない。	修理しました。	完了
24	2026/2/23	その他:フェンス	駒ケ谷運動公園	フェンス上部に設置してある有刺鉄線が垂れ下がっていて危険。	指定管理者に対応を依頼しました。(処理済み)	完了
25	2026/2/23	ベンチ・遊具	弥生が丘3丁目児童公園	遊具が設置されましたが、まだ使用できないのでしょうか。	工事を担当する建設課に確認しましたところ、3月末に供用開始の予定です。	完了
26	2026/2/23	植栽	ザクロの丘公園	樹木の枝が折れている。	折枝を撤去しました。	完了
27	2026/2/27	その他:(時計不具合)	古城公園	時計が止まっている。	修理しました。	完了
28	2026/2/27	その他:(時計不具合)	下内神公園	No.23と同様	修理しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和８年１月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2026/1/3	植栽	ゆりのき台緑地	樹木が傾き自転車歩行者専用道路の通行に支障がある。	樹木を撤去しました。	完了
2	2026/1/3	植栽	ゆりのき台緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
3	2026/1/3	植栽	アンズの花公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
4	2026/1/10	植栽	平谷川緑地	樹木が幹から折れている。	樹木の伐採及び回収を行いました。	完了
5	2026/1/10	植栽	ザクロの丘公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
6	2026/1/11	植栽	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
7	2026/1/12	植栽	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
8	2026/1/12	植栽	平谷川緑地	樹木が幹から折れている。	折枝を回収しました。	完了
9	2026/1/12	照明灯	平谷川緑地	照明灯が壊されている。	不要と判断し照明灯を撤去しました。	完了
10	2026/1/12	その他(法面)	平谷川緑地	法面に鉄筋が突き出ている。	鉄筋を回収しました。	完了
11	2026/1/17	照明灯	ツバキの花公園	照明灯が壊れている。	修理しました。	完了
12	2026/1/17	植栽	ツバキの花公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
13	2026/1/18	照明灯	学園西公園	時計が止まっている。	修理しました。	完了
14	2026/1/18	植栽	学園緑地	緑地の樹木が倒れ道路側に出ている。	折枝を回収しました。	完了
15	2026/1/18	その他:(時計不具合)	武庫が丘	時計が止まっている。	修理しました。	完了
16	2026/1/19	植栽	ゆりのき台緑地	樹木の枝が折れている。	一部の折枝を回収しました。高い位置の枝については、しばらく経過観察とします。	経過観察
17	2026/1/22	植栽	深田公園	樹木の枝が折れている。(4箇所)	折枝を回収しました。	完了
18	2026/1/23	植栽	あかしあ台公園	樹木が折れて傾いている。	折れた樹木を回収しました。	完了
19	2026/1/24	植栽	駒ケ谷運動公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。(折枝回収済み)	完了
20	2026/1/24	植栽	駒ケ谷運動公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。(折枝回収済み)	完了
21	2026/1/25	植栽	ゆりのき台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
22	2026/1/30	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
23	2026/1/31	植栽	アンズの花公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
24	2026/1/31	植栽	ゆりのき台緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和７年１２月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/12/2	ベンチ・遊具	なみきみち公園	木の椅子が壊れている。	補修しました。	完了
2	2025/12/6	植栽	はじかみ池公園	枯木が隣の木にもたれかかっている。	枯木の撤去を行いました。	完了
3	2025/12/8	その他：不法投棄	学園緑地	不法投棄があるため、啓発看板を設置して欲しい。	環境政策課に対応を依頼しました。（看板設置ずみ）	完了
4	2025/12/19	その他：車両の乗入れ	中央公園	公園内の自転車、バイク等の乗入れ禁止の徹底をしてください。	指定管理者に対策を講じるよう指示しました。	完了
5	2025/12/19	植栽	クスの木公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
6	2025/12/19	その他：放置自転車	クスの木公園	放置自転車がある。	警告札を貼り付けました。(その後なくなりました。)	完了
7	2025/12/19	植栽	クスの木公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
8	2025/12/19	植栽	駒ケ谷運動公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。（折枝回収済み）	完了
9	2025/12/25	その他：不審物(忘物)	横山駅前公園	男子トイレに紙袋が置かれている。	紙袋を回収しました。	完了
10	2025/12/26	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
11	2025/12/26	植栽	クスの木公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
12	2025/12/26	植栽	駒ケ谷運動公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。(折枝回収済み)	完了
13	2025/12/29	植栽	平谷川緑地	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
14	2025/12/29	植栽	駒ケ谷運動公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。(折枝回収済み)	完了
15	2025/12/29	手洗い場、トイレ	駒ケ谷運動公園	男子トイレの電気のスイッチの場所がわかりにくい。	指定管理者に対応を依頼しました。(対応済み)	完了
16	2026/12/29	植栽	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
17	2026/12/29	植栽	あかしあ台公園	樹木の枝が折れている。	折枝を回収しました。	完了
18	2026/12/30	植栽	中央公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。（折枝回収済み）	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和７年11月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/11/11	手洗い場、トイレ	横山駅前公園	トイレの電気が切れている。	修理しました。	完了
2	2025/11/12	植栽	あかしあ台緑地	枯枝が折れ引っかかっている。	折枝の撤去を行いました。	完了
3	2025/11/14	手洗い場、トイレ	横山駅前公園	男子トイレが汚れている。	清掃しました。	完了
4	2025/11/15	その他:施工業者	平谷川緑地	除草作業業者の安全対策ができていない。	施工業者に対し指導を行いました。	完了
5	2025/11/15	その他:施工業者	平谷川緑地	No.4と同内容	No.4と同内容	完了
6	2025/11/16	その他:排水	はじかみ池公園	大雨の翌日から広範囲の水溜まりができている。	排水管の清掃を行い水溜まりを解消しました。	完了
7	2025/11/19	ベンチ、遊具等	天神上の宮公園	円形ベンチが破損している。	修繕しました。	完了
8	2025/11/21	植栽	駒ケ谷運動公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。（折枝回収済み）	完了
9	2025/11/21	植栽	駒ケ谷運動公園	樹木の枝が折れている。	指定管理者に対応を依頼しました。（折枝回収済み）	完了
10	2025/11/21	その他: マナー啓発	平谷川緑地	看板の設置ありがとうございました。	ねぎらいのお言葉ありがとうございます。	完了
11	2025/11/22	手洗い場、トイレ	大川瀬	大川瀬区市民健康広場の手洗い場の蛇口が漏れている。	市管理の公園ではないことから対応できません。	完了
12	2025/11/24	植栽	学園西公園	樹木の枝が折れている。	折枝の撤去を行いました。	完了
13	2025/11/28	植栽	アンズの花公園	樹木の枝が折れている。	折枝の撤去を行いました。	完了
14	2025/11/28	園路	平谷川緑地	園路の舗装が削れている。	修繕しました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和７年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2025/10/9	植栽	学園緑地	枯れた桜の樹が腐っており上部より落下しています。 根元より伐採お願い致します	伐採を行いました。	完了
2	2025/10/11	植栽	すずかけ台公園	折れた大木が枝に引っかかって宙吊りになっており、落下すると危険です	折枝の撤去を行いました。	完了
3	2025/10/11	その他: 落書き	平谷川緑地	分電盤に落書きされています。	落書きを消去しました。	完了
4	2025/10/13	ベンチ、遊具等	三田谷公園	ブランコが破損しています。 割れた部分が危なそうです。	指定管理者に修繕を依頼しました。	完了
5	2025/10/17	ベンチ、遊具等	駒ケ谷運動公園	野球場内野ライト側スタンドの座席が多く欠けています。修繕を希望します。奥の座席1枚は浮いており危険です。	修理について検討しています。	処理中
6	2025/10/17	植栽	駒ケ谷運動公園	街路樹の枝が折れて垂れ下がっている。	折枝の撤去を行いました。	完了
7	2025/10/17	植栽	深田公園	雑草や竹が至る所で繁茂し、ひどい景観になっている。 特にクズが著しく伸びて、サクラやツツジを覆い、枯らしている。 ツツジの植栽の中に、竹が何本も伸びている。 竹・クズを含めて、除草をしてください。	除草等を予定しています。	処理中
8	2025/10/17	植栽	深田公園	No.7と同内容	No.7と同内容	処理中
9	2025/10/17	植栽	深田公園	No.7・8と同内容	No.7・8と同内容	処理中
10	2025/10/19	植栽	平谷川	樹木の枝が折れて歩道に落ちてきそう。	折枝の撤去を行いました。	完了
11	2025/10/19	植栽	平谷川	樹木の枝が折れて歩道に落ちてきそう。	折枝の撤去を行いました。	完了
12	2025/10/19	植栽	平谷川	樹木の枝が折れて歩道に落ちてきそう。	折枝の撤去を行いました。	完了
13	2025/10/19	その他: 階段	平谷川	階段のヘリが破損しています。転倒の危険性あり。	補修しました。	完了
14	2025/10/19	その他:ハチの巣	学園緑地	オオスズメバチが飛び交っています。 根元に穴が有り其処に巣を作っています。	巣はありませんでした。殺虫剤の散布を行いました。	完了
15	2025/10/23	その他: マナー	みかんの花公園	公園の丘の上に埋まっている石を掘り起こして家の方に投げる子供がいる。前も注意喚起の紙を貼ってもらいましたが、最近よく飛んできてます。	地域や学校へ情報提供を行いました。	完了
16	2025/10/24	植栽	はじかみ池公園	樹木の枝が折れています。県道テクノパーク三田線歩道進入部あたり。	折枝の撤去を行いました。	完了
17	2025/10/25	植栽	すずかけ台公園	けやきの枝が折れて、引っかかっています。	折枝の撤去を行いました。	完了
18	2025/10/25	植栽	すずかけ台公園	クヌギの枝が折れて、引っかかっています。	折枝の撤去を行いました。	完了
19	2025/10/25	その他: 地面の穴	すずかけ台公園	地面に穴があるので、埋めてほしい。	折枝の撤去を行いました。	完了
20	2025/10/25	植栽	すずかけ台公園	ユリノキの枝が折れて、引っかかっているように見えます。	折枝の撤去を行いました。	完了

公園不具合通報システム　通報状況（令和７年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
21	2025/10/25	その他: 柵破損	すずかけ台公園	池の柵が流された竹木類で押されて、破損しています。	柵の修理を行いました。	完了
22	2025/10/25	植栽	すずかけ台公園	けやきの枝が折れています。	折枝の撤去を行いました。	完了
23	2025/10/25	植栽	すずかけ台公園	けやきの枝が折れています。	折枝の撤去を行いました。	完了
24	2025/10/25	植栽	すずかけ台公園	けやきの枝が折れています。	折枝の撤去を行いました。	完了
25	2025/10/25	植栽	すずかけ台公園	樹木の枝が折れて、引っかかっています。	折枝の撤去を行いました。	完了
26	2025/10/26	植栽	すずかけ台公園	街路樹の枝が折れています。	折枝の撤去を行いました。	完了
27	2025/10/29	植栽	ヒノキ遊園	公園内の植込み内の２本の立ち枯れ樹木がある。	枯木の撤去を行いました。	完了
28	2025/10/30	手洗い場、トイレ	小寺公園	男子トイレの蛍光灯が切れています。	修理しました。	完了