

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和6年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2024/3/6	舗装	藍本	アスファルトが剥がれ、段差が生じている。	簡易修繕を施し、段差解消いたしました。	完了
2	2024/3/6	舗装	あかしあ台	路面にクラックが発生し、雑草が生えている。	間詰め処理を施しました。	完了
3	2024/3/12	舗装	東本庄	舗装部に轍が生じ水溜まりが発生し、車両が通行すると民有地に水撥ねが起きている。	大規模な補修になることから計画的に補修してまいります。	処理中
4	2024/3/18	舗装	ゆりのき台	舗装に凹みが生じている。	修繕工事を実施する予定です。	処理中
5	2024/3/20	その他	大原	道路上にアライグマの死骸がある。	回収いたしました。	完了
6	2024/3/21	舗装	富士が丘	県道テクノパーク三田線の舗装が傷んでいる。	県道管理者に対応を依頼いたしました。	完了
7	2024/3/22	舗装	ゆりのき台	歩道の舗装面が浮いて不安定になっている。	補修いたしました。	完了
8	2024/3/22	舗装	けやき台	歩道のブロックが浮いてガタガタしている。	補修いたしました。	完了
9	2024/3/23	その他	ゆりのき台	歩道の植栽部に不法投棄と思われる物が放置されている。対応してほしい。	放置されている資材に貼り紙を行い、今後適切に対応してまいります。	処理中
10	2024/3/23	その他	すずかけ台	マンホール周りの舗装に隙間や亀裂が生じている。	補修いたしました。	完了
11	2024/3/24	側溝	ゆりのき台	側溝の隙間から樹木が生えてきている。	撤去いたしました。	完了
12	2024/3/24	側溝	ゆりのき台	側溝の隙間から樹木が生えてきている。	撤去いたしました。	完了
13	2024/3/27	シェルター	下相野	シェルターの屋根が破けている。	補修いたしました。	完了
14	2024/3/30	舗装	すずかけ台	舗装と側溝の間に隙間が出来ている。	補修いたしました。	完了
15	2024/3/30	舗装	すずかけ台	歩道に凹みがある。	補修いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和6年3月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和6年2月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2024/2/4	舗装	ゆりのき台	遊歩道のブロックが取れて段差が生じている。	補修いたしました。	完了
2	2024/2/4	その他	武庫が丘	民有地の植栽により視距が遮られている。	民有地管理者に意見を伝え、協力の依頼をいたしました。	完了
3	2024/2/16	舗装	志手原	アスファルトが剥がれ段差が生じている。	補修いたしました。	完了
4	2024/2/18	根上り	つつじが丘	根上りで段差が生じている。	補修いたしました。	完了
5	2024/2/19	街路灯	ゆりのき台	日没まで時間があるのに早めに点灯している。	タイマーを17:00に修正しました。尚、17:00になっても周りが明るい場合は点灯いたしません。	完了
6	2024/2/19	街路灯	学園	街路灯が消えている。また、点滅している。	補修いたしました。	完了
7	2024/2/20	舗装	あかしあ台	マンホール周りの舗装が損傷し危険。	担当課である下水道課に対応を依頼し、補修済。	完了
8	2024/2/20	—	—	テスト利用	受信しております。	完了
9	2024/2/21	側溝等詰まり	駅前町	ペDESTリアンデッキの排水口が詰まっている。	詰まりを解消いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和6年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2024/1/5	舗装	けやき台	根上りが発生し、段差が生じており、危険。	管理者である公園みどり課に対応を依頼し、対策を講じました。	完了
2	2024/1/5	その他	中町	私有地の木が大きくなり、道路上を枝が覆っている。	関係機関に相談し、対策を検討してまいります。	経過観察
3	2024/1/9	その他	ゆりのき台	破損したポールが道路上に転がり、危険。植栽帯に移動しておいたので、回収してほしい。	管理者である宝塚土木事務所に対応を依頼し、回収済。	完了
4	2024/1/14	その他	弥生が丘	人と自然の博物館屋上の階段状になっている部分のタイルが破損している。	管理者である公園みどり課に対応を依頼いたしました。	処理中
5	2024/1/14	舗装	弥生が丘	舗装面にクラックが発生している。	水が浸透しないよう対策を講じました。	完了
6	2024/1/15	舗装	弥生が丘	道路が傷み、ひび割れ、へこみ、横断歩道表示がかすれている。	舗装打ち替え工事を実施する予定。	処理中
7	2024/1/15	その他	ゆりのき台	歩道脇の林の木が折れ、歩道側に落ちてきそう。	管理者である公園みどり課に対応を依頼し、伐採いたしました。	完了
8	2024/1/15	舗装	ゆりのき台	電柱の根元に穴が開いており、ひび割れも確認できる。	穴とひび割れに間詰め処理を施しました。	完了
9	2024/1/18	その他	駅前町	地点表示板の文字が消えている。	管理者である宝塚土木事務所に対応を依頼いたしました。	処理中
10	2024/1/18	その他	駅前町	地点表示板の文字が消えている。	管理者である宝塚土木事務所に対応を依頼いたしました。	処理中
11	2024/1/23	街路樹	中央町	自転車道に木の枝がはみ出している。	街路樹ではないことから、伐採いたしました。	完了
12	2024/1/27	不法投棄	大原	道路にゴミの不法投棄が度々確認される。	関係機関に相談し、対策を検討してまいります。	経過観察

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和6年1月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
13	2024/1/29	その他	弥生が丘	事故が多いことから、注意喚起の巻き看板を設置してほしい。	設置いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年12月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/12/1	フェンス	富士が丘	歩道のフェンスが破損している。	簡易補修済。今後補修を行う予定です。（メーカーと調整中）	処理中
2	2023/12/4	その他	弥生が丘	陸橋と人と自然の博物館の屋上の歩道の継ぎ目の緩衝材が外れている。	補修いたしました。	完了
3	2023/12/8	舗装	富士が丘	コンクリートと砂利道の境目に段差ができている。危険なので解消してほしい。	補修し段差を解消いたしました。	完了
4	2023/12/8	街路樹	けやき台	植栽帯にカラーコーンが放置されている。	所有者に指導し、撤去していただきました。	完了
5	2023/12/11	その他	南が丘	花壇のタイルが剥がれている。	補修いたしました。	完了
6	2023/12/13	街路灯	すずかけ台	午前6時現在、交差点照明が点灯していない。	タイマー調整を行いました。	完了
7	2023/12/13	その他	学園	看板が倒れている。	再設置いたしました。	完了
8	2023/12/22	その他	ゆりのき台	放置禁止区域看板に落書きされている。	解消いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年11月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/11/1	シェルター	下相野	相野駅の歩道屋根が劣化している。	応急的な補修を行いました。	完了
2	2023/11/1	側溝等	波豆川	路肩が脆弱なため、用水路に碎石が落ちる。	排水障害となる土砂を清掃しました。路肩の改良については経過観察といたします。	経過観察
3	2023/11/6	街路樹	ゆりのき台	以前防虫剤を散布してもらったが、再度毛虫が発生している。対策を講じてほしい。	担当である公園みどり課に対応を依頼し、防虫剤を散布いたしました。	完了
4	2023/11/7	街路樹	富士が丘	街路樹に巻きついているフジが歩道に垂れて危険。	除去いたしました。	完了
5	2023/11/8	街路灯	けやき台	街路灯がまだ暗いのに消えている。	タイマー設定を変更いたしました。	完了
6	2023/11/8	街路樹	大川瀬	折れた枝が道路にはみ出しており、危険。	撤去いたしました。	完了
7	2023/11/12	舗装	けやき台	歩道にポットホールがあり、段差が生じている。	補修いたしました。	完了
8	2023/11/15	街路樹	天神	街路樹が繁茂し、歩道の通行を阻害している。	支障となる枝の剪定を行いました。	完了
9	2023/11/15	街路樹	けやき台	道路脇から雑草が繁茂し、通行の支障となっている。	除草いたしました。	完了
10	2023/11/23	街路樹	天神	街路樹が繁茂し、歩道の通行を阻害している。	支障となる枝の剪定を行いました。 今後、所有者と協議し伐採する予定。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/10/15	その他	狭間が丘	階段のタイルが剥がれ、危険。	補修いたしました。	完了
2	2023/10/16	その他	南が丘	歩道横の樹木の枝が伸び、通行に支障をきたしている。	剪定を行い、通行障害を解消いたしました。	完了
3	2023/10/17	その他	上相野	道路脇に枯れ松がある。強風等で倒れないか心配。	民有地であることから、所有者に対応を依頼しました。	経過観察
4	2023/10/17	舗装	上相野	歩道がヒビ割れ、隆起している。	補修いたしました。	完了
5	2023/10/17	舗装	上相野	歩道がヒビ割れしている。	補修いたしました。	完了
6	2023/10/17	舗装	上相野	歩道がヒビ割れしている。	補修いたしました。	完了
7	2023/10/17	舗装	つつじが丘	歩道のタイルが浮き上がり、段差が出来ている。	補修いたしました。	完了
8	2023/10/17	その他	上相野	歩道に雑草が繁茂し、通行に支障をきたしている。	除草し、通行障害を解消いたしました。	完了
9	2023/10/19	舗装	天神	根が盛り上がりツリーサークルを持ち上げ、段差が出来ている。	郷の音ホール管理区域であることから、施設管理者に対応を依頼しました。	完了
10	2023/10/20	街路樹	下相野	木の枝が道路にはみ出している。	担当である公園みどり課に対応を依頼し、剪定済。	完了
11	2023/10/20	その他	下相野	雑草が繁茂し、まちの景観を悪くしている。	公園みどり課に対応を依頼しました。	処理中
12	2023/10/22	街路灯	ゆりのき台	街灯が日没を過ぎても点灯していない。	タイマー設定を変更し、日没までに点灯するように変更いたしました。	完了
13	2023/10/24	街路樹	学園	道路脇にある栗の木から大量の実が落ちてくる。危険なので伐採してもらえないか？	公園みどり課に対応を依頼しました。	処理中

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年10月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
14	2023/10/25	その他	南が丘	道路法面に雑草が繁茂し、車道側に張り出している。歩道にするなど管理が楽なようにできないか？	現段階において歩道の整備は難しいと考えており、防草シートの設置等で対策を講じてまいります。	処理中
15	2023/10/31	その他	ゆりのき台	道路に置かれているカラーコーンが破損している。	交換し、再設置いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/9/2	街路樹	富士が丘	歩道に桜の枝が垂れ下がり、通行を阻害している。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、剪定済。	完了
2	2023/9/3	舗装	けやき台	市道の舗装が傷んでいる。	補修いたしました。	完了
3	2023/9/5	雑草	東本庄	歩道に雑草が繁茂し歩行に支障が出ている。	委託業者による草刈りを実施いたしました。	完了
4	2023/9/5	その他	相生町	注意喚起の看板が傾いている。	補修いたしました。	完了
5	2023/9/5	街路灯	すずかけ台	街灯が点滅している。	修繕いたしました。	完了
6	2023/9/5	舗装	けやき台	舗装が傷んでいる。	修繕工事を実施しました。	完了
7	2023/9/9	舗装	横山町	舗装が傷んでいる。	比較的交通に支障をきたさないことから、経過観察することとします。	経過観察
8	2023/9/10	その他	相生町	転落防止柵がグラついており、危険。	補修いたしました。	完了
9	2023/9/11	倒木	つつじが丘	通学路に倒木があり、通行できない。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、伐採・撤去済。	完了
10	2023/9/11	雑草	東本庄	歩道に雑草が繁茂し歩行に支障が出ている。	委託業者による草刈りを実施いたしました。	完了
11	2023/9/11	倒木	つつじが丘	通学路に倒木があり、通行できない。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、伐採・撤去済。	完了
12	2023/9/11	その他	つつじが丘	歩道の水路に蓋がかかっておらず危険。	蓋を設置いたしました。	完了
13	2023/9/11	その他	つつじが丘	歩道の水路に蓋がかかっておらず危険。	蓋を設置いたしました。	完了
14	2023/9/20	その他	駅前町	ペDESTリアンデッキの橋桁下部が損傷し、危ないのではないかと？	当事者と協議中。	処理中
15	2023/9/20	雑草	ゆりのき台	道路脇の雑草が繁茂し二輪車の通行を阻害している。	県道であることから宝塚土木事務所に対応を依頼しました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年9月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
16	2023/9/20	雑草	狭間が丘	大きな池の敷地より雑草及び木が繁茂し、歩行者の通行を阻害している。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、剪定済。 完了
17	2023/9/21	街路樹	ゆりのき台	街路樹に毛虫がついており、庭に入ってくる。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、防虫剤を散布済。 完了
18	2023/9/22	街路樹	四ツ辻	桜の木が枯死し、美観を損ねている。また、雑草も覆い茂っている。	枯死している木は撤去を撤去いたしました。 完了
19	2023/9/26	舗装	横山町	舗装が傷んでおり、水たまりができています。	簡易補修を実施いたしました。 完了
20	2023/9/28	舗装	ゆりのき台	遊歩道のレンガが剥がれ、グラグラしている。	補修いたしました。 完了
21	2023/9/29	舗装	あかしあ台	白線が消えている。	ラインに関しましては市内優先順位をつけながら計画的に修繕してまいります。 処理中

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/8/1	その他	あかしあ台	鍵の管理が適切になされていない。	開発業者に指導しました。	完了
2	2023/8/5	その他	下槻瀬	里道が陥没している。生活道路なので補修してほしい。	補修工事を実施しました。	完了
3	2023/8/5	街路樹	四ツ辻	雑草が伸び放題となっている。	委託業者による草刈りを実施いたしました。	完了
4	2023/8/6	舗装	すずかけ台	市道のセンターラインが消えている。	ラインに関しましては市内優先順位をつけながら計画的に修繕してまいります。	処理中
5	2023/8/8	雑草	西野上	歩道上の雑草が繁茂し、通行しにくい。	県道であることから宝塚土木事務所に対応を依頼し、除草済。	完了
6	2023/8/9	その他	あかしあ台	塩カルの回収忘れがある。	回収いたしました。	完了
7	2023/8/10	舗装	けやき台	車道の舗装が沈下しコンクリートがエッジ状になっている。	舗装工事と合わせ、段差解消工事を実施済。	完了
8	2023/8/13	舗装	あかしあ台	アスファルト舗装が隆起し段差が生じている。	補修工事を実施しました。	完了
9	2023/8/15	街路樹	ゆりのき台	雑草が繁茂し通行障害となっている。	除草及び柵の改良を行いました。	完了
10	2023/8/15	倒木	上相野	台風の影響で倒木があり、道路を塞いでいる。	撤去しました。	完了
11	2023/8/15	街路樹	つつじが丘	松の木が倒木し、道路に突き出している。	撤去しました。	完了
12	2023/8/15	街路樹	ゆりのき台	街路樹の枝が折れ、道路に散乱している。	撤去しました。	完了
13	2023/8/16	街路樹	すずかけ台	街路樹が巨木化し電線にかかっている。	担当課である公園みどり課に剪定を依頼しました。	処理中
14	2023/8/16	街路樹	学園	街路樹が倒れている。	撤去しました。	完了
15	2023/8/16	街路樹	ゆりのき台	台風の影響で倒木があり、道路を塞いでいる。	撤去しました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年8月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
16	2023/8/17	街路樹	つつじが丘	周辺緑地から倒木がある。今後道路側に倒れる危険性がある。	担当課である公園みどり課に剪定を依頼しました。	処理中
17	2023/8/17	その他	小野	雑草が繁茂し道路標識を隠している。	除草を行い、看板が見えるようにしました。	完了
18	2023/8/18	街路灯	ゆりのき台	街灯の電柱が腐食しており危険。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、応急対応済。交換を行うため、材料手配中。	処理中
19	2023/8/20	街路樹	駅前町	キッピースクエアの植栽が枯れている。	自動散水システムの故障で水が行き届いていなかった模様です。システム復旧までの間、水やりを実施いたします。	処理中
20	2023/8/22	その他	下相野	駅前のシェルターの屋根が破けている。	補修いたしました。	完了
21	2023/8/23	街路樹	駅前町	キッピースクエアの植栽が枯れている。	自動散水システムの故障で水が行き届いていなかった模様です。システム復旧までの間、水やりを実施いたします。	処理中
22	2023/8/26	雑草	上深田	歩道に雑草が繁茂し、通行障害となっている。	除草いたしました。	完了
23	2023/8/30	街路樹	つつじが丘	街路樹が巨木化し電線にかかっている。	電線管理者に情報提供いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/7/1	街路樹	弥生が丘	歩道に木が垂れ下がり、通行の妨げとなっている。	撤去いたしました。	完了
2	2023/7/2	その他	弥生が丘	地域で側溝の清掃を行ったのでゴミを回収してほしい。	回収いたしました。 いつも、まちの美化にご協力いただきありがとうございます。	完了
3	2023/7/6	舗装	けやき台	舗装に穴が開いている。	管理者である兵庫県宝塚土木事務所に対応を依頼し、補修済。	完了
4	2023/7/6	雑草	けやき台	平谷川緑地からの雑草で車道を塞いでいる。危険なので対応してほしい。	担当である公園みどり課に対応を依頼し、除草済。	完了
5	2023/7/8	縁石のガタツキ	けやき台	小学校に乗入れ口の縁石がガタついている。	修繕いたしました。	完了
6	2023/7/11	舗装	小野	コンクリート舗装の一部が剥離している。	補修いたしました。	完了
7	2023/7/11	舗装	小野	舗装に穴が開いている。	補修いたしました。	完了
8	2023/7/11	舗装	小野	舗装に穴が開いている。	補修いたしました。	完了
9	2023/7/12	街路樹	けやき台	ヒコバエが生え、見通しが悪くなっている。	撤去いたしました。	完了
10	2023/7/15	その他	弥生が丘	道路上に不法投棄と思われる椅子が放置されている。不要なものであれば撤去してほしい。	貼り紙で注意喚起を行ったところ、椅子は撤去されていきました。	完了
11	2023/7/16	その他	すずかけ台	市道の交差点表示および施設案内板の文字が消えてしまっている。	修繕いたしました。	完了
12	2023/7/17	街路灯	すずかけ台	朝5時に街路灯が点灯していない。	タイマー設定を見直しました。	完了
13	2023/7/18	蜂の巣	学園	アシナガバチの巣が出来ている。	撤去いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年7月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
14	2023/7/18	街路樹	武庫が丘	街路樹の枝が朽ちて道路に落ちている。	回収いたしました。	完了
15	2023/7/20	雑草	末	私有地から雑草が繁茂し、通行を阻害している。	民地所有者さんが草刈り実施済。	完了
16	2023/7/20	雑草	末	私有地から雑草が繁茂し、通行を阻害している。	民地所有者さんが草刈り実施済。	完了
17	2023/7/21	街路樹	ゆりのき台	折れ枝が街路樹に引っかかっている。落ちてきたら危険。同じような状態が多数あるので対応してほしい。	管理者である兵庫県宝塚土木事務所に対応を依頼しました。	完了
18	2023/7/23	舗装	つつじが丘	大きな穴が開いている。	補修いたしました。	完了
19	2023/7/24	その他	あかしあ台他	三田幹線（ウッディタウン地区）の白線の引き方に疑問。	道路管理者である兵庫県宝塚土木事務所にご意見の内容を伝えました。	完了
20	2023/7/25	舗装	ゆりのき台	舗装が少しひび割れているので補修してほしい。	補修いたしました。	完了
21	2023/7/21	その他	ゆりのき台	凍結防止剤の回収忘れがある。	回収いたしました。	完了
22	2023/7/26	街路樹	ゆりのき台	街路樹の根元が腐って倒木の恐れがある。	伐採いたしました。	完了
23	2023/7/27	その他	ゆりのき台	路線バス等の大型車両の影響により、街渠が破損している。	修繕いたしました。	完了
24	2023/7/29	街路樹	けやき台	街路樹が繁茂しており、民有地に越境し生活に影響がでている。剪定してほしい。	公園みどり課に対応を依頼し、剪定済。	完了
25	2023/7/30	その他	上相野	路肩に雑草が繁茂し、通行を阻害している。	除草いたしました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/6/1	歩道通行止め	あかしあ台	宅地開発工事で歩道が遮断されているが、迂回路がなく安全対策ができていない。	民間開発業者に指導し、是正を求めました。	完了
2	2023/6/1	舗装	中央町	舗装の継ぎ目がえぐれており、危険。	補修いたしました。	完了
3	2023/6/2	その他	ゆりのき台	オオキンケイギクが植生している。	可能な限り、撤去いたしました。	完了
4	2023/6/4	側溝等詰まり	富士が丘	側溝が詰まっている。	清掃いたしました。	完了
5	2023/6/4	その他	富士が丘	凍結防止剤の回収忘れがある。	回収いたしました。	完了
6	2023/6/5	街路樹	富士が丘	かなり朽ちてしまっている。	公園みどり課に対応を依頼し、伐採済。	完了
7	2023/6/5	街路樹	すずかけ台	街路樹が傾いている。また、折れ枝が多数散乱している。	倒木の恐れのある街路樹を撤去し、折れ枝に関しては回収いたしました。	完了
8	2023/6/7	放置自転車	ゆりのき台	放置自転車がある。	注意喚起文書の貼付けを行ったところ、放置自転車はなくなりました。	完了
9	2023/6/7	階段の不具合	ゆりのき台	階段の滑り止めタイルが欠落している。	担当である公園みどり課に対応を依頼し、補修済。	完了
10	2023/6/13	樹木	下内神	民有地の枝が折れ、通行の邪魔になっている。	道路区域内の折れ枝について回収いたしました。	完了
11	2023/6/13	舗装	すずかけ台	ポットホールの補修跡が再度剥がれている。	補修いたしました。	完了
12	2023/6/13	その他	弥生が丘	イオン三田店の立体駐車場から公道に出る場所が危ないのではないか？	施設管理者に安全対策の強化をお願いいたしました。	完了
13	2023/6/13	その他	弥生が丘	イオン三田店の立体駐車場から公道に出る場所が危ないのではないか？	施設管理者に安全対策の強化をお願いいたしました。	完了
14	2023/6/14	舗装	富士が丘	舗装が割れており、危険。	修繕いたしました。	完了
15	2023/6/16	街路灯	弥生が丘	日が落ちてからも街路灯が点灯していない。改善してほしい。	タイマー設定を見直しました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年6月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
16	2023/6/17	舗装	つつじが丘	根上りがある。	通行に支障をきたさないことから経過観察とします。	経過観察
17	2023/6/19	舗装	ゆりのき台	横断歩道及び通学路標示が消えている。通学路であることから更なる安全対策をしてほしい。	路面標示に関しましては、順次計画的に修繕してまいります。安全対策についても検討してまいります。	処理中
18	2023/6/22	街路樹	けやき台	街路樹が繁茂し越境している。	公園みどり課に対応を依頼しました。	完了
19	2023/6/24	カーブミラー	中町	カーブミラーが倒れている。	補修いたしました。	完了
20	2023/6/26	その他	弥生が丘	楽しみにしていたくちなしの開花前に剪定されてしまった。	担当課である公園みどり課に内容を伝え、今後は剪定時期を考慮しますと回答を得ました。	完了
21	2023/6/29	除草	狭間が丘	歩道に隣接している緑地から木の枝等が張り出し通行に支障が出ている。	可能な範囲で除草及び枝払いを行いました。	完了
22	2023/6/29	舗装	末	お旅橋の手前の路面に段差が生じている。	舗装の傷みに関して簡易補修を行い、段差については経過観察といたします。	経過観察
23	2023/6/29	街路樹	つつじが丘	市道上の街路樹が大きくなりすぎている。剪定してほしい。	担当である公園みどり課に対応を依頼し、剪定済。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
1	2023/5/7	その他	三輪	電柱にツタが絡んでいる。	電柱事業者を確認したところ、根切りを行っているため、電気事業に支障とはならないと回答を得ました。	完了
2	2023/5/7	その他	中町	電柱にツタが絡んでいる。	電柱事業者を確認したところ、根切りを行っているため、電気事業に支障とはならないと回答を得ました。	完了
3	2023/5/11	カーブミラー	下相野	鏡面がボロボロでミラーの役目を果たしていない。	鏡面の取替えを実施いたしました。	完了
4	2023/5/11	水路	下青野	素掘水路が道路下を侵食している。	私有地水路であることから、市での対応は出来ません。道路への影響を鑑み、道路管理者である兵庫県宝塚土木事務所に情報提供いたしました。	完了
5	2023/5/13	舗装	上井沢	ポットホールが出来ている。	補修いたしました。	完了
6	2023/5/14	街路樹	あかしあ台	添え木が歩道側に倒れそうで危険。	撤去いたしました。	完了
7	2023/5/15	街路樹	ゆりのき台	道路脇の木が歩道に伸びている。	担当である公園みどり課に対応を依頼し、除去済。	完了
8	2023/5/21	街路樹	あかしあ台	街路樹が繁茂し信号が見えなくなっている。剪定してほしい。	本年度樹種更新を含め、対策してまいります。	処理中
9	2023/5/22	花	学園	オオキンケイギクが植生している。	市道区域に関しては可能な範囲で除去しましたが、私有地に関しては市での対応はできません。	完了
10	2023/5/23	カーブミラー他	横山町	カーブミラーの向きがおかしい。また、路肩と水路に段差があり危険。	カーブミラーの向きに関し、補正を行いました。段差を周知するためのポストコーンを設置しました。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年5月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況	
11	2023/5/26	街路灯	狭間が丘	民地からの樹木の張り出しにより、防犯灯が見えにくくなっている。	防犯灯の所管課である危機管理課に対応を依頼しました。	処理中
12	2023/5/27	根上り	つつじが丘	根上がりしている。	修繕いたしました。	完了
13	2023/5/29	通路の屋根	下相野	通路の屋根のビニールシートが破れている。	補修いたしました。	完了
14	2023/5/31	雑草	東本庄	歩道に雑草が繁茂し、歩行しにくくなっている。	道路区域の歩道に関しては除草を行いました。民有地に関しては対応できません。	完了

道路・公園不具合通報システム 道路通報状況（令和5年4月分）

番号	通報日時	通報項目	場所	通報内容	処理状況
1	2023/4/1	街路樹	南が丘	街路樹が繁茂している。剪定してほしい。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、剪定済。 完了
2	2023/4/22	街路樹	けやき台	街路樹が枯れている。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、伐採撤去済。 完了
3	2023/4/24	街路樹	富士が丘	街路樹の折れ枝が引っかかっており危険。	担当課である公園みどり課に対応を依頼し、折れ枝撤去済。 完了
4	2023/4/26	側溝等詰まり	すずかけ台	雨による道路冠水がおきている。	落ち葉の清掃及び、公園敷地内の排水施設の清掃を行い、詰まりを解消いたしました。 完了